


































RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59
Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018
Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 24/09/2024 23:57:54 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4512 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 23:56:09 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -2,4512 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 23:52:54 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4512 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 23:47:54 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4512 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 23:42:54 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4512 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 23:37:54 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4512 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 23:32:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4512 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 23:27:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4512 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 23:22:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4512 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 23:17:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4512 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 23:12:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4512 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 23:07:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4512 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 23:02:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 22:57:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 22:52:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 22:47:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 22:42:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 22:37:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 22:32:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 22:27:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 22:22:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 22:17:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 22:12:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 22:09:01 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 22:07:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 2 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 22:02:55 | PA - SANTARÉM - Rua Santa Maria | Ignição ligada | | Status | 34 | NÃO | -2,4508 | -54,7273 |
|  | 24/09/2024 21:58:08 | PA - SANTARÉM - Próx. Avenida Marajoara | Ignição ligada | | Evento | 2 | NÃO | -2,4478 | -54,7153 |
|  | 24/09/2024 21:57:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Marajoara | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4478 | -54,7152 |
|  | 24/09/2024 21:54:27 | PA - SANTARÉM - Próx. Avenida Marajoara | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -2,4478 | -54,7153 |
|  | 24/09/2024 21:52:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Marajoara | Ignição ligada | | Status | 15 | NÃO | -2,4484 | -54,7184 |
|  | 24/09/2024 21:47:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Frei Vicente | Ignição ligada | | Status | 37 | NÃO | -2,4483 | -54,7216 |
|  | 24/09/2024 21:44:06 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 21:42:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 21:39:27 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 21:37:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 21:35:47 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 21:32:55 | PA - SANTARÉM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 47 | NÃO | -2,4448 | -54,7309 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO
















Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






























| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 24/09/2024 21:31:18 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7305 |
|  | 24/09/2024 21:27:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7305 |
|  | 24/09/2024 21:22:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7305 |
|  | 24/09/2024 21:17:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7305 |
|  | 24/09/2024 21:12:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7305 |
|  | 24/09/2024 21:07:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7305 |
|  | 24/09/2024 21:02:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7305 |
|  | 24/09/2024 20:57:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7305 |
|  | 24/09/2024 20:52:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7305 |
|  | 24/09/2024 20:47:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7305 |
|  | 24/09/2024 20:42:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7306 |
|  | 24/09/2024 20:37:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7306 |
|  | 24/09/2024 20:32:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7306 |
|  | 24/09/2024 20:27:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7305 |
|  | 24/09/2024 20:22:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7305 |
|  | 24/09/2024 20:17:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7305 |
|  | 24/09/2024 20:12:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7305 |
|  | 24/09/2024 20:07:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7305 |
|  | 24/09/2024 20:07:44 | PA - SANTARÉM - Avenida Magalhães Barata | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -2,4447 | -54,7305 |
|  | 24/09/2024 20:02:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4510 | -54,7300 |
|  | 24/09/2024 19:57:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4510 | -54,7300 |
|  | 24/09/2024 19:52:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4510 | -54,7300 |
|  | 24/09/2024 19:47:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4510 | -54,7300 |
|  | 24/09/2024 19:42:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4510 | -54,7300 |
|  | 24/09/2024 19:37:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4510 | -54,7301 |
|  | 24/09/2024 19:32:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4510 | -54,7301 |
|  | 24/09/2024 19:27:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4510 | -54,7301 |
|  | 24/09/2024 19:22:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4510 | -54,7301 |
|  | 24/09/2024 19:18:53 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 19:17:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 19:12:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 19:07:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 19:02:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 18:57:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 18:52:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 18:47:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 18:42:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59
Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018
Placa: QEE1236




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)




































| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 24/09/2024 18:37:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 18:32:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 18:31:15 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 18:27:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -2,4540 | -54,7289 |
|  | 24/09/2024 18:22:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Moaçara | Ignição ligada | | Status | 39 | NÃO | -2,4525 | -54,7114 |
|  | 24/09/2024 18:17:55 | PA - SANTARÉM - Rua Marçílio Dias | Ignição ligada | | Status | 42 | NÃO | -2,4526 | -54,6930 |
|  | 24/09/2024 18:12:55 | PA - SANTARÉM - Próx. Rua Transmaicá | Ignição ligada | | Status | 37 | NÃO | -2,4421 | -54,6836 |
|  | 24/09/2024 18:07:55 | PA - SANTARÉM | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4387 | -54,6775 |
|  | 24/09/2024 18:07:39 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: FERNADO.HAUGG | Desligar Sirene | | Comando | - | - | - | - |
|  | 24/09/2024 18:02:55 | PA - SANTARÉM | Ignição ligada | | Status | 1 | NÃO | -2,4387 | -54,6776 |
|  | 24/09/2024 18:02:55 | PA - SANTARÉM | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 1 | NÃO | -2,4387 | -54,6776 |
|  | 24/09/2024 18:02:55 | PA - SANTARÉM | A sirene está ligada | | Status | 1 | NÃO | -2,4387 | -54,6776 |
|  | 24/09/2024 17:57:55 | PA - SANTARÉM | A sirene está ligada | | Status | 2 | NÃO | -2,4382 | -54,6779 |
|  | 24/09/2024 17:57:55 | PA - SANTARÉM | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 2 | NÃO | -2,4382 | -54,6779 |
|  | 24/09/2024 17:57:55 | PA - SANTARÉM | Ignição ligada | | Status | 2 | NÃO | -2,4382 | -54,6779 |
|  | 24/09/2024 17:52:55 | PA - SANTARÉM | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 10 | NÃO | -2,4397 | -54,6795 |
|  | 24/09/2024 17:52:55 | PA - SANTARÉM | Ignição ligada | | Status | 10 | NÃO | -2,4397 | -54,6795 |
|  | 24/09/2024 17:52:55 | PA - SANTARÉM | A sirene está ligada | | Status | 10 | NÃO | -2,4397 | -54,6795 |
|  | 24/09/2024 17:47:55 | PA - SANTARÉM - Rua Marçílio Dias | A sirene está ligada | | Status | 6 | NÃO | -2,4464 | -54,6850 |
|  | 24/09/2024 17:47:55 | PA - SANTARÉM - Rua Marçílio Dias | Ignição ligada | | Status | 6 | NÃO | -2,4464 | -54,6850 |
|  | 24/09/2024 17:47:55 | PA - SANTARÉM - Rua Marçílio Dias | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 6 | NÃO | -2,4464 | -54,6850 |
|  | 24/09/2024 17:47:55 | PA - SANTARÉM - Rua Marçílio Dias | Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAO 115KM' | | Alerta de Software | 6 | NÃO | -2,4464 | -54,6850 |
|  | 24/09/2024 17:42:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Moaçara | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 44 | NÃO | -2,4506 | -54,7007 |
|  | 24/09/2024 17:42:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Moaçara | Ignição ligada | | Status | 44 | NÃO | -2,4506 | -54,7007 |
|  | 24/09/2024 17:42:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Moaçara | A sirene está ligada | | Status | 44 | NÃO | -2,4506 | -54,7007 |
|  | 24/09/2024 17:37:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Moaçara | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4533 | -54,7149 |
|  | 24/09/2024 17:37:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Moaçara | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4533 | -54,7149 |
|  | 24/09/2024 17:37:55 | PA - SANTARÉM - Avenida Moaçara | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -2,4533 | -54,7149 |
|  | 24/09/2024 17:32:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 30 | NÃO | -2,4528 | -54,7294 |
|  | 24/09/2024 17:32:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 30 | NÃO | -2,4528 | -54,7294 |
|  | 24/09/2024 17:32:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 30 | NÃO | -2,4528 | -54,7294 |
|  | 24/09/2024 17:32:34 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 14 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:32:34 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 14 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:32:34 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Evento | 14 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:30:45 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: FERNADO.HAUGG | Desligar Bloqueio | | Comando | - | - | - | - |
|  | 24/09/2024 17:30:36 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: FERNADO.HAUGG | Desabilitar sensor de porta do motorista | | Comando | - | - | - | - |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59
Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018
Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 24/09/2024 17:30:34 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:30:34 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Desengate da carreta 1 | | Status | 0 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:30:34 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:30:34 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:30:34 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:30:26 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: FERNADO.HAUGG | Desabilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 17:30:20 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: FERNADO.HAUGG | Desabilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 17:27:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:27:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:27:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:27:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Desengate da carreta 1 | | Status | 0 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:27:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:23:54 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:21:05 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: FERNADO.HAUGG | Reinicializa CB | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 17:20:17 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:20:02 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Desengate da carreta 1 | | Status | 0 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:20:02 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:20:02 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:20:02 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:18:27 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | 31 SOLICITO DESENGATE 31 SOLICITO DESENGATE ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | SIM | -2,4518 | -54,7296 |
|  | 24/09/2024 17:16:37 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: FERNADO.HAUGG | Desligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 17:15:33 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ligar Sirene | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 17:15:33 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | MENSAGEM IIVRE:INFORME SITUACAO DE VIAGEM | | Macro | | - | | |
|  | 24/09/2024 17:15:33 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 17:15:03 | PA - SANTARÉM - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 5 | NÃO | -2,4511 | -54,7297 |
|  | 24/09/2024 17:15:03 | PA - SANTARÉM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 5 | NÃO | -2,4511 | -54,7297 |
|  | 24/09/2024 17:15:03 | PA - SANTARÉM - BR-163 | Desengate da carreta 1 | | Evento | 5 | NÃO | -2,4511 | -54,7297 |
|  | 24/09/2024 17:14:11 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | 16 FIM DE VIAGEM 16 FIM DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 17:14:11 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 17:13:16 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: FERNADO.HAUGG | Desligar Sirene | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 17:13:04 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: FERNADO.HAUGG | Desabilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 17:11:08 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 17:11:08 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO
































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|---|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 24/09/2024 17:11:08 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 17:11:08 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 17:11:08 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Desengate da carreta 1 | | Status | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 17:09:02 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | | Desligar Bloqueio | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 17:07:26 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | 16 FIM DE VIAGEM 16 FIM DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 17:07:26 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 17:06:46 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | | Ligar Sirene | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 17:06:46 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | | Ligar Bloqueio | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 17:06:44 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | | MENSAGEM IIVRE:INFORME SITUACAO DE VIAGEM | Macro | | - | | |
|  | 24/09/2024 17:06:34 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 17:06:34 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 17:06:34 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 17:06:34 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Desengate da carreta 1 | | Status | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 17:06:34 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 17:06:08 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Desengate da carreta 1 | | Evento | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 17:06:08 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 17:06:08 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 17:06:08 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 16:25:03 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7299 |
|  | 24/09/2024 16:23:15 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7303 |
|  | 24/09/2024 16:05:47 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAO 115KM' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7303 |
|  | 24/09/2024 16:00:47 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAO 115KM' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7303 |
|  | 24/09/2024 15:58:55 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7303 |
|  | 24/09/2024 15:55:47 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7302 |
|  | 24/09/2024 15:50:47 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -2,4511 | -54,7303 |
|  | 24/09/2024 15:49:30 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | | Desabilitar sensor de porta do motorista | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 15:49:29 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | | Desabilitar sensor de porta do carona | Comando | | - | | |
|  | | | 12 CHEGADA NA FILIAL 12 CHEGADA NA FILIAL LOCAL: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -2,4511 | -54,7303 |
|  | 24/09/2024 15:45:47 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 3 | NÃO | -2,4511 | -54,7298 |
|  | 24/09/2024 15:40:47 | PA - SANTARÉM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 36 | NÃO | -2,4566 | -54,7285 |
|  | 24/09/2024 15:38:25 | PA - SANTARÉM - BR-163 | | | Posição Normal | 55 | NÃO | -2,4754 | -54,7300 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|------------------------------|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 24/09/2024 15:35:47 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -2,4968 | -54,7352 |
|  | 24/09/2024 15:35:47 | PA - SANTARÉM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -2,4970 | -54,7353 |
|  | 24/09/2024 15:30:47 | PA - SANTARÉM - BR-163 | Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAO 115KM' | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -2,5372 | -54,7227 |
|  | 24/09/2024 15:30:47 | PA - SANTARÉM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -2,5372 | -54,7227 |
|  | 24/09/2024 15:30:47 | PA - SANTARÉM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -2,5373 | -54,7227 |
|  | 24/09/2024 15:25:47 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 64 | NÃO | -2,5838 | -54,7203 |
|  | 24/09/2024 15:25:47 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAO 115KM' | | Alerta de Software | 64 | NÃO | -2,5838 | -54,7203 |
|  | 24/09/2024 15:25:47 | PA - SANTARÉM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 64 | SIM | -2,5840 | -54,7204 |
|  | 24/09/2024 15:20:47 | PA - SANTARÉM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 27 | NÃO | -2,6132 | -54,7265 |
|  | 24/09/2024 15:20:47 | PA - SANTARÉM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 27 | SIM | -2,6133 | -54,7266 |
|  | 24/09/2024 15:15:47 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAO 115KM' | | Alerta de Software | 22 | NÃO | -2,6308 | -54,7432 |
|  | 24/09/2024 15:15:47 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 22 | NÃO | -2,6308 | -54,7432 |
|  | 24/09/2024 15:15:47 | PA - SANTARÉM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 22 | SIM | -2,6309 | -54,7432 |
|  | 24/09/2024 15:13:39 | PA - SANTARÉM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 30 | SIM | -2,6331 | -54,7453 |
|  | 24/09/2024 15:10:47 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -2,6415 | -54,7783 |
|  | 24/09/2024 15:10:47 | PA - SANTARÉM - Próx. BR-163 | Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAO 115KM' | | Alerta de Software | 78 | NÃO | -2,6415 | -54,7783 |
|  | 24/09/2024 15:10:47 | PA - SANTARÉM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -2,6417 | -54,7785 |
|  | 24/09/2024 15:05:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -2,6570 | -54,8340 |
|  | 24/09/2024 15:05:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | SIM | -2,6571 | -54,8341 |
|  | 24/09/2024 15:00:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -2,6937 | -54,8787 |
|  | 24/09/2024 15:00:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | SIM | -2,6938 | -54,8788 |
|  | 24/09/2024 14:55:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -2,7450 | -54,9000 |
|  | 24/09/2024 14:55:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | SIM | -2,7450 | -54,9001 |
|  | 24/09/2024 14:50:47 | PA - BELTERRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -2,8067 | -54,9000 |
|  | 24/09/2024 14:50:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | SIM | -2,8068 | -54,9001 |
|  | 24/09/2024 14:45:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -2,8655 | -54,9043 |
|  | 24/09/2024 14:45:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | SIM | -2,8656 | -54,9045 |
|  | 24/09/2024 14:40:47 | PA - BELTERRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -2,9168 | -54,9248 |
|  | 24/09/2024 14:40:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -2,9169 | -54,9249 |
|  | 24/09/2024 14:35:47 | PA - BELTERRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -2,9763 | -54,9333 |
|  | 24/09/2024 14:35:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -2,9764 | -54,9333 |
|  | 24/09/2024 14:30:47 | PA - BELTERRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -3,0317 | -54,9282 |
|  | 24/09/2024 14:30:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -3,0318 | -54,9283 |
|  | 24/09/2024 14:25:47 | PA - BELTERRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 56 | NÃO | -3,0843 | -54,9242 |
|  | 24/09/2024 14:25:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 56 | SIM | -3,0844 | -54,9243 |
|  | 24/09/2024 14:20:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -3,1367 | -54,9402 |
|  | 24/09/2024 14:20:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -3,1367 | -54,9402 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO














Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|-------------------------------|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 24/09/2024 14:15:47 | PA - BELTERRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -3,1925 | -54,9570 |
|  | 24/09/2024 14:15:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -3,1926 | -54,9571 |
|  | 24/09/2024 14:10:47 | PA - BELTERRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -3,2462 | -54,9443 |
|  | 24/09/2024 14:10:47 | PA - BELTERRA - Próx. BR-163 | Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAI0 115KM' | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -3,2462 | -54,9443 |
|  | 24/09/2024 14:10:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -3,2462 | -54,9444 |
|  | 24/09/2024 14:05:47 | PA - BELTERRA - Próx. BR-163 | Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAI0 115KM' | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -3,3013 | -54,9363 |
|  | 24/09/2024 14:05:47 | PA - BELTERRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -3,3013 | -54,9363 |
|  | 24/09/2024 14:05:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -3,3015 | -54,9364 |
|  | 24/09/2024 14:00:47 | | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -3,3598 | -54,9248 |
|  | 24/09/2024 14:00:47 | | Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAI0 115KM' | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -3,3598 | -54,9248 |
|  | 24/09/2024 14:00:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -3,3599 | -54,9249 |
|  | 24/09/2024 13:55:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAI0 115KM' | | Alerta de Software | 67 | NÃO | -3,4018 | -54,9122 |
|  | 24/09/2024 13:55:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 67 | NÃO | -3,4018 | -54,9122 |
|  | 24/09/2024 13:55:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 67 | SIM | -3,4019 | -54,9122 |
|  | 24/09/2024 13:50:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -3,4400 | -54,9062 |
|  | 24/09/2024 13:50:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Entrada em Área de Controle 'SANTAREM - RAI0 115KM' | | Alerta de Software | 77 | NÃO | -3,4400 | -54,9062 |
|  | 24/09/2024 13:50:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | SIM | -3,4401 | -54,9062 |
|  | 24/09/2024 13:45:47 | PA - BELTERRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -3,4942 | -54,8865 |
|  | 24/09/2024 13:45:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | SIM | -3,4943 | -54,8866 |
|  | 24/09/2024 13:40:47 | PA - BELTERRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -3,5482 | -54,8700 |
|  | 24/09/2024 13:40:47 | PA - BELTERRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -3,5482 | -54,8701 |
|  | 24/09/2024 13:35:47 | PA - PLACAS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -3,5890 | -54,8348 |
|  | 24/09/2024 13:35:47 | PA - PLACAS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -3,5891 | -54,8348 |
|  | 24/09/2024 13:30:47 | PA - PLACAS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 57 | NÃO | -3,6458 | -54,8527 |
|  | 24/09/2024 13:30:47 | PA - PLACAS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 57 | SIM | -3,6459 | -54,8527 |
|  | 24/09/2024 13:25:47 | PA - PLACAS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 51 | NÃO | -3,6817 | -54,8265 |
|  | 24/09/2024 13:25:47 | PA - PLACAS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 51 | SIM | -3,6817 | -54,8266 |
|  | 24/09/2024 13:20:47 | PA - PLACAS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 14 | NÃO | -3,7312 | -54,8218 |
|  | 24/09/2024 13:20:47 | PA - PLACAS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 14 | SIM | -3,7312 | -54,8220 |
|  | 24/09/2024 13:15:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -3,7817 | -54,8245 |
|  | 24/09/2024 13:15:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | SIM | -3,7817 | -54,8246 |
|  | 24/09/2024 13:10:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -3,8347 | -54,8287 |
|  | 24/09/2024 13:10:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | SIM | -3,8347 | -54,8287 |
|  | 24/09/2024 13:05:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 84 | NÃO | -3,8843 | -54,8118 |
|  | 24/09/2024 13:05:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 84 | SIM | -3,8844 | -54,8119 |
|  | 24/09/2024 13:00:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -3,9205 | -54,8293 |
|  | 24/09/2024 13:00:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | SIM | -3,9206 | -54,8295 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|----------|---------------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
| | 24/09/2024 12:55:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 55 | NÃO | -3,9382 | -54,8693 |
| | 24/09/2024 12:55:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 55 | SIM | -3,9382 | -54,8693 |
| | 24/09/2024 12:50:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 57 | NÃO | -3,9843 | -54,8890 |
| | 24/09/2024 12:50:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 57 | SIM | -3,9844 | -54,8890 |
| | 24/09/2024 12:45:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -4,0280 | -54,8895 |
| | 24/09/2024 12:45:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -4,0281 | -54,8895 |
| | 24/09/2024 12:40:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,0448 | -54,9172 |
| | 24/09/2024 12:40:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -4,0449 | -54,9173 |
| | 24/09/2024 12:35:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,0448 | -54,9172 |
| | 24/09/2024 12:35:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -4,0449 | -54,9173 |
| | 24/09/2024 12:30:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,0448 | -54,9172 |
| | 24/09/2024 12:30:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -4,0449 | -54,9173 |
| | 24/09/2024 12:25:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 64 | NÃO | -4,0478 | -54,9283 |
| | 24/09/2024 12:25:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 64 | SIM | -4,0478 | -54,9284 |
| | 24/09/2024 12:20:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 61 | NÃO | -4,0835 | -54,9185 |
| | 24/09/2024 12:15:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. Rodovia Transamazônica | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,0930 | -54,9111 |
| | 24/09/2024 12:10:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. Rodovia Transamazônica | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,0930 | -54,9111 |
| | 24/09/2024 12:09:07 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
| | 24/09/2024 12:09:06 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
| | 24/09/2024 12:09:06 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
| | 24/09/2024 12:09:04 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
| | 24/09/2024 12:09:04 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
| | 24/09/2024 12:07:54 | PA - RURÓPOLIS - Próx. Rodovia Transamazônica | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -4,0930 | -54,9111 |
| | 24/09/2024 12:05:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. Rodovia Transamazônica | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,0930 | -54,9111 |
| | 24/09/2024 12:05:34 | PA - RURÓPOLIS - Próx. Rodovia Transamazônica | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -4,0930 | -54,9111 |
| | 24/09/2024 11:19:17 | PA - RURÓPOLIS - Próx. Rodovia Transamazônica | 06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -4,0930 | -54,9111 |
| | 24/09/2024 11:19:10 | PA - RURÓPOLIS - Próx. Rodovia Transamazônica | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -4,0930 | -54,9111 |
| | 24/09/2024 11:15:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. Rodovia Transamazônica | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,0930 | -54,9111 |
| | 24/09/2024 11:10:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. Rodovia Transamazônica | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,0930 | -54,9112 |
| | 24/09/2024 11:07:17 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | | | Posição Normal | 63 | NÃO | -4,1046 | -54,9182 |
| | 24/09/2024 11:05:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -4,1145 | -54,9300 |
| | 24/09/2024 11:05:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -4,1146 | -54,9302 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 24/09/2024 11:04:46 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | | | Posição Normal | 33 | NÃO | -4,1201 | -54,9332 |
|  | 24/09/2024 11:00:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -4,1257 | -54,9690 |
|  | 24/09/2024 11:00:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -4,1258 | -54,9691 |
|  | 24/09/2024 11:00:04 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | | | Posição Normal | 66 | NÃO | -4,1249 | -54,9774 |
|  | 24/09/2024 10:55:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 24 | NÃO | -4,1178 | -54,9960 |
|  | 24/09/2024 10:55:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 24 | SIM | -4,1179 | -54,9961 |
|  | 24/09/2024 10:50:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | NÃO | -4,1080 | -55,0405 |
|  | 24/09/2024 10:50:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | SIM | -4,1080 | -55,0405 |
|  | 24/09/2024 10:45:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -4,1307 | -55,0783 |
|  | 24/09/2024 10:45:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | SIM | -4,1308 | -55,0785 |
|  | 24/09/2024 10:40:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -4,1208 | -55,1218 |
|  | 24/09/2024 10:40:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -4,1210 | -55,1218 |
|  | 24/09/2024 10:35:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -4,1107 | -55,1633 |
|  | 24/09/2024 10:35:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -4,1107 | -55,1635 |
|  | 24/09/2024 10:30:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -4,1327 | -55,1983 |
|  | 24/09/2024 10:30:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | SIM | -4,1327 | -55,1985 |
|  | 24/09/2024 10:25:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 18 | NÃO | -4,1318 | -55,2297 |
|  | 24/09/2024 10:25:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 18 | SIM | -4,1320 | -55,2298 |
|  | 24/09/2024 10:20:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -4,1408 | -55,2768 |
|  | 24/09/2024 10:20:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | SIM | -4,1409 | -55,2770 |
|  | 24/09/2024 10:15:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-230 | Ignição ligada | | Status | 32 | NÃO | -4,1530 | -55,3143 |
|  | 24/09/2024 10:15:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-230 | Ignição ligada | | Status | 32 | SIM | -4,1531 | -55,3145 |
|  | 24/09/2024 10:10:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 57 | NÃO | -4,1635 | -55,3413 |
|  | 24/09/2024 10:10:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 57 | SIM | -4,1635 | -55,3414 |
|  | 24/09/2024 10:05:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 69 | NÃO | -4,1708 | -55,3850 |
|  | 24/09/2024 10:05:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 69 | SIM | -4,1709 | -55,3851 |
|  | 24/09/2024 10:00:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 12 | NÃO | -4,1748 | -55,4223 |
|  | 24/09/2024 10:00:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 12 | SIM | -4,1749 | -55,4224 |
|  | 24/09/2024 09:55:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -4,1913 | -55,4565 |
|  | 24/09/2024 09:55:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | SIM | -4,1914 | -55,4566 |
|  | 24/09/2024 09:50:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -4,1975 | -55,5030 |
|  | 24/09/2024 09:50:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | SIM | -4,1977 | -55,5031 |
|  | 24/09/2024 09:45:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -4,2170 | -55,5548 |
|  | 24/09/2024 09:45:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -4,2171 | -55,5550 |
|  | 24/09/2024 09:40:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 23 | NÃO | -4,2228 | -55,5938 |
|  | 24/09/2024 09:40:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 23 | SIM | -4,2229 | -55,5940 |
|  | 24/09/2024 09:35:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 32 | NÃO | -4,2425 | -55,6318 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 24/09/2024 09:35:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 32 | SIM | -4,2425 | -55,6319 |
|  | 24/09/2024 09:30:47 | PA - RURÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 35 | NÃO | -4,2533 | -55,6532 |
|  | 24/09/2024 09:30:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 35 | SIM | -4,2535 | -55,6533 |
|  | 24/09/2024 09:25:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 26 | NÃO | -4,2663 | -55,6755 |
|  | 24/09/2024 09:25:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 26 | SIM | -4,2664 | -55,6756 |
|  | 24/09/2024 09:20:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 20 | NÃO | -4,2765 | -55,6977 |
|  | 24/09/2024 09:20:47 | PA - RURÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 20 | SIM | -4,2765 | -55,6978 |
|  | 24/09/2024 09:15:47 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 32 | NÃO | -4,2933 | -55,7093 |
|  | 24/09/2024 09:15:47 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 32 | SIM | -4,2934 | -55,7094 |
|  | 24/09/2024 09:10:47 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 23 | NÃO | -4,3053 | -55,7230 |
|  | 24/09/2024 09:10:47 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 23 | SIM | -4,3054 | -55,7231 |
|  | 24/09/2024 09:05:47 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 49 | NÃO | -4,3212 | -55,7415 |
|  | 24/09/2024 09:05:47 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 49 | SIM | -4,3212 | -55,7417 |
|  | 24/09/2024 09:00:47 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 20 | NÃO | -4,3320 | -55,7628 |
|  | 24/09/2024 09:00:47 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 20 | SIM | -4,3320 | -55,7630 |
|  | 24/09/2024 08:56:33 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 08:56:31 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 08:56:31 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 08:56:28 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 08:56:26 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 08:55:47 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 18 | NÃO | -4,3472 | -55,7857 |
|  | 24/09/2024 08:55:47 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 18 | SIM | -4,3473 | -55,7857 |
|  | 24/09/2024 08:52:58 | PA - ITAITUBA | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA: | | Macro | | NÃO | -4,3463 | -55,7885 |
|  | 24/09/2024 08:50:47 | PA - ITAITUBA | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -4,3465 | -55,7885 |
|  | 24/09/2024 08:50:46 | PA - ITAITUBA | Ignição ligada | | Evento | 0 | SIM | -4,3465 | -55,7885 |
|  | 24/09/2024 08:42:09 | PA - ITAITUBA | Ignição desligada | | Evento | 0 | SIM | -4,3465 | -55,7885 |
|  | 24/09/2024 08:39:35 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-230 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,3463 | -55,7880 |
|  | 24/09/2024 08:39:35 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-230 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -4,3464 | -55,7881 |
|  | 24/09/2024 08:34:34 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-230 | Ignição ligada | | Evento | 0 | SIM | -4,3465 | -55,7880 |
|  | 24/09/2024 08:25:47 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Última Posição | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 08:16:49 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-230 | Ignição desligada | | Evento | 0 | SIM | -4,3465 | -55,7881 |
|  | 24/09/2024 08:16:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-230 | Ignição ligada | | Evento | 0 | SIM | -4,3465 | -55,7880 |
|  | 24/09/2024 08:14:45 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-230 | Ignição desligada | | Evento | 0 | SIM | -4,3465 | -55,7880 |



































| RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO | | | | Legenda: | | | | | | | |
|--|---------------------|---|--|---|----------------|-------------|-------|----------|-----------|--|--|
| Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59 | | | | Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central) | | | | | | | |
| Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018 | | | | Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente) | | | | | | | |
| Placa: QEE1236 | | | | Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo) | | | | | | | |
| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude | | |
| | 24/09/2024 08:12:49 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-230 | 06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -4,3465 | -55,7878 | | |
| | 24/09/2024 08:12:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-230 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -4,3465 | -55,7880 | | |
| | 24/09/2024 08:07:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -4,3750 | -55,7860 | | |
| | 24/09/2024 08:07:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -4,3751 | -55,7861 | | |
| | 24/09/2024 08:02:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -4,4237 | -55,8052 | | |
| | 24/09/2024 08:02:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | SIM | -4,4238 | -55,8053 | | |
| | 24/09/2024 07:57:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -4,4600 | -55,8468 | | |
| | 24/09/2024 07:57:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | SIM | -4,4600 | -55,8469 | | |
| | 24/09/2024 07:53:33 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | SIM | -4,4938 | -55,8666 | | |
| | 24/09/2024 07:52:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -4,5048 | -55,8662 | | |
| | 24/09/2024 07:52:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | SIM | -4,5049 | -55,8663 | | |
| | 24/09/2024 07:47:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -4,5363 | -55,8978 | | |
| | 24/09/2024 07:47:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | SIM | -4,5364 | -55,8979 | | |
| | 24/09/2024 07:42:24 | PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 69 | NÃO | -4,5782 | -55,9282 | | |
| | 24/09/2024 07:42:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 69 | SIM | -4,5782 | -55,9283 | | |
| | 24/09/2024 07:37:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 54 | NÃO | -4,6255 | -55,9540 | | |
| | 24/09/2024 07:37:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 54 | SIM | -4,6256 | -55,9541 | | |
| | 24/09/2024 07:32:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -4,6740 | -55,9717 | | |
| | 24/09/2024 07:32:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -4,6741 | -55,9717 | | |
| | 24/09/2024 07:28:08 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | | | |
| | 24/09/2024 07:28:07 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | | | |
| | 24/09/2024 07:28:05 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | | | |
| | 24/09/2024 07:28:05 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | | | |
| | 24/09/2024 07:28:05 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | | | |
| | 24/09/2024 07:27:45 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -4,6992 | -55,9944 | | |
| | 24/09/2024 07:27:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,6992 | -55,9944 | | |
| | 24/09/2024 07:24:51 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | 06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -4,6992 | -55,9944 | | |
| | 24/09/2024 07:22:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 2 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59
Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018
Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 24/09/2024 07:21:11 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 07:21:11 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 07:21:10 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 07:21:09 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 07:21:09 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 07:21:07 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 07:20:48 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 07:19:01 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 07:17:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 07:17:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 07:16:22 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 07:16:22 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 07:12:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 07:07:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 07:02:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 06:57:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 06:52:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 06:47:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 06:42:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 06:37:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 06:32:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 06:27:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 06:22:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 06:17:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 06:12:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 06:07:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 06:02:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 05:57:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 05:52:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 05:47:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 05:42:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 05:37:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 05:32:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 05:27:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)








































| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 24/09/2024 05:22:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 05:17:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 05:12:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 05:07:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 05:02:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 04:57:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 04:52:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 04:47:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 04:42:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 04:37:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 04:32:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 04:27:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 04:22:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 04:17:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 04:12:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 04:07:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 04:02:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 03:57:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 03:52:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 03:47:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 03:42:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 03:37:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 03:32:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 03:27:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 03:22:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 03:17:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 03:12:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 03:07:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 03:02:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 02:57:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 02:52:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 02:47:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 02:42:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 02:37:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 02:32:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 02:27:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 02:22:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59
Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018
Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 24/09/2024 02:17:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 02:12:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 02:07:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 02:02:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 01:57:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 01:52:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 01:47:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 01:42:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 01:37:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 01:32:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 01:27:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 01:22:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 01:17:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 01:12:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 01:08:32 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 10-10 / 18 hora(s) | | Comando | | - | | |
|  | 24/09/2024 01:07:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 01:02:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 00:57:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 00:52:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 00:47:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 00:42:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 00:37:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 00:32:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 24/09/2024 00:27:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 00:22:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 00:17:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 00:12:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 00:07:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9957 |
|  | 24/09/2024 00:02:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 23:57:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 23:52:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 23:47:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 23:42:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 23:37:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 23:32:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 23:27:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 23:22:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 23/09/2024 23:17:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 23:12:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 23:07:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 23:02:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 22:57:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 22:52:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 22:47:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 22:42:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 22:37:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 22:32:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 22:27:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 22:22:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 22:17:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 22:12:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 22:07:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 22:02:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 21:57:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 21:52:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 21:47:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 21:42:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 21:37:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 21:36:06 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 21:32:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 21:27:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -4,7010 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 21:22:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 21:17:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 21:12:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 21:08:32 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 21:07:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 21:02:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:57:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:52:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:47:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:43:07 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:43:07 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:42:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:42:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 23/09/2024 20:41:35 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:41:35 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:37:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:32:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:30:09 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:30:09 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:27:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:27:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:23:24 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 20:23:22 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 20:23:21 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 20:22:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:22:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | | | 10 PERNOITE 10 PERNOITE: LOCAL: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:22:20 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | | | | | | | |
|  | 23/09/2024 20:17:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:12:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:07:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 20:02:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 19:57:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 19:52:38 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 19:52:37 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 19:52:37 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 19:52:37 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 19:52:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 19:51:17 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 19:47:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,7008 | -55,9955 |
|  | 23/09/2024 19:47:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 19:42:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -4,7008 | -55,9955 |
|  | 23/09/2024 19:42:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -4,7009 | -55,9956 |
|  | 23/09/2024 19:37:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 62 | NÃO | -4,7065 | -56,0063 |
|  | 23/09/2024 19:37:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 62 | SIM | -4,7066 | -56,0064 |
|  | 23/09/2024 19:32:24 | PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 50 | NÃO | -4,7338 | -56,0427 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|----------|---------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
| | 23/09/2024 19:32:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 50 | SIM | -4,7340 | -56,0428 |
| | 23/09/2024 19:27:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -4,7525 | -56,0772 |
| | 23/09/2024 19:27:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -4,7526 | -56,0773 |
| | 23/09/2024 19:22:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -4,7847 | -56,1135 |
| | 23/09/2024 19:22:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | SIM | -4,7848 | -56,1136 |
| | 23/09/2024 19:17:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -4,8307 | -56,1340 |
| | 23/09/2024 19:17:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -4,8307 | -56,1341 |
| | 23/09/2024 19:12:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 57 | NÃO | -4,8630 | -56,1697 |
| | 23/09/2024 19:12:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 57 | SIM | -4,8631 | -56,1697 |
| | 23/09/2024 19:07:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -4,9083 | -56,1875 |
| | 23/09/2024 19:07:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -4,9084 | -56,1875 |
| | 23/09/2024 19:02:24 | PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -4,9605 | -56,2068 |
| | 23/09/2024 19:02:24 | PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | SIM | -4,9607 | -56,2069 |
| | 23/09/2024 18:57:24 | PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 42 | NÃO | -4,9983 | -56,1845 |
| | 23/09/2024 18:57:24 | PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 42 | SIM | -4,9984 | -56,1845 |
| | 23/09/2024 18:52:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 15 | NÃO | -5,0212 | -56,1872 |
| | 23/09/2024 18:52:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 15 | SIM | -5,0213 | -56,1872 |
| | 23/09/2024 18:47:24 | PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -5,0593 | -56,1657 |
| | 23/09/2024 18:47:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -5,0594 | -56,1657 |
| | 23/09/2024 18:42:24 | PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -5,1025 | -56,1308 |
| | 23/09/2024 18:42:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -5,1026 | -56,1309 |
| | 23/09/2024 18:37:24 | PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | NÃO | -5,1442 | -56,0963 |
| | 23/09/2024 18:37:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | SIM | -5,1443 | -56,0965 |
| | 23/09/2024 18:32:24 | PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | NÃO | -5,1857 | -56,0540 |
| | 23/09/2024 18:32:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | SIM | -5,1858 | -56,0540 |
| | 23/09/2024 18:27:24 | PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -5,2272 | -56,0572 |
| | 23/09/2024 18:27:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -5,2272 | -56,0573 |
| | 23/09/2024 18:22:24 | PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 67 | NÃO | -5,2768 | -56,0275 |
| | 23/09/2024 18:22:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 67 | SIM | -5,2769 | -56,0277 |
| | 23/09/2024 18:17:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -5,2997 | -55,9750 |
| | 23/09/2024 18:17:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | SIM | -5,2997 | -55,9750 |
| | 23/09/2024 18:12:24 | PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -5,3210 | -55,9352 |
| | 23/09/2024 18:12:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | SIM | -5,3210 | -55,9353 |
| | 23/09/2024 18:12:14 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | SIM | -5,3229 | -55,9344 |
| | 23/09/2024 18:07:24 | PA - TRAIRÃO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -5,3620 | -55,8973 |
| | 23/09/2024 18:07:24 | PA - TRAIRÃO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -5,3621 | -55,8975 |
| | 23/09/2024 18:02:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | NÃO | -5,4095 | -55,8863 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|----------|---------------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
| | 23/09/2024 18:02:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | SIM | -5,4096 | -55,8864 |
| | 23/09/2024 17:57:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -5,4635 | -55,8648 |
| | 23/09/2024 17:57:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | SIM | -5,4635 | -55,8649 |
| | 23/09/2024 17:52:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -5,5023 | -55,8310 |
| | 23/09/2024 17:52:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -5,5024 | -55,8310 |
| | 23/09/2024 17:47:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -5,5510 | -55,8227 |
| | 23/09/2024 17:47:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -5,5511 | -55,8228 |
| | 23/09/2024 17:42:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -5,6077 | -55,8058 |
| | 23/09/2024 17:42:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -5,6078 | -55,8059 |
| | 23/09/2024 17:37:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -5,6605 | -55,7818 |
| | 23/09/2024 17:37:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -5,6606 | -55,7819 |
| | 23/09/2024 17:32:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 84 | NÃO | -5,7043 | -55,7487 |
| | 23/09/2024 17:32:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 84 | SIM | -5,7044 | -55,7488 |
| | 23/09/2024 17:27:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -5,7628 | -55,7377 |
| | 23/09/2024 17:27:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | SIM | -5,7629 | -55,7377 |
| | 23/09/2024 17:22:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -5,8195 | -55,7253 |
| | 23/09/2024 17:22:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | SIM | -5,8196 | -55,7254 |
| | 23/09/2024 17:17:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -5,8772 | -55,7097 |
| | 23/09/2024 17:17:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -5,8772 | -55,7098 |
| | 23/09/2024 17:12:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -5,9338 | -55,7113 |
| | 23/09/2024 17:12:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -5,9340 | -55,7113 |
| | 23/09/2024 17:07:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -5,9872 | -55,6908 |
| | 23/09/2024 17:07:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | SIM | -5,9873 | -55,6910 |
| | 23/09/2024 17:02:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -6,0435 | -55,6858 |
| | 23/09/2024 17:02:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | SIM | -6,0436 | -55,6858 |
| | 23/09/2024 16:57:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -6,0815 | -55,6570 |
| | 23/09/2024 16:57:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -6,0816 | -55,6571 |
| | 23/09/2024 16:52:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 36 | NÃO | -6,1070 | -55,6187 |
| | 23/09/2024 16:52:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 36 | SIM | -6,1070 | -55,6188 |
| | 23/09/2024 16:47:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -6,1483 | -55,6313 |
| | 23/09/2024 16:47:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -6,1484 | -55,6314 |
| | 23/09/2024 16:42:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 61 | NÃO | -6,1982 | -55,6295 |
| | 23/09/2024 16:42:24 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 61 | SIM | -6,1982 | -55,6296 |
| | 23/09/2024 16:38:52 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
| | 23/09/2024 16:38:52 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
| | 23/09/2024 16:38:52 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






























Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 23/09/2024 16:38:51 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 16:38:51 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 16:37:45 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -6,2203 | -55,6270 |
|  | 23/09/2024 16:37:24 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -6,2202 | -55,6270 |
|  | 23/09/2024 16:37:23 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Evento | 0 | SIM | -6,2203 | -55,6270 |
|  | 23/09/2024 16:32:48 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição desligada | | Evento | 0 | SIM | -6,2203 | -55,6270 |
|  | 23/09/2024 16:32:00 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | 06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -6,2202 | -55,6270 |
|  | 23/09/2024 16:28:41 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -6,2385 | -55,6215 |
|  | 23/09/2024 16:28:41 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | SIM | -6,2387 | -55,6216 |
|  | 23/09/2024 16:23:41 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -6,2812 | -55,5957 |
|  | 23/09/2024 16:23:41 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -6,2812 | -55,5958 |
|  | 23/09/2024 16:18:41 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -6,3305 | -55,5842 |
|  | 23/09/2024 16:18:41 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -6,3306 | -55,5843 |
|  | 23/09/2024 16:13:41 | PA - ITAITUBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -6,3820 | -55,5663 |
|  | 23/09/2024 16:13:41 | PA - ITAITUBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | SIM | -6,3820 | -55,5664 |
|  | 23/09/2024 16:08:41 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -6,4380 | -55,5593 |
|  | 23/09/2024 16:08:41 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | SIM | -6,4381 | -55,5594 |
|  | 23/09/2024 16:07:11 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 16:07:08 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 16:07:08 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 16:07:07 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 16:07:07 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 16:05:08 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -6,4578 | -55,5562 |
|  | 23/09/2024 16:03:40 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Evento | 0 | SIM | -6,4579 | -55,5563 |
|  | 23/09/2024 15:45:07 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -6,4578 | -55,5562 |
|  | 23/09/2024 15:42:01 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Última Posição | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 15:22:13 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -6,4578 | -55,5562 |
|  | 23/09/2024 15:19:20 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Última Posição | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 15:01:08 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição desligada | | Evento | 0 | SIM | -6,4579 | -55,5563 |




| RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO | | | | Legenda: | | | | | | | |
|--|---------------------|---|--|---|----------------|-------------|-------|-------------------|-----------|--|--|
| Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59 | | | | 📡 Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central) | | | | | | | |
| Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018 | | | | 📡 Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente) | | | | | | | |
| Placa: QEE1236 | | | | 📡 Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo) | | | | | | | |
| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude | | |
| 📡 | 23/09/2024 15:00:42 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | 06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -6,4578 | -55,5562 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:56:47 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -6,4892 | -55,5478 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:56:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | SIM | -6,4893 | -55,5480 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:51:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -6,5410 | -55,5310 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:51:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -6,5411 | -55,5311 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:46:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -6,5907 | -55,5142 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:46:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -6,5908 | -55,5142 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:45:39 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -6,6030 | -55,5083 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:41:47 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -6,6395 | -55,5053 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:41:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | SIM | -6,6396 | -55,5055 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:36:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -6,6898 | -55,4877 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:36:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | SIM | -6,6899 | -55,4877 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:31:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -6,7418 | -55,4787 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:31:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | SIM | -6,7420 | -55,4787 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:26:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -6,7892 | -55,4763 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:26:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | SIM | -6,7892 | -55,4764 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:21:47 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -6,8428 | -55,4678 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:21:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | SIM | -6,8429 | -55,4679 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:16:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -6,8855 | -55,4398 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:16:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -6,8856 | -55,4399 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:11:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -6,9407 | -55,4410 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:11:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -6,9407 | -55,4411 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:06:47 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 85 | NÃO | -6,9917 | -55,4408 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:06:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 85 | SIM | -6,9917 | -55,4410 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:06:46 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:06:45 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:06:45 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:06:45 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:06:44 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:01:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 33 | NÃO | -7,0280 | -55,4195 | | |
| 📡 | 23/09/2024 14:01:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 33 | SIM | -7,0281 | -55,4195 | | |
| 📡 | 23/09/2024 13:59:31 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | | | Posição Normal | 29 | NÃO | -7,0401 | -55,4146 | | |
| 📡 | 23/09/2024 13:56:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 65 | NÃO | -7,0582 | -55,4075 | | |
| [RelatAnalítico - LUIZHENRIQUE] | | | | [08/10/2024 10:29:29] | | | | [Pag.: 20 de 145] | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO
































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 23/09/2024 13:56:47 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 65 | SIM | -7,0583 | -55,4075 |
|  | 23/09/2024 13:54:40 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 13:54:39 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 13:54:38 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 13:54:37 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 13:54:37 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 13:53:00 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -7,0793 | -55,4053 |
|  | 23/09/2024 13:51:47 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Evento | 0 | SIM | -7,0794 | -55,4054 |
|  | 23/09/2024 13:49:33 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -7,0793 | -55,4053 |
|  | 23/09/2024 13:46:23 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ultima Posição | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 13:28:11 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | 06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -7,0793 | -55,4053 |
|  | 23/09/2024 13:27:32 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição desligada | | Evento | 0 | SIM | -7,0794 | -55,4054 |
|  | 23/09/2024 13:24:29 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 39 | NÃO | -7,0820 | -55,4053 |
|  | 23/09/2024 13:24:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 39 | SIM | -7,0820 | -55,4054 |
|  | 23/09/2024 13:19:29 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 61 | NÃO | -7,1332 | -55,3863 |
|  | 23/09/2024 13:19:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 61 | SIM | -7,1333 | -55,3864 |
|  | 23/09/2024 13:14:29 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -7,1727 | -55,3635 |
|  | 23/09/2024 13:14:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | SIM | -7,1728 | -55,3636 |
|  | 23/09/2024 13:09:29 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -7,2253 | -55,3507 |
|  | 23/09/2024 13:09:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | SIM | -7,2254 | -55,3508 |
|  | 23/09/2024 13:04:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -7,2662 | -55,3197 |
|  | 23/09/2024 13:04:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | SIM | -7,2663 | -55,3197 |
|  | 23/09/2024 12:59:29 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -7,3023 | -55,3115 |
|  | 23/09/2024 12:59:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | SIM | -7,3024 | -55,3116 |
|  | 23/09/2024 12:54:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -7,3525 | -55,2958 |
|  | 23/09/2024 12:54:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -7,3525 | -55,2959 |
|  | 23/09/2024 12:49:29 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -7,4058 | -55,2893 |
|  | 23/09/2024 12:49:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | SIM | -7,4059 | -55,2894 |
|  | 23/09/2024 12:44:29 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -7,4570 | -55,2915 |
|  | 23/09/2024 12:44:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | SIM | -7,4570 | -55,2916 |
|  | 23/09/2024 12:39:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -7,4937 | -55,2622 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)




Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)







































| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|----------|---------------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
| | 23/09/2024 12:39:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | SIM | -7,4937 | -55,2623 |
| | 23/09/2024 12:34:29 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -7,5460 | -55,2568 |
| | 23/09/2024 12:34:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | SIM | -7,5460 | -55,2569 |
| | 23/09/2024 12:29:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 65 | NÃO | -7,5940 | -55,2405 |
| | 23/09/2024 12:29:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 65 | SIM | -7,5941 | -55,2405 |
| | 23/09/2024 12:24:29 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 68 | NÃO | -7,6423 | -55,2245 |
| | 23/09/2024 12:24:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 68 | SIM | -7,6425 | -55,2246 |
| | 23/09/2024 12:19:29 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 67 | NÃO | -7,6897 | -55,2123 |
| | 23/09/2024 12:19:29 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 67 | SIM | -7,6898 | -55,2125 |
| | 23/09/2024 12:15:43 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
| | 23/09/2024 12:15:41 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
| | 23/09/2024 12:15:40 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
| | 23/09/2024 12:15:39 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
| | 23/09/2024 12:15:39 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
| | 23/09/2024 12:14:29 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -7,7255 | -55,2070 |
| | 23/09/2024 12:14:29 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -7,7256 | -55,2071 |
| | 23/09/2024 12:13:56 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -7,7255 | -55,2070 |
| | 23/09/2024 12:12:22 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Última Posição | | Comando | | - | | |
| | 23/09/2024 12:09:29 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -7,7255 | -55,2070 |
| | 23/09/2024 12:09:29 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Evento | 0 | SIM | -7,7256 | -55,2071 |
| | 23/09/2024 12:09:29 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -7,7256 | -55,2071 |
| | 23/09/2024 11:49:59 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -7,7255 | -55,2070 |
| | 23/09/2024 11:46:42 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Última Posição | | Comando | | - | | |
| | 23/09/2024 11:29:29 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição desligada | | Evento | 0 | SIM | -7,7256 | -55,2071 |
| | 23/09/2024 11:28:39 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | 06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -7,7255 | -55,2070 |
| | 23/09/2024 11:28:08 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 1 | NÃO | -7,7255 | -55,2070 |
| | 23/09/2024 11:28:08 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 1 | SIM | -7,7256 | -55,2071 |
| | 23/09/2024 11:23:08 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -7,7625 | -55,2021 |
| | 23/09/2024 11:18:09 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -7,8200 | -55,1875 |
| | 23/09/2024 11:18:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | SIM | -7,8201 | -55,1876 |
| | 23/09/2024 11:13:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -7,8757 | -55,1815 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59
Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018
Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 23/09/2024 11:13:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -7,8758 | -55,1815 |
|  | 23/09/2024 11:08:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | NÃO | -7,9220 | -55,1665 |
|  | 23/09/2024 11:08:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | SIM | -7,9221 | -55,1665 |
|  | 23/09/2024 11:03:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -7,9778 | -55,1635 |
|  | 23/09/2024 11:03:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -7,9780 | -55,1635 |
|  | 23/09/2024 10:58:09 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -8,0287 | -55,1527 |
|  | 23/09/2024 10:58:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -8,0288 | -55,1528 |
|  | 23/09/2024 10:53:09 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -8,0808 | -55,1447 |
|  | 23/09/2024 10:53:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -8,0810 | -55,1448 |
|  | 23/09/2024 10:48:09 | PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -8,1322 | -55,1348 |
|  | 23/09/2024 10:48:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | SIM | -8,1323 | -55,1350 |
|  | 23/09/2024 10:43:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 66 | NÃO | -8,1880 | -55,1252 |
|  | 23/09/2024 10:43:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 66 | SIM | -8,1881 | -55,1253 |
|  | 23/09/2024 10:38:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -8,2388 | -55,1147 |
|  | 23/09/2024 10:38:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | SIM | -8,2389 | -55,1147 |
|  | 23/09/2024 10:33:09 | PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -8,2928 | -55,1057 |
|  | 23/09/2024 10:33:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | SIM | -8,2930 | -55,1058 |
|  | 23/09/2024 10:28:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 19 | NÃO | -8,3217 | -55,0982 |
|  | 23/09/2024 10:28:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 19 | SIM | -8,3218 | -55,0982 |
|  | 23/09/2024 10:23:09 | PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -8,3687 | -55,0943 |
|  | 23/09/2024 10:23:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -8,3688 | -55,0945 |
|  | 23/09/2024 10:18:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | NÃO | -8,4252 | -55,1068 |
|  | 23/09/2024 10:18:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | SIM | -8,4252 | -55,1068 |
|  | 23/09/2024 10:13:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -8,4715 | -55,1322 |
|  | 23/09/2024 10:13:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -8,4716 | -55,1322 |
|  | 23/09/2024 10:08:09 | PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -8,5210 | -55,1068 |
|  | 23/09/2024 10:08:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -8,5212 | -55,1068 |
|  | 23/09/2024 10:03:09 | PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -8,5708 | -55,0782 |
|  | 23/09/2024 10:03:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -8,5708 | -55,0783 |
|  | 23/09/2024 09:58:09 | PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 21 | NÃO | -8,6092 | -55,0543 |
|  | 23/09/2024 09:58:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 21 | SIM | -8,6092 | -55,0544 |
|  | 23/09/2024 09:58:07 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 09:58:07 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 09:58:07 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 09:58:06 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 09:58:05 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 23/09/2024 09:53:28 | PA - ALTAMIRA - Próx. Avenida Rio Iguaçu | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -8,6200 | -55,0482 |
|  | 23/09/2024 09:53:09 | PA - ALTAMIRA - Próx. Avenida Rio Iguaçu | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -8,6200 | -55,0482 |
|  | 23/09/2024 09:53:09 | PA - ALTAMIRA - Avenida Rio Iguaçu | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -8,6201 | -55,0483 |
|  | 23/09/2024 09:48:09 | PA - ALTAMIRA - Próx. Avenida Rio Iguaçu | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -8,6200 | -55,0482 |
|  | 23/09/2024 09:48:09 | PA - ALTAMIRA - Avenida Rio Iguaçu | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -8,6201 | -55,0483 |
|  | 23/09/2024 09:43:09 | PA - ALTAMIRA - Próx. Avenida Rio Iguaçu | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -8,6200 | -55,0482 |
|  | 23/09/2024 09:43:09 | PA - ALTAMIRA - Avenida Rio Iguaçu | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -8,6201 | -55,0483 |
|  | 23/09/2024 09:38:09 | PA - ALTAMIRA - Próx. Avenida Rio Iguaçu | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -8,6200 | -55,0482 |
|  | 23/09/2024 09:38:09 | PA - ALTAMIRA - Avenida Rio Iguaçu | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -8,6201 | -55,0483 |
|  | 23/09/2024 09:37:19 | PA - ALTAMIRA - Próx. Avenida Rio Iguaçu | 06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -8,6200 | -55,0482 |
|  | 23/09/2024 09:36:15 | PA - ALTAMIRA - Próx. Avenida Rio Iguaçu | 06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -8,6200 | -55,0482 |
|  | 23/09/2024 09:33:09 | PA - ALTAMIRA - Avenida Rio Três de Maio | Ignição ligada | | Status | 11 | NÃO | -8,6207 | -55,0478 |
|  | 23/09/2024 09:33:09 | PA - ALTAMIRA - Avenida Rio Três de Maio | Ignição ligada | | Status | 11 | SIM | -8,6208 | -55,0479 |
|  | 23/09/2024 09:28:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -8,6540 | -55,0218 |
|  | 23/09/2024 09:28:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | SIM | -8,6540 | -55,0219 |
|  | 23/09/2024 09:23:09 | PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -8,7043 | -54,9983 |
|  | 23/09/2024 09:23:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -8,7045 | -54,9984 |
|  | 23/09/2024 09:18:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 35 | NÃO | -8,7302 | -54,9785 |
|  | 23/09/2024 09:18:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 35 | SIM | -8,7302 | -54,9785 |
|  | 23/09/2024 09:13:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -8,7790 | -54,9737 |
|  | 23/09/2024 09:13:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | SIM | -8,7792 | -54,9737 |
|  | 23/09/2024 09:08:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | NÃO | -8,8352 | -54,9650 |
|  | 23/09/2024 09:08:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | SIM | -8,8352 | -54,9650 |
|  | 23/09/2024 09:03:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 49 | NÃO | -8,8853 | -54,9795 |
|  | 23/09/2024 09:03:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 49 | SIM | -8,8853 | -54,9795 |
|  | 23/09/2024 08:58:09 | PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 63 | NÃO | -8,9348 | -54,9867 |
|  | 23/09/2024 08:58:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 63 | SIM | -8,9348 | -54,9868 |
|  | 23/09/2024 08:53:09 | PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 44 | NÃO | -8,9820 | -54,9773 |
|  | 23/09/2024 08:53:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 44 | SIM | -8,9821 | -54,9775 |
|  | 23/09/2024 08:48:09 | PA - ALTAMIRA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -9,0278 | -54,9575 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 23/09/2024 08:48:09 | PA - ALTAMIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | SIM | -9,0280 | -54,9576 |
|  | 23/09/2024 08:43:09 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 60 | NÃO | -9,0582 | -54,9140 |
|  | 23/09/2024 08:43:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 60 | SIM | -9,0583 | -54,9141 |
|  | 23/09/2024 08:38:09 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 69 | NÃO | -9,1110 | -54,9143 |
|  | 23/09/2024 08:38:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 69 | SIM | -9,1111 | -54,9145 |
|  | 23/09/2024 08:33:09 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -9,1658 | -54,8950 |
|  | 23/09/2024 08:33:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | SIM | -9,1659 | -54,8950 |
|  | 23/09/2024 08:28:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -9,2082 | -54,8777 |
|  | 23/09/2024 08:28:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -9,2082 | -54,8778 |
|  | 23/09/2024 08:23:09 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 33 | NÃO | -9,2462 | -54,8475 |
|  | 23/09/2024 08:23:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 33 | SIM | -9,2463 | -54,8475 |
|  | 23/09/2024 08:23:01 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | | | Posição Normal | 34 | NÃO | -9,2467 | -54,8471 |
|  | 23/09/2024 08:18:09 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 53 | NÃO | -9,2880 | -54,8333 |
|  | 23/09/2024 08:18:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 53 | SIM | -9,2881 | -54,8334 |
|  | 23/09/2024 08:14:35 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | | | Posição Normal | 33 | NÃO | -9,3162 | -54,8383 |
|  | 23/09/2024 08:13:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -9,3295 | -54,8407 |
|  | 23/09/2024 08:13:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | SIM | -9,3296 | -54,8408 |
|  | 23/09/2024 08:08:09 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 84 | NÃO | -9,3772 | -54,8600 |
|  | 23/09/2024 08:08:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 84 | SIM | -9,3772 | -54,8601 |
|  | 23/09/2024 08:03:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 69 | NÃO | -9,4265 | -54,8725 |
|  | 23/09/2024 08:03:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 69 | SIM | -9,4266 | -54,8725 |
|  | 23/09/2024 08:01:28 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | | | Posição Normal | 80 | NÃO | -9,4425 | -54,8625 |
|  | 23/09/2024 07:58:40 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 07:58:39 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 07:58:35 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 07:58:32 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 07:58:30 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 07:58:29 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 07:58:29 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 07:58:09 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -9,4768 | -54,8587 |
|  | 23/09/2024 07:58:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -9,4770 | -54,8588 |
|  | 23/09/2024 07:56:33 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | SIM | -9,4861 | -54,8584 |
|  | 23/09/2024 07:56:16 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -9,4861 | -54,8584 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|----------|---------------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
| | 23/09/2024 07:53:22 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | 06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -9,4860 | -54,8583 |
| | 23/09/2024 07:53:09 | PA - NOVO PROGRESSO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,4860 | -54,8583 |
| | 23/09/2024 07:53:09 | PA - NOVO PROGRESSO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,4861 | -54,8585 |
| | 23/09/2024 07:48:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 63 | NÃO | -9,5292 | -54,8615 |
| | 23/09/2024 07:48:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 63 | SIM | -9,5292 | -54,8616 |
| | 23/09/2024 07:43:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 51 | NÃO | -9,5688 | -54,8767 |
| | 23/09/2024 07:43:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 51 | SIM | -9,5689 | -54,8767 |
| | 23/09/2024 07:38:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5775 | -54,8812 |
| | 23/09/2024 07:38:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5775 | -54,8812 |
| | 23/09/2024 07:38:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8812 |
| | 23/09/2024 07:38:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8812 |
| | 23/09/2024 07:33:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5775 | -54,8812 |
| | 23/09/2024 07:33:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5775 | -54,8812 |
| | 23/09/2024 07:33:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5776 | -54,8812 |
| | 23/09/2024 07:33:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5776 | -54,8812 |
| | 23/09/2024 07:28:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 5 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 23/09/2024 07:28:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 5 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 23/09/2024 07:28:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 5 | SIM | -9,5778 | -54,8813 |
| | 23/09/2024 07:28:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 5 | SIM | -9,5778 | -54,8813 |
| | 23/09/2024 07:23:34 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
| | 23/09/2024 07:23:32 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
| | 23/09/2024 07:23:31 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
| | 23/09/2024 07:23:31 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
| | 23/09/2024 07:23:31 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
| | 23/09/2024 07:23:30 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
| | 23/09/2024 07:23:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8815 |
| | 23/09/2024 07:23:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8815 |
| | 23/09/2024 07:23:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
| | 23/09/2024 07:23:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
| | 23/09/2024 07:22:48 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -9,5777 | -54,8815 |
| | 23/09/2024 07:21:28 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 23/09/2024 07:21:28 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 07:18:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 23/09/2024 07:18:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 23/09/2024 07:18:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 07:18:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 07:13:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 07:13:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 07:08:28 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 10-10 / 18 hora(s) | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 07:08:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 07:08:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 07:08:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Evento | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 07:08:09 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 07:00:31 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 06:57:33 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 06:57:22 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ultima Posição | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 06:52:33 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 06:48:46 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 23/09/2024 06:47:33 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 06:46:49 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 05-05 / 1 hora(s) | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 06:45:14 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ultima Posição | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 06:42:33 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 06:37:33 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 06:32:33 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 06:27:34 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 06:22:34 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 06:17:18 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 06:12:18 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 06:07:18 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 06:02:18 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 05:57:18 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 05:52:18 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 05:47:19 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 23/09/2024 05:47:18 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 05:47:01 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 05-05 / 1 hora(s) | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 05:44:16 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ultima Posição | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 05:42:19 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 23/09/2024 05:36:54 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 05:31:54 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 05:26:54 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 05:21:54 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 05:16:54 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 05:11:54 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 05:06:55 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 05:01:55 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 04:56:39 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 04:51:39 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 04:46:43 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 05-05 / 1 hora(s) | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 04:46:43 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 23/09/2024 04:46:39 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 04:43:42 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ultima Posição | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 04:41:39 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 04:36:39 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 04:36:08 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 10-10 / 1 hora(s) | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 04:31:39 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 04:26:39 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 04:21:40 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 04:16:15 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 04:11:15 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 04:06:15 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 04:01:15 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 03:56:15 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 03:51:15 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 03:46:24 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 23/09/2024 03:46:16 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 03:45:11 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 05-05 / 1 hora(s) | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 03:43:26 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ultima Posição | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 03:41:16 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 03:36:00 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 03:31:00 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 03:26:00 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 03:21:00 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 03:16:00 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 23/09/2024 03:11:00 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 03:06:00 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 03:01:01 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 02:55:36 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 02:50:36 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 02:45:53 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 23/09/2024 02:45:36 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 02:43:31 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 05-05 / 1 hora(s) | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 02:42:56 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ultima Posição | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 02:40:36 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 02:35:36 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 02:30:37 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 02:25:37 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 02:20:37 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 02:15:21 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 02:10:21 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 02:05:21 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 02:00:21 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 01:55:21 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 01:50:21 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 01:45:21 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 01:45:01 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 23/09/2024 01:43:14 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 05-05 / 1 hora(s) | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 01:41:54 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ultima Posição | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 01:40:21 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5778 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 01:34:58 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 01:29:58 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 01:24:58 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 01:19:58 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 01:14:58 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 01:09:58 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 01:04:59 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 00:59:59 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 00:54:41 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 00:49:41 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 00:44:49 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |


RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59


Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236


































Legenda:

 Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

 Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

 Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 23/09/2024 00:44:41 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 00:43:15 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 05-05 / 1 hora(s) | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 00:41:38 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ultima Posição | | Comando | | - | | |
|  | 23/09/2024 00:39:41 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 00:34:41 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 00:29:41 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 00:24:41 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 00:19:42 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8815 |
|  | 23/09/2024 00:14:24 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 00:09:24 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 23/09/2024 00:04:24 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 23:59:24 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 23:54:24 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 23:49:24 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 23:44:33 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 23:44:24 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 23:42:57 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 05-05 / 1 hora(s) | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 23:41:24 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ultima Posição | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 23:39:25 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 23:34:07 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 23:29:07 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 23:24:07 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 23:19:07 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 23:14:07 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 23:09:07 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 23:04:07 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:59:08 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:53:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:48:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:43:53 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:43:53 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição desligada | | Evento | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 22:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 22:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 22:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 22:38:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 22:38:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 22:38:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:38:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:33:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 22:33:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 22:33:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:33:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:28:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 22:28:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 22:28:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:28:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:23:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 22:23:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 22:23:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:23:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:18:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 22:18:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 22:18:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:18:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:13:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 22:13:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 22:13:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:13:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:08:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 22:08:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 22:08:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:08:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:03:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 22:03:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 22:03:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 22:03:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:58:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:58:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:58:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:58:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:53:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:53:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 21:53:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:53:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:48:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:48:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:48:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:48:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:38:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:38:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:38:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:38:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:33:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:33:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:33:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:33:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:28:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:28:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:28:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:28:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:23:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:23:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:23:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:23:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:18:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:18:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:18:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:18:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:13:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:13:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:13:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:13:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:08:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:08:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:08:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 21:08:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:03:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:03:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 21:03:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 21:03:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 20:58:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 20:58:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 20:58:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 20:58:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 20:53:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 20:53:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 20:53:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 20:53:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 20:48:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 20:48:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 20:48:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 20:48:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 20:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 20:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 20:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 20:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 20:38:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 20:38:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 20:38:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 20:38:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 20:33:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 20:33:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 20:33:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 20:33:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 20:28:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 20:28:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 20:28:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 20:28:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 20:23:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5775 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 20:23:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5775 | -54,8813 |
|  | 22/09/2024 20:23:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
|  | 22/09/2024 20:23:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|----------|---------------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
| | 22/09/2024 20:18:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5775 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 20:18:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5775 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 20:18:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 20:18:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 20:13:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5775 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 20:13:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5775 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 20:13:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 20:13:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 20:08:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 20:08:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 20:08:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 20:08:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 20:03:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 20:03:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 20:03:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 20:03:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 19:58:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 19:58:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 19:58:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 19:58:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 19:53:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 19:53:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 19:53:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 19:53:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 19:48:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 19:48:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 19:48:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 19:48:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 19:44:44 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
| | 22/09/2024 19:44:44 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
| | 22/09/2024 19:44:43 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
| | 22/09/2024 19:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 19:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 19:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 19:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 19:42:50 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|----------|---------------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
| | 22/09/2024 19:42:50 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -9,5777 | -54,8814 |
| | 22/09/2024 19:39:14 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | 10 PERNOITE 10 PERNOITE: LOCAL: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 19:38:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 2 | NÃO | -9,5777 | -54,8813 |
| | 22/09/2024 19:38:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 2 | SIM | -9,5777 | -54,8815 |
| | 22/09/2024 19:33:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 39 | NÃO | -9,5955 | -54,8967 |
| | 22/09/2024 19:33:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 39 | SIM | -9,5957 | -54,8968 |
| | 22/09/2024 19:28:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 54 | NÃO | -9,6193 | -54,8777 |
| | 22/09/2024 19:28:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 54 | SIM | -9,6194 | -54,8777 |
| | 22/09/2024 19:23:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 42 | NÃO | -9,6467 | -54,8732 |
| | 22/09/2024 19:23:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 42 | SIM | -9,6467 | -54,8732 |
| | 22/09/2024 19:18:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 64 | NÃO | -9,6958 | -54,8757 |
| | 22/09/2024 19:18:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 64 | SIM | -9,6959 | -54,8757 |
| | 22/09/2024 19:13:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -9,7502 | -54,8917 |
| | 22/09/2024 19:13:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | SIM | -9,7503 | -54,8918 |
| | 22/09/2024 19:08:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 66 | NÃO | -9,7903 | -54,9080 |
| | 22/09/2024 19:08:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 66 | SIM | -9,7904 | -54,9080 |
| | 22/09/2024 19:03:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -9,8338 | -54,8845 |
| | 22/09/2024 19:03:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | SIM | -9,8339 | -54,8846 |
| | 22/09/2024 19:02:52 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Sirene | | Comando | | - | | |
| | 22/09/2024 18:58:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -9,8773 | -54,8987 |
| | 22/09/2024 18:58:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | SIM | -9,8775 | -54,8988 |
| | 22/09/2024 18:53:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -9,9334 | -54,9040 |
| | 22/09/2024 18:48:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 17 | NÃO | -9,9711 | -54,9054 |
| | 22/09/2024 18:44:53 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | | | Posição Normal | 82 | NÃO | -10,0063 | -54,9078 |
| | 22/09/2024 18:43:26 | MT - GUARANTÃ DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -10,0237 | -54,9091 |
| | 22/09/2024 18:38:26 | MT - MATUPÁ - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -10,0822 | -54,9120 |
| | 22/09/2024 18:33:26 | MT - MATUPÁ - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 52 | NÃO | -10,1285 | -54,9319 |
| | 22/09/2024 18:28:26 | MT - MATUPÁ - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 39 | NÃO | -10,1670 | -54,9375 |
| | 22/09/2024 18:27:12 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ultima Posição | | Comando | | - | | |
| | 22/09/2024 18:23:42 | MT - MATUPÁ - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 66 | NÃO | -10,2005 | -54,9565 |
| | 22/09/2024 18:18:42 | MT - PEIXOTO DE AZEVEDO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 66 | NÃO | -10,2316 | -54,9782 |
| | 22/09/2024 18:13:42 | MT - PEIXOTO DE AZEVEDO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 53 | NÃO | -10,2533 | -54,9961 |
| | 22/09/2024 18:08:42 | MT - PEIXOTO DE AZEVEDO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 62 | NÃO | -10,2962 | -55,0311 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|----------|---------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
| | 22/09/2024 18:03:42 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 59 | NÃO | -10,3496 | -55,0424 |
| | 22/09/2024 18:02:15 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163 | | | Posição Normal | 76 | NÃO | -10,3612 | -55,0448 |
| | 22/09/2024 17:59:38 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163 | | | Posição Normal | 52 | NÃO | -10,3907 | -55,0508 |
| | 22/09/2024 17:58:42 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -10,3988 | -55,0523 |
| | 22/09/2024 17:58:42 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -10,3989 | -55,0524 |
| | 22/09/2024 17:54:47 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -10,4428 | -55,0611 |
| | 22/09/2024 17:53:42 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -10,4547 | -55,0633 |
| | 22/09/2024 17:53:42 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | SIM | -10,4547 | -55,0634 |
| | 22/09/2024 17:48:42 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -10,5085 | -55,0740 |
| | 22/09/2024 17:48:42 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | SIM | -10,5085 | -55,0741 |
| | 22/09/2024 17:43:42 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -10,5648 | -55,0915 |
| | 22/09/2024 17:43:42 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | SIM | -10,5649 | -55,0916 |
| | 22/09/2024 17:38:42 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -10,6009 | -55,1034 |
| | 22/09/2024 17:34:51 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163 | | | Posição Normal | 78 | NÃO | -10,6227 | -55,1232 |
| | 22/09/2024 17:33:42 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -10,6323 | -55,1322 |
| | 22/09/2024 17:28:42 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -10,6855 | -55,1352 |
| | 22/09/2024 17:28:42 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -10,6855 | -55,1353 |
| | 22/09/2024 17:23:42 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 41 | NÃO | -10,7207 | -55,1280 |
| | 22/09/2024 17:23:42 | MT - TERRA NOVA DO NORTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 41 | SIM | -10,7207 | -55,1281 |
| | 22/09/2024 17:18:42 | MT - NOVA SANTA HELENA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | NÃO | -10,7637 | -55,1510 |
| | 22/09/2024 17:18:42 | MT - NOVA SANTA HELENA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | SIM | -10,7637 | -55,1511 |
| | 22/09/2024 17:13:42 | MT - NOVA SANTA HELENA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -10,8158 | -55,1737 |
| | 22/09/2024 17:13:42 | MT - NOVA SANTA HELENA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -10,8158 | -55,1738 |
| | 22/09/2024 17:08:42 | MT - NOVA SANTA HELENA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 42 | NÃO | -10,8502 | -55,1882 |
| | 22/09/2024 17:08:42 | MT - NOVA SANTA HELENA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 42 | SIM | -10,8503 | -55,1882 |
| | 22/09/2024 17:03:42 | MT - NOVA SANTA HELENA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -10,9030 | -55,1978 |
| | 22/09/2024 17:03:42 | MT - NOVA SANTA HELENA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -10,9031 | -55,1979 |
| | 22/09/2024 16:58:42 | MT - ITAÚBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 26 | NÃO | -10,9366 | -55,2094 |
| | 22/09/2024 16:55:03 | MT - ITAÚBA - BR-163 | | | Posição Normal | 55 | NÃO | -10,9613 | -55,2216 |
| | 22/09/2024 16:53:42 | MT - ITAÚBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -10,9721 | -55,2282 |
| | 22/09/2024 16:48:42 | MT - ITAÚBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 14 | NÃO | -11,0055 | -55,2484 |
| | 22/09/2024 16:43:42 | MT - ITAÚBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 59 | NÃO | -11,0358 | -55,2685 |
| | 22/09/2024 16:40:24 | MT - ITAÚBA - BR-163 | | | Posição Normal | 82 | NÃO | -11,0696 | -55,2784 |
| | 22/09/2024 16:38:42 | MT - ITAÚBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -11,0853 | -55,2885 |
| | 22/09/2024 16:38:42 | MT - ITAÚBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -11,0854 | -55,2886 |
| | 22/09/2024 16:34:52 | MT - ITAÚBA - BR-163 | | | Posição Normal | 83 | NÃO | -11,1266 | -55,3111 |
| | 22/09/2024 16:33:42 | MT - ITAÚBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -11,1410 | -55,3137 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 16:28:42 | MT - ITAÚBA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -11,1800 | -55,3102 |
|  | 22/09/2024 16:28:42 | MT - ITAÚBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | SIM | -11,1801 | -55,3103 |
|  | 22/09/2024 16:23:42 | MT - ITAÚBA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -11,2325 | -55,3039 |
|  | 22/09/2024 16:18:42 | MT - CLÁUDIA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 83 | NÃO | -11,2883 | -55,3182 |
|  | 22/09/2024 16:15:47 | MT - CLÁUDIA - BR-163 | | | Posição Normal | 65 | NÃO | -11,3231 | -55,3270 |
|  | 22/09/2024 16:13:42 | MT - CLÁUDIA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 58 | NÃO | -11,3413 | -55,3315 |
|  | 22/09/2024 16:13:42 | MT - CLÁUDIA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 58 | NÃO | -11,3414 | -55,3316 |
|  | 22/09/2024 16:08:42 | MT - CLÁUDIA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 50 | NÃO | -11,3943 | -55,3452 |
|  | 22/09/2024 16:08:42 | MT - CLÁUDIA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 50 | SIM | -11,3944 | -55,3453 |
|  | 22/09/2024 16:03:42 | MT - CLÁUDIA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -11,4505 | -55,3575 |
|  | 22/09/2024 16:03:42 | MT - CLÁUDIA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -11,4506 | -55,3576 |
|  | 22/09/2024 15:58:42 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 84 | NÃO | -11,5042 | -55,3703 |
|  | 22/09/2024 15:58:42 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 84 | SIM | -11,5043 | -55,3705 |
|  | 22/09/2024 15:53:42 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -11,5530 | -55,4008 |
|  | 22/09/2024 15:53:42 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | SIM | -11,5531 | -55,4009 |
|  | 22/09/2024 15:50:26 | MT - SINOP - BR-163 | | | Posição Normal | 75 | NÃO | -11,5864 | -55,4207 |
|  | 22/09/2024 15:48:41 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -11,6044 | -55,4285 |
|  | 22/09/2024 15:43:41 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 63 | NÃO | -11,6542 | -55,4414 |
|  | 22/09/2024 15:38:41 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 39 | NÃO | -11,6909 | -55,4509 |
|  | 22/09/2024 15:35:23 | MT - SINOP - BR-163 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -11,6984 | -55,4528 |
|  | 22/09/2024 15:33:41 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -11,6983 | -55,4528 |
|  | 22/09/2024 15:33:41 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -11,6984 | -55,4528 |
|  | 22/09/2024 15:28:41 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 67 | NÃO | -11,7122 | -55,4564 |
|  | 22/09/2024 15:23:41 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 51 | NÃO | -11,7649 | -55,4702 |
|  | 22/09/2024 15:18:41 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 65 | NÃO | -11,7954 | -55,4781 |
|  | 22/09/2024 15:13:41 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -11,8376 | -55,4890 |
|  | 22/09/2024 15:08:41 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 49 | NÃO | -11,8830 | -55,5008 |
|  | 22/09/2024 15:03:41 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 67 | NÃO | -11,9330 | -55,5139 |
|  | 22/09/2024 14:58:41 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 52 | NÃO | -11,9834 | -55,5170 |
|  | 22/09/2024 14:53:41 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -12,0360 | -55,5173 |
|  | 22/09/2024 14:50:49 | MT - SINOP - BR-163 | | | Posição Normal | 74 | NÃO | -12,0688 | -55,5175 |
|  | 22/09/2024 14:48:41 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 64 | NÃO | -12,0916 | -55,5176 |
|  | 22/09/2024 14:43:41 | MT - SINOP - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 69 | NÃO | -12,1458 | -55,5140 |
|  | 22/09/2024 14:38:41 | MT - VERA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -12,1962 | -55,5348 |
|  | 22/09/2024 14:33:41 | MT - VERA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -12,2503 | -55,5510 |
|  | 22/09/2024 14:28:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -12,2966 | -55,5698 |
|  | 22/09/2024 14:23:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -12,3482 | -55,5962 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 14:18:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -12,3995 | -55,6219 |
|  | 22/09/2024 14:13:41 | MT - SORRISO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 37 | NÃO | -12,4425 | -55,6543 |
|  | 22/09/2024 14:10:27 | MT - SORRISO - BR-163 | | | Posição Normal | 71 | NÃO | -12,4718 | -55,6730 |
|  | 22/09/2024 14:08:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 69 | NÃO | -12,4875 | -55,6817 |
|  | 22/09/2024 14:08:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 69 | NÃO | -12,4876 | -55,6817 |
|  | 22/09/2024 14:03:41 | MT - SORRISO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 57 | NÃO | -12,5293 | -55,7043 |
|  | 22/09/2024 13:58:41 | MT - SORRISO - Avenida Idemar Riedi | Ignição ligada | | Status | 51 | NÃO | -12,5449 | -55,7093 |
|  | 22/09/2024 13:53:41 | MT - SORRISO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -12,5824 | -55,7340 |
|  | 22/09/2024 13:51:11 | MT - SORRISO - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 44 | NÃO | -12,6010 | -55,7495 |
|  | 22/09/2024 13:48:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -12,6199 | -55,7654 |
|  | 22/09/2024 13:47:51 | MT - SORRISO - BR-163 | | | Posição Normal | 71 | NÃO | -12,6273 | -55,7715 |
|  | 22/09/2024 13:45:23 | MT - SORRISO - BR-163 | | | Posição Normal | 73 | NÃO | -12,6489 | -55,7879 |
|  | 22/09/2024 13:43:41 | MT - SORRISO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 68 | NÃO | -12,6667 | -55,7923 |
|  | 22/09/2024 13:43:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 68 | NÃO | -12,6667 | -55,7924 |
|  | 22/09/2024 13:39:37 | MT - SORRISO - BR-163 | | | Posição Normal | 59 | NÃO | -12,6994 | -55,8127 |
|  | 22/09/2024 13:38:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -12,7075 | -55,8187 |
|  | 22/09/2024 13:38:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -12,7077 | -55,8188 |
|  | 22/09/2024 13:33:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -12,7577 | -55,8340 |
|  | 22/09/2024 13:33:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -12,7578 | -55,8341 |
|  | 22/09/2024 13:29:23 | MT - SORRISO - BR-163 | | | Posição Normal | 72 | NÃO | -12,8046 | -55,8320 |
|  | 22/09/2024 13:28:41 | MT - SORRISO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -12,8120 | -55,8297 |
|  | 22/09/2024 13:28:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -12,8121 | -55,8298 |
|  | 22/09/2024 13:23:41 | MT - SORRISO - Perimetral Paraná | Ignição ligada | | Status | 46 | NÃO | -12,8615 | -55,8328 |
|  | 22/09/2024 13:23:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 46 | SIM | -12,8616 | -55,8329 |
|  | 22/09/2024 13:18:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -12,9115 | -55,8522 |
|  | 22/09/2024 13:18:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -12,9116 | -55,8523 |
|  | 22/09/2024 13:13:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -12,9620 | -55,8718 |
|  | 22/09/2024 13:13:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | SIM | -12,9622 | -55,8719 |
|  | 22/09/2024 13:08:41 | MT - SORRISO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -13,0153 | -55,8926 |
|  | 22/09/2024 13:03:41 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 38 | NÃO | -13,0582 | -55,9156 |
|  | 22/09/2024 12:58:41 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 58 | NÃO | -13,0818 | -55,9394 |
|  | 22/09/2024 12:53:41 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -13,1310 | -55,9624 |
|  | 22/09/2024 12:51:05 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 12:51:03 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 12:51:03 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 12:51:03 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO
































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)







































| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--|-----------------|----------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 12:51:03 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 12:50:04 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163 | | | Posição Normal | 74 | NÃO | -13,1679 | -55,9790 |
|  | 22/09/2024 12:48:41 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -13,1818 | -55,9852 |
|  | 22/09/2024 12:48:41 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -13,1819 | -55,9853 |
|  | 22/09/2024 12:43:41 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -13,2333 | -56,0082 |
|  | 22/09/2024 12:43:41 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -13,2334 | -56,0083 |
|  | 22/09/2024 12:43:09 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -13,2386 | -56,0107 |
|  | 22/09/2024 12:38:41 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -13,2807 | -56,0292 |
|  | 22/09/2024 12:38:41 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -13,2808 | -56,0292 |
|  | 22/09/2024 12:33:41 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -13,3283 | -56,0500 |
|  | 22/09/2024 12:33:41 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -13,3283 | -56,0501 |
|  | 22/09/2024 12:28:41 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -13,3747 | -56,0798 |
|  | 22/09/2024 12:28:41 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -13,3747 | -56,0800 |
|  | 22/09/2024 12:23:41 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -13,4242 | -56,0802 |
|  | 22/09/2024 12:23:41 | MT - LUCAS DO RIO VERDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -13,4243 | -56,0802 |
|  | 22/09/2024 12:21:41 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 12:21:40 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 12:21:40 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 12:21:38 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 12:21:38 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 12:19:25 | MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -13,4575 | -56,0782 |
|  | 22/09/2024 12:18:41 | MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -13,4575 | -56,0782 |
|  | 22/09/2024 12:18:41 | MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -13,4576 | -56,0783 |
|  | 22/09/2024 12:15:18 | MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163 | 06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -13,4575 | -56,0782 |
|  | 22/09/2024 12:13:41 | MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -13,4650 | -56,0728 |
|  | 22/09/2024 12:13:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -13,4651 | -56,0729 |
|  | 22/09/2024 12:08:41 | MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -13,5103 | -56,0398 |
|  | 22/09/2024 12:08:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -13,5104 | -56,0400 |
|  | 22/09/2024 12:03:41 | MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -13,5618 | -56,0283 |
|  | 22/09/2024 12:03:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -13,5619 | -56,0285 |
|  | 22/09/2024 11:58:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -13,6175 | -56,0330 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59
Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018
Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 11:58:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | SIM | -13,6176 | -56,0331 |
|  | 22/09/2024 11:53:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -13,6730 | -56,0377 |
|  | 22/09/2024 11:53:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -13,6731 | -56,0377 |
|  | 22/09/2024 11:48:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -13,7275 | -56,0467 |
|  | 22/09/2024 11:48:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -13,7276 | -56,0467 |
|  | 22/09/2024 11:47:33 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | | | Posição Normal | 72 | NÃO | -13,7397 | -56,0500 |
|  | 22/09/2024 11:43:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -13,7794 | -56,0605 |
|  | 22/09/2024 11:38:41 | MT - NOVA MUTUM - Avenida São José Aparecido Ribeiro | Ignição ligada | | Status | 46 | NÃO | -13,8232 | -56,0779 |
|  | 22/09/2024 11:33:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -13,8669 | -56,0867 |
|  | 22/09/2024 11:32:37 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 11:32:36 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 11:32:36 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 11:32:34 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 11:32:34 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 11:29:18 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | | | Posição Normal | 63 | NÃO | -13,9150 | -56,0928 |
|  | 22/09/2024 11:28:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 35 | NÃO | -13,9196 | -56,0933 |
|  | 22/09/2024 11:23:41 | MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -13,9725 | -56,0985 |
|  | 22/09/2024 11:23:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | SIM | -13,9726 | -56,0986 |
|  | 22/09/2024 11:18:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 68 | NÃO | -14,0237 | -56,0968 |
|  | 22/09/2024 11:18:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 68 | SIM | -14,0237 | -56,0969 |
|  | 22/09/2024 11:13:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -14,0762 | -56,1080 |
|  | 22/09/2024 11:13:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | SIM | -14,0763 | -56,1081 |
|  | 22/09/2024 11:08:41 | MT - NOVA MUTUM - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -14,1273 | -56,1138 |
|  | 22/09/2024 11:08:41 | MT - NOVA MUTUM - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | SIM | -14,1274 | -56,1140 |
|  | 22/09/2024 11:03:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 11:03:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 11:03:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 11:03:41 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 11:03:41 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:58:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:58:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:58:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:58:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:58:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:58:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:58:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0905 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 10:54:51 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:54:51 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | 15 ABERTURA DE BAU MANUAL Contra Senha:**** | | Macro | | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:53:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:53:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:53:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:53:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:53:41 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:53:41 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:53:41 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:53:04 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 10:53:02 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 10:50:47 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:50:47 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:48:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:48:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:48:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:48:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:48:41 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:48:41 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:48:41 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:47:23 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: LUIZHENRIQUE | Desligar Sirene | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 10:47:19 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: LUIZHENRIQUE | Desligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 10:44:35 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 10:44:35 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 10:44:33 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 10:44:30 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 10:44:30 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 10:43:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:43:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:43:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:43:41 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:43:41 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:43:41 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 10:43:41 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:43:40 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:43:40 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:42:59 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:42:59 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:42:59 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:42:59 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:37:10 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:37:10 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:37:10 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:36:16 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:36:16 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:36:16 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:36:16 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -14,1673 | -56,0905 |
|  | 22/09/2024 10:35:20 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 10-10 / 13 hora(s) | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 10:34:50 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:34:50 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:34:50 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:34:50 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Botão de aviso de cabine pressionado | | Evento | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:34:35 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Botão de aviso de cabine pressionado | | Evento | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:34:35 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:34:35 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:34:35 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -14,1674 | -56,0906 |
|  | 22/09/2024 10:33:06 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | SIM | -14,1731 | -56,0888 |
|  | 22/09/2024 10:33:06 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Botão de aviso de cabine pressionado | | Evento | 70 | SIM | -14,1731 | -56,0888 |
|  | 22/09/2024 10:33:06 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 70 | SIM | -14,1731 | -56,0888 |
|  | 22/09/2024 10:32:50 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 73 | SIM | -14,1758 | -56,0881 |
|  | 22/09/2024 10:32:50 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Botão de aviso de cabine pressionado | | Evento | 73 | SIM | -14,1758 | -56,0881 |
|  | 22/09/2024 10:32:50 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | SIM | -14,1758 | -56,0881 |
|  | 22/09/2024 10:32:11 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -14,1830 | -56,0878 |
|  | 22/09/2024 10:32:11 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Botão de aviso de cabine pressionado | | Evento | 70 | NÃO | -14,1830 | -56,0878 |
|  | 22/09/2024 10:32:11 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 70 | NÃO | -14,1830 | -56,0878 |
|  | 22/09/2024 10:31:56 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 65 | NÃO | -14,1855 | -56,0877 |
|  | 22/09/2024 10:31:56 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | Botão de aviso de cabine pressionado | | Evento | 65 | NÃO | -14,1855 | -56,0877 |
|  | 22/09/2024 10:31:56 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 65 | NÃO | -14,1855 | -56,0877 |
|  | 22/09/2024 10:31:16 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | MENSAGEM IIVRE:INFORME MOTIVO DA MOVIMENTAÇÃO! ENVIAR VIA MACRO | | Macro | | - | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 10:31:14 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ligar Sirene | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 10:31:05 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -14,2293 | -56,1070 |
|  | 22/09/2024 10:31:05 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 82 | NÃO | -14,2293 | -56,1070 |
|  | 22/09/2024 10:31:05 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | SIM | -14,2295 | -56,1071 |
|  | 22/09/2024 10:31:05 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | O veículo está bloqueado | | Status | 82 | SIM | -14,2295 | -56,1071 |
|  | 22/09/2024 10:27:58 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | MENSAGEM IIVRE:INFO MOTIVO DA MOVIMENTACAO | | Macro | | - | | |
|  | 22/09/2024 10:27:53 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 05-05 / 1 hora(s) | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 10:21:43 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -14,2662 | -56,1498 |
|  | 22/09/2024 10:21:43 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | SIM | -14,2663 | -56,1498 |
|  | 22/09/2024 10:16:43 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 62 | SIM | -14,3156 | -56,1410 |
|  | 22/09/2024 10:11:43 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 67 | NÃO | -14,3620 | -56,1438 |
|  | 22/09/2024 10:11:43 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 67 | NÃO | -14,3620 | -56,1438 |
|  | 22/09/2024 10:11:43 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 67 | NÃO | -14,3620 | -56,1438 |
|  | 22/09/2024 10:11:43 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 67 | SIM | -14,3620 | -56,1439 |
|  | 22/09/2024 10:11:43 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 67 | SIM | -14,3620 | -56,1439 |
|  | 22/09/2024 10:10:29 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 10:06:43 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 80 | SIM | -14,4051 | -56,1095 |
|  | 22/09/2024 10:06:43 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -14,4051 | -56,1095 |
|  | 22/09/2024 10:04:44 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | MENSAGEM IIVRE:INFORME SITUAÇÃO DA VIAGEM | | Macro | | - | | |
|  | 22/09/2024 10:04:43 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Sirene | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 10:02:00 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -14,4506 | -56,1344 |
|  | 22/09/2024 10:02:00 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | | | Posição Normal | 74 | NÃO | -14,4506 | -56,1344 |
|  | 22/09/2024 10:01:43 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 73 | NÃO | -14,4525 | -56,1367 |
|  | 22/09/2024 10:01:43 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -14,4525 | -56,1367 |
|  | 22/09/2024 10:01:43 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | SIM | -14,4525 | -56,1367 |
|  | 22/09/2024 10:01:43 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 73 | SIM | -14,4525 | -56,1367 |
|  | 22/09/2024 09:58:48 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | MENSAGEM IIVRE:TUDO OK? | | Macro | | - | | |
|  | 22/09/2024 09:58:47 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ligar Sirene | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 09:58:40 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 10-10 / 1 hora(s) | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 09:58:11 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Última Posição | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 09:56:43 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 73 | NÃO | -14,4892 | -56,1798 |
|  | 22/09/2024 09:56:43 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -14,4892 | -56,1798 |
|  | 22/09/2024 09:56:43 | MT - DIAMANTINO - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 73 | NÃO | -14,4892 | -56,1798 |
|  | 22/09/2024 09:56:43 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 73 | SIM | -14,4892 | -56,1800 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 09:56:43 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | SIM | -14,4892 | -56,1800 |
|  | 22/09/2024 09:52:52 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 09:52:50 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 09:52:49 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 09:52:49 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 09:52:49 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 09:51:43 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -14,5258 | -56,2235 |
|  | 22/09/2024 09:51:43 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -14,5258 | -56,2235 |
|  | 22/09/2024 09:51:43 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -14,5258 | -56,2235 |
|  | 22/09/2024 09:51:15 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | | | Posição Normal | 69 | NÃO | -14,5291 | -56,2274 |
|  | 22/09/2024 09:50:13 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 58 | NÃO | -14,5350 | -56,2309 |
|  | 22/09/2024 09:50:13 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 58 | NÃO | -14,5350 | -56,2309 |
|  | 22/09/2024 09:49:51 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 05-05 / 1 hora(s) | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 09:49:09 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Última Posição | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 09:45:13 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 40 | NÃO | -14,5763 | -56,2230 |
|  | 22/09/2024 09:45:13 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 40 | NÃO | -14,5763 | -56,2230 |
|  | 22/09/2024 09:45:13 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 40 | NÃO | -14,5763 | -56,2230 |
|  | 22/09/2024 09:45:13 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 40 | SIM | -14,5764 | -56,2231 |
|  | 22/09/2024 09:45:13 | MT - DIAMANTINO - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 40 | SIM | -14,5764 | -56,2231 |
|  | 22/09/2024 09:40:13 | MT - NOBRES - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -14,6078 | -56,2493 |
|  | 22/09/2024 09:40:13 | MT - NOBRES - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 77 | NÃO | -14,6078 | -56,2493 |
|  | 22/09/2024 09:40:13 | MT - NOBRES - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 77 | NÃO | -14,6078 | -56,2493 |
|  | 22/09/2024 09:35:13 | MT - NOBRES - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -14,6399 | -56,2778 |
|  | 22/09/2024 09:35:13 | MT - NOBRES - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 72 | NÃO | -14,6399 | -56,2778 |
|  | 22/09/2024 09:35:13 | MT - NOBRES - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -14,6399 | -56,2778 |
|  | 22/09/2024 09:34:45 | MT - NOBRES - BR-163 | | | Posição Normal | 74 | NÃO | -14,6435 | -56,2815 |
|  | 22/09/2024 09:33:03 | MT - NOBRES - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -14,6572 | -56,2958 |
|  | 22/09/2024 09:33:03 | MT - NOBRES - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 80 | NÃO | -14,6572 | -56,2958 |
|  | 22/09/2024 09:33:03 | MT - NOBRES - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 80 | SIM | -14,6572 | -56,2959 |
|  | 22/09/2024 09:33:03 | MT - NOBRES - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -14,6572 | -56,2959 |
|  | 22/09/2024 09:28:47 | MT - NOBRES - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -14,6964 | -56,3129 |
|  | 22/09/2024 09:28:47 | MT - NOBRES - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -14,6964 | -56,3129 |
|  | 22/09/2024 09:28:03 | MT - NOBRES - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 73 | NÃO | -14,7017 | -56,3192 |
|  | 22/09/2024 09:28:03 | MT - NOBRES - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -14,7017 | -56,3192 |
|  | 22/09/2024 09:27:29 | MT - NOBRES - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 72 | NÃO | -14,7071 | -56,3222 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 09:27:29 | MT - NOBRES - BR-163 | | | Posição Normal | 72 | NÃO | -14,7071 | -56,3222 |
|  | 22/09/2024 09:26:56 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ultima Posição | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 09:26:28 | MT - NOBRES - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -14,7177 | -56,3211 |
|  | 22/09/2024 09:26:28 | MT - NOBRES - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -14,7177 | -56,3211 |
|  | 22/09/2024 09:26:28 | MT - NOBRES - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -14,7177 | -56,3211 |
|  | 22/09/2024 09:21:28 | MT - NOBRES - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 79 | SIM | -14,7632 | -56,3472 |
|  | 22/09/2024 09:21:28 | MT - NOBRES - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -14,7632 | -56,3472 |
|  | 22/09/2024 09:21:28 | MT - NOBRES - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -14,7632 | -56,3472 |
|  | 22/09/2024 09:21:28 | MT - NOBRES - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 79 | NÃO | -14,7632 | -56,3472 |
|  | 22/09/2024 09:16:28 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 73 | SIM | -14,7915 | -56,3991 |
|  | 22/09/2024 09:16:28 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 73 | SIM | -14,7915 | -56,3991 |
|  | 22/09/2024 09:11:28 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 54 | SIM | -14,8257 | -56,4311 |
|  | 22/09/2024 09:11:28 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 54 | SIM | -14,8257 | -56,4311 |
|  | 22/09/2024 09:06:28 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | SIM | -14,8655 | -56,4579 |
|  | 22/09/2024 09:06:28 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 75 | SIM | -14,8655 | -56,4579 |
|  | 22/09/2024 09:04:58 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | | | Posição Normal | 78 | SIM | -14,8816 | -56,4620 |
|  | 22/09/2024 09:04:58 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 78 | SIM | -14,8816 | -56,4620 |
|  | 22/09/2024 09:01:28 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 74 | SIM | -14,9176 | -56,4758 |
|  | 22/09/2024 09:01:28 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -14,9176 | -56,4758 |
|  | 22/09/2024 08:56:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -14,9601 | -56,5108 |
|  | 22/09/2024 08:56:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 79 | SIM | -14,9601 | -56,5108 |
|  | 22/09/2024 08:56:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -14,9600 | -56,5107 |
|  | 22/09/2024 08:56:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 79 | NÃO | -14,9600 | -56,5107 |
|  | 22/09/2024 08:56:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 79 | NÃO | -14,9600 | -56,5107 |
|  | 22/09/2024 08:53:25 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | | | Posição Normal | 68 | SIM | -14,9933 | -56,5175 |
|  | 22/09/2024 08:53:25 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | | | Posição Normal | 68 | SIM | -14,9933 | -56,5175 |
|  | 22/09/2024 08:53:25 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 68 | SIM | -14,9933 | -56,5175 |
|  | 22/09/2024 08:51:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -15,0144 | -56,5153 |
|  | 22/09/2024 08:51:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 74 | SIM | -15,0144 | -56,5153 |
|  | 22/09/2024 08:51:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -15,0143 | -56,5152 |
|  | 22/09/2024 08:51:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -15,0143 | -56,5152 |
|  | 22/09/2024 08:51:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -15,0143 | -56,5152 |
|  | 22/09/2024 08:46:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 71 | SIM | -15,0700 | -56,5177 |
|  | 22/09/2024 08:46:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | SIM | -15,0700 | -56,5177 |
|  | 22/09/2024 08:46:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -15,0698 | -56,5177 |
|  | 22/09/2024 08:46:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 71 | NÃO | -15,0698 | -56,5177 |
| | 22/09/2024 08:41:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | SIM | -15,1246 | -56,5215 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 08:41:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 71 | SIM | -15,1246 | -56,5215 |
|  | 22/09/2024 08:41:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 71 | NÃO | -15,1245 | -56,5213 |
|  | 22/09/2024 08:41:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -15,1245 | -56,5213 |
|  | 22/09/2024 08:41:29 | MT - ROSÁRIO OESTE - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 71 | NÃO | -15,1245 | -56,5213 |
|  | 22/09/2024 08:36:29 | MT - JANGADA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 69 | NÃO | -15,1815 | -56,5207 |
|  | 22/09/2024 08:36:29 | MT - JANGADA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 69 | NÃO | -15,1815 | -56,5207 |
|  | 22/09/2024 08:36:29 | MT - JANGADA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 69 | SIM | -15,1816 | -56,5208 |
|  | 22/09/2024 08:36:29 | MT - JANGADA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 69 | SIM | -15,1816 | -56,5208 |
|  | 22/09/2024 08:31:28 | MT - JANGADA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 52 | SIM | -15,2239 | -56,4990 |
|  | 22/09/2024 08:31:28 | MT - JANGADA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 52 | SIM | -15,2239 | -56,4990 |
|  | 22/09/2024 08:26:28 | MT - JANGADA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 54 | SIM | -15,2422 | -56,4824 |
|  | 22/09/2024 08:26:28 | MT - JANGADA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 54 | SIM | -15,2422 | -56,4824 |
|  | 22/09/2024 08:24:34 | MT - JANGADA - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -15,2446 | -56,4784 |
|  | 22/09/2024 08:24:34 | MT - JANGADA - BR-163 | Tempo Máximo de Veículo Parado com Motor Ligado | | Alerta de Software | | NÃO | -15,2446 | -56,4784 |
|  | 22/09/2024 08:24:34 | MT - JANGADA - BR-163 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -15,2446 | -56,4784 |
|  | 22/09/2024 08:21:28 | MT - JANGADA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -15,2446 | -56,4783 |
|  | 22/09/2024 08:21:28 | MT - JANGADA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | SIM | -15,2446 | -56,4783 |
|  | 22/09/2024 08:16:28 | MT - JANGADA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,2446 | -56,4783 |
|  | 22/09/2024 08:16:28 | MT - JANGADA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,2446 | -56,4783 |
|  | 22/09/2024 08:11:28 | MT - JANGADA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,2446 | -56,4783 |
|  | 22/09/2024 08:11:28 | MT - JANGADA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,2446 | -56,4783 |
|  | 22/09/2024 08:06:28 | MT - JANGADA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,2446 | -56,4783 |
|  | 22/09/2024 08:06:28 | MT - JANGADA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,2446 | -56,4783 |
|  | 22/09/2024 08:06:28 | MT - JANGADA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,2446 | -56,4783 |
|  | | | 06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -15,2446 | -56,4783 |
|  | 22/09/2024 08:06:13 | MT - JANGADA - Próx. BR-163 | | | | | | | |
|  | 22/09/2024 08:01:28 | MT - JANGADA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -15,2743 | -56,4451 |
|  | 22/09/2024 08:01:28 | MT - JANGADA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -15,2743 | -56,4451 |
|  | 22/09/2024 07:59:21 | MT - JANGADA - BR-163 | | | Posição Normal | 76 | NÃO | -15,2956 | -56,4352 |
|  | 22/09/2024 07:59:21 | MT - JANGADA - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -15,2956 | -56,4352 |
|  | 22/09/2024 07:56:28 | MT - JANGADA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 67 | NÃO | -15,3238 | -56,4282 |
|  | 22/09/2024 07:56:28 | MT - JANGADA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 67 | NÃO | -15,3238 | -56,4282 |
|  | 22/09/2024 07:56:28 | MT - JANGADA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 67 | NÃO | -15,3238 | -56,4283 |
|  | 22/09/2024 07:56:28 | MT - JANGADA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 67 | NÃO | -15,3238 | -56,4283 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)































| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 07:51:49 | MT - JANGADA - BR-163 | | | Posição Normal | 68 | NÃO | -15,3609 | -56,4112 |
|  | 22/09/2024 07:51:28 | MT - JANGADA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 66 | NÃO | -15,3641 | -56,4099 |
|  | 22/09/2024 07:51:28 | MT - JANGADA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 66 | NÃO | -15,3641 | -56,4099 |
|  | 22/09/2024 07:46:32 | MT - JANGADA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 75 | SIM | -15,4002 | -56,3803 |
|  | 22/09/2024 07:46:32 | MT - JANGADA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | SIM | -15,4002 | -56,3803 |
|  | 22/09/2024 07:46:28 | MT - ACORIZAL - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -15,4005 | -56,3797 |
|  | 22/09/2024 07:46:28 | MT - ACORIZAL - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -15,4005 | -56,3797 |
|  | 22/09/2024 07:46:28 | MT - ACORIZAL - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -15,4005 | -56,3797 |
|  | 22/09/2024 07:46:28 | MT - JANGADA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 76 | SIM | -15,4007 | -56,3797 |
|  | 22/09/2024 07:46:28 | MT - JANGADA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | SIM | -15,4007 | -56,3797 |
|  | 22/09/2024 07:41:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -15,4372 | -56,3365 |
|  | 22/09/2024 07:41:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -15,4372 | -56,3365 |
|  | 22/09/2024 07:41:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | SIM | -15,4372 | -56,3366 |
|  | 22/09/2024 07:41:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 72 | SIM | -15,4372 | -56,3366 |
|  | 22/09/2024 07:36:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -15,4758 | -56,2983 |
|  | 22/09/2024 07:36:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -15,4758 | -56,2983 |
|  | 22/09/2024 07:36:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 74 | SIM | -15,4759 | -56,2985 |
|  | 22/09/2024 07:36:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -15,4759 | -56,2985 |
|  | 22/09/2024 07:31:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -15,5208 | -56,2733 |
|  | 22/09/2024 07:31:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 77 | NÃO | -15,5208 | -56,2733 |
|  | 22/09/2024 07:31:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 77 | NÃO | -15,5208 | -56,2733 |
|  | 22/09/2024 07:31:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | SIM | -15,5209 | -56,2735 |
|  | 22/09/2024 07:31:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 77 | SIM | -15,5209 | -56,2735 |
|  | 22/09/2024 07:28:19 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 77 | NÃO | -15,5547 | -56,2682 |
|  | 22/09/2024 07:28:19 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | | | Posição Normal | 77 | NÃO | -15,5547 | -56,2682 |
|  | 22/09/2024 07:26:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 70 | NÃO | -15,5693 | -56,2537 |
|  | 22/09/2024 07:26:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -15,5693 | -56,2537 |
|  | 22/09/2024 07:26:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 70 | NÃO | -15,5695 | -56,2538 |
|  | 22/09/2024 07:26:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -15,5695 | -56,2538 |
|  | 22/09/2024 07:21:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -15,5995 | -56,2128 |
|  | 22/09/2024 07:21:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 70 | NÃO | -15,5995 | -56,2128 |
|  | 22/09/2024 07:16:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 70 | NÃO | -15,6458 | -56,1985 |
|  | 22/09/2024 07:16:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -15,6458 | -56,1985 |
|  | 22/09/2024 07:16:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 70 | NÃO | -15,6458 | -56,1985 |
|  | 22/09/2024 07:11:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes | Ignição ligada | | Status | 58 | NÃO | -15,6765 | -56,1759 |
|  | 22/09/2024 07:11:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes | A sirene está ligada | | Status | 58 | NÃO | -15,6765 | -56,1759 |
|  | 22/09/2024 07:11:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes | Veiculo na Chuva | | Status | 58 | NÃO | -15,6765 | -56,1759 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59
Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018
Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 07:07:33 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 07:07:30 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 07:07:29 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 07:07:28 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 07:07:26 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 07:06:54 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-070 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -15,7015 | -56,1591 |
|  | 22/09/2024 07:06:54 | MT - VÁRZEA GRANDE - BR-070 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -15,7015 | -56,1591 |
|  | 22/09/2024 07:06:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes | Ignição ligada | | Status | 37 | NÃO | -15,7018 | -56,1575 |
|  | 22/09/2024 07:06:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes | A sirene está ligada | | Status | 37 | NÃO | -15,7018 | -56,1575 |
|  | 22/09/2024 07:06:28 | MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes | Saída do Raio de Manobra | | Evento | 37 | NÃO | -15,7018 | -56,1575 |
|  | 22/09/2024 07:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes | A sirene está ligada | | Status | 20 | NÃO | -15,7024 | -56,1546 |
|  | 22/09/2024 07:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes | Ignição ligada | | Status | 20 | NÃO | -15,7024 | -56,1546 |
|  | 22/09/2024 07:01:43 | MT - VÁRZEA GRANDE | 06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -15,7017 | -56,1540 |
|  | 22/09/2024 07:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7017 | -56,1541 |
|  | 22/09/2024 07:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7017 | -56,1541 |
|  | 22/09/2024 06:59:43 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 06:59:42 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 06:59:40 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 06:59:39 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 06:59:36 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 06:59:35 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 22/09/2024 06:57:34 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -15,7015 | -56,1557 |
|  | 22/09/2024 06:57:34 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -15,7015 | -56,1557 |
|  | 22/09/2024 06:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição ligada | | Status | 5 | NÃO | -15,7005 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 06:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 5 | NÃO | -15,7005 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 06:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 5 | NÃO | -15,7005 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 06:51:44 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:51:44 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:51:44 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 06:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 06:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 06:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 06:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 06:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 06:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 06:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 06:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 06:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 06:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 06:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 05:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 05:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 05:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 05:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 05:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 05:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 05:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 05:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 05:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 05:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 05:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 04:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 04:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 03:57:25 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Tiradentes | O veículo está bloqueado | LORA | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:57:25 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Tiradentes | Posição Periódica Lora | LORA | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:57:25 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Tiradentes | A sirene está ligada | LORA | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:57:25 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Tiradentes | A sirene está ligada | LORA | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 03:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 03:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 03:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 03:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 03:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 03:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 03:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 03:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 03:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 03:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 03:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 03:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 03:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1564 |
|  | 22/09/2024 03:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 03:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 03:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)








































| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 02:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 02:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 01:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59
Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018
Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 22/09/2024 00:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 22/09/2024 00:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:57:22 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Tiradentes | A sirene está ligada | LORA | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1562 |
|  | 21/09/2024 23:57:22 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Tiradentes | O veículo está bloqueado | LORA | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1562 |
|  | 21/09/2024 23:57:22 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Tiradentes | Posição Periódica Lora | LORA | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1562 |
|  | 21/09/2024 23:57:22 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Tiradentes | A sirene está ligada | LORA | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1562 |
|  | 21/09/2024 23:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7004 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 23:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 23:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 22:57:21 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Tiradentes | O veículo está bloqueado | LORA | Status | 0 | NÃO | -15,7002 | -56,1562 |
|  | 21/09/2024 22:57:21 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Tiradentes | Posição Periódica Lora | LORA | Status | 0 | NÃO | -15,7002 | -56,1562 |
|  | 21/09/2024 22:57:21 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Tiradentes | A sirene está ligada | LORA | Status | 0 | NÃO | -15,7002 | -56,1562 |
|  | 21/09/2024 22:57:21 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rua Tiradentes | A sirene está ligada | LORA | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7002 | -56,1562 |
|  | 21/09/2024 22:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 22:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1563 |
|  | 21/09/2024 22:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
|  | 21/09/2024 22:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
|  | 21/09/2024 22:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
|  | 21/09/2024 22:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
|  | 21/09/2024 22:45:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
|  | 21/09/2024 22:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
|  | 21/09/2024 22:40:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
|  | 21/09/2024 22:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
|  | 21/09/2024 22:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
|  | 21/09/2024 22:35:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|----------|---------------------|---|--|--|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
| | 21/09/2024 22:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:30:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:25:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:20:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:15:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:10:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:08:36 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:08:36 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:08:36 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:08:36 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:05:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 22:00:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 21:56:52 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | | Desabilitar sensor de porta do motorista | Comando | | - | | |
| | 21/09/2024 21:56:52 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | | Desabilitar sensor de porta do carona | Comando | | - | | |
| | 21/09/2024 21:56:51 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | | Ligar Bloqueio | Comando | | - | | |
| | 21/09/2024 21:56:25 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 21:56:25 | MT - VÁRZEA GRANDE | 10 PERNOITE 10 PERNOITE: LOCAL: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 21:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 21:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|----------|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
| | 21/09/2024 21:55:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7003 | -56,1564 |
| | 21/09/2024 21:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | Saída do Raio de Manobra | | Evento | 5 | NÃO | -15,7005 | -56,1552 |
| | 21/09/2024 21:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 5 | NÃO | -15,7005 | -56,1552 |
| | 21/09/2024 21:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição ligada | | Status | 5 | NÃO | -15,7005 | -56,1552 |
| | 21/09/2024 21:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 5 | NÃO | -15,7005 | -56,1552 |
| | 21/09/2024 21:50:49 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 5 | NÃO | -15,7005 | -56,1552 |
| | 21/09/2024 21:47:03 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:47:03 | MT - VÁRZEA GRANDE | 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO: PREVISAO DE REINICIO HORA: ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:46:12 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:46:12 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:46:12 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:45:59 | MT - VÁRZEA GRANDE | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:43:42 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
| | 21/09/2024 21:39:17 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:34:17 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:33:47 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Sirene | | Comando | | - | | |
| | 21/09/2024 21:33:41 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ligar Sirene | | Comando | | - | | |
| | 21/09/2024 21:33:41 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | MENSAGEM IIVRE:VEÍCULO SERÁ BLOQUEADO | | Macro | | - | | |
| | 21/09/2024 21:33:39 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | MENSAGEM IIVRE:INFORME MOTIVO DA PARADA | | Macro | | - | | |
| | 21/09/2024 21:31:56 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
| | 21/09/2024 21:29:17 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:29:17 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:29:17 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:24:17 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:24:17 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:22:26 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:22:26 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:22:26 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:21:53 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:21:53 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:21:53 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:21:53 | MT - VÁRZEA GRANDE | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
| | 21/09/2024 21:21:14 | MT - VÁRZEA GRANDE | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 21:21:14 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
|  | 21/09/2024 21:21:14 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
|  | 21/09/2024 21:21:14 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1535 |
|  | 21/09/2024 21:19:17 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1534 |
|  | 21/09/2024 21:19:17 | MT - VÁRZEA GRANDE | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1534 |
|  | 21/09/2024 21:19:17 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1534 |
|  | 21/09/2024 21:19:17 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1534 |
|  | 21/09/2024 21:19:17 | MT - VÁRZEA GRANDE | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1534 |
|  | 21/09/2024 21:15:35 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1534 |
|  | 21/09/2024 21:15:35 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1534 |
|  | 21/09/2024 21:10:35 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1534 |
|  | 21/09/2024 21:10:35 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1534 |
|  | 21/09/2024 21:10:22 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1534 |
|  | 21/09/2024 21:10:22 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1534 |
|  | 21/09/2024 21:08:27 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1534 |
|  | 21/09/2024 21:08:27 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1534 |
|  | 21/09/2024 21:08:27 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1534 |
|  | 21/09/2024 21:05:35 | MT - VÁRZEA GRANDE | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1534 |
|  | 21/09/2024 21:05:35 | MT - VÁRZEA GRANDE | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,7016 | -56,1534 |
|  | 21/09/2024 21:02:15 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes | | | Posição Normal | 26 | NÃO | -15,7028 | -56,1522 |
|  | 21/09/2024 21:02:15 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes | | | Posição Normal | 26 | NÃO | -15,7028 | -56,1522 |
|  | 21/09/2024 21:02:15 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 26 | NÃO | -15,7028 | -56,1522 |
|  | 21/09/2024 21:00:35 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes | Ignição ligada | | Status | 42 | NÃO | -15,7057 | -56,1438 |
|  | 21/09/2024 21:00:35 | MT - VÁRZEA GRANDE - Próx. Rodovia dos Imigrantes | A sirene está ligada | | Status | 42 | NÃO | -15,7057 | -56,1438 |
|  | 21/09/2024 21:00:35 | MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes | A sirene está ligada | | Status | 42 | NÃO | -15,7058 | -56,1439 |
|  | 21/09/2024 21:00:35 | MT - VÁRZEA GRANDE - Rodovia dos Imigrantes | Ignição ligada | | Status | 42 | NÃO | -15,7058 | -56,1439 |
|  | 21/09/2024 20:55:35 | MT - CUIABÁ - Rodovia dos Imigrantes | Ignição ligada | | Status | 73 | SIM | -15,6935 | -56,1023 |
|  | 21/09/2024 20:55:35 | MT - CUIABÁ - Rodovia dos Imigrantes | A sirene está ligada | | Status | 73 | SIM | -15,6935 | -56,1023 |
|  | 21/09/2024 20:50:35 | MT - CUIABÁ - Próx. Rodovia dos Imigrantes | A sirene está ligada | | Status | 55 | NÃO | -15,7014 | -56,0543 |
|  | 21/09/2024 20:50:35 | MT - CUIABÁ - Próx. Rodovia dos Imigrantes | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 55 | NÃO | -15,7014 | -56,0543 |
|  | 21/09/2024 20:50:35 | MT - CUIABÁ - Próx. Rodovia dos Imigrantes | Ignição ligada | | Status | 55 | NÃO | -15,7014 | -56,0543 |
|  | 21/09/2024 20:45:35 | MT - CUIABÁ - Rodovia dos Imigrantes | Ignição ligada | | Status | 63 | NÃO | -15,6849 | -56,0174 |
|  | 21/09/2024 20:45:35 | MT - CUIABÁ - Rodovia dos Imigrantes | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 63 | NÃO | -15,6849 | -56,0174 |
|  | 21/09/2024 20:45:35 | MT - CUIABÁ - Rodovia dos Imigrantes | A sirene está ligada | | Status | 63 | NÃO | -15,6849 | -56,0174 |
|  | 21/09/2024 20:40:35 | MT - CUIABÁ - Avenida Fernando Corrêa da Costa | A sirene está ligada | | Status | 13 | NÃO | -15,6492 | -56,0006 |
|  | 21/09/2024 20:40:35 | MT - CUIABÁ - Avenida Fernando Corrêa da Costa | Ignição ligada | | Status | 13 | NÃO | -15,6492 | -56,0006 |
|  | 21/09/2024 20:35:35 | MT - CUIABÁ - BR-070 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -15,6683 | -55,9551 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






































| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 20:35:35 | MT - CUIABÁ - BR-070 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 71 | NÃO | -15,6683 | -55,9551 |
|  | 21/09/2024 20:35:35 | MT - CUIABÁ - BR-070 | A sirene está ligada | | Status | 71 | NÃO | -15,6683 | -55,9551 |
|  | 21/09/2024 20:30:35 | MT - CUIABÁ - Próx. BR-070 | A sirene está ligada | | Status | 79 | NÃO | -15,6949 | -55,8992 |
|  | 21/09/2024 20:30:35 | MT - CUIABÁ - Próx. BR-070 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -15,6949 | -55,8992 |
|  | 21/09/2024 20:25:35 | MT - CUIABÁ - BR-070 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -15,7015 | -55,8455 |
|  | 21/09/2024 20:25:35 | MT - CUIABÁ - BR-070 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 75 | NÃO | -15,7015 | -55,8455 |
|  | 21/09/2024 20:25:35 | MT - CUIABÁ - BR-070 | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -15,7015 | -55,8455 |
|  | 21/09/2024 20:20:35 | MT - CUIABÁ - BR-070 | A sirene está ligada | | Status | 80 | NÃO | -15,7027 | -55,7899 |
|  | 21/09/2024 20:20:35 | MT - CUIABÁ - BR-070 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -15,7027 | -55,7899 |
|  | 21/09/2024 20:20:34 | MT - CUIABÁ - BR-070 | | | Posição Normal | 80 | NÃO | -15,7027 | -55,7897 |
|  | 21/09/2024 20:17:14 | MT - CUIABÁ - Próx. BR-070 | | | Posição Normal | 68 | NÃO | -15,7036 | -55,7479 |
|  | 21/09/2024 20:17:14 | MT - CUIABÁ - Próx. BR-070 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 68 | NÃO | -15,7036 | -55,7479 |
|  | 21/09/2024 20:15:35 | MT - CUIABÁ - BR-070 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -15,7042 | -55,7282 |
|  | 21/09/2024 20:15:35 | MT - CUIABÁ - BR-070 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -15,7042 | -55,7282 |
|  | 21/09/2024 20:10:35 | MT - CUIABÁ - Próx. BR-070 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -15,7260 | -55,6712 |
|  | 21/09/2024 20:10:35 | MT - CUIABÁ - Próx. BR-070 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -15,7260 | -55,6712 |
|  | 21/09/2024 20:10:35 | MT - CUIABÁ - BR-070 | A sirene está ligada | | Status | 81 | SIM | -15,7260 | -55,6713 |
|  | 21/09/2024 20:10:35 | MT - CUIABÁ - BR-070 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -15,7260 | -55,6713 |
|  | 21/09/2024 20:05:35 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | Ignição ligada | | Status | 56 | SIM | -15,7769 | -55,6504 |
|  | 21/09/2024 20:05:35 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | A sirene está ligada | | Status | 56 | SIM | -15,7769 | -55,6504 |
|  | 21/09/2024 20:00:35 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | A sirene está ligada | | Status | 70 | NÃO | -15,7820 | -55,6106 |
|  | 21/09/2024 20:00:35 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -15,7820 | -55,6106 |
|  | 21/09/2024 20:00:35 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 70 | NÃO | -15,7820 | -55,6106 |
|  | 21/09/2024 19:57:32 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070 | | | Posição Normal | 63 | NÃO | -15,7957 | -55,5911 |
|  | 21/09/2024 19:57:32 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070 | | | Posição Normal | 63 | NÃO | -15,7957 | -55,5911 |
|  | 21/09/2024 19:57:32 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 63 | NÃO | -15,7957 | -55,5911 |
|  | 21/09/2024 19:55:35 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | Ignição ligada | | Status | 49 | NÃO | -15,7937 | -55,5766 |
|  | 21/09/2024 19:55:35 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | A sirene está ligada | | Status | 49 | NÃO | -15,7937 | -55,5766 |
|  | 21/09/2024 19:50:35 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | A sirene está ligada | | Status | 51 | NÃO | -15,8011 | -55,5463 |
|  | 21/09/2024 19:50:35 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | Ignição ligada | | Status | 51 | NÃO | -15,8011 | -55,5463 |
|  | 21/09/2024 19:45:35 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -15,8279 | -55,5066 |
|  | 21/09/2024 19:45:35 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -15,8279 | -55,5066 |
|  | 21/09/2024 19:45:35 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | A sirene está ligada | | Status | 80 | NÃO | -15,8279 | -55,5066 |
|  | 21/09/2024 19:43:30 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | | | Posição Normal | 53 | NÃO | -15,8371 | -55,4873 |
|  | 21/09/2024 19:40:35 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | A sirene está ligada | | Status | 79 | NÃO | -15,8281 | -55,4587 |
|  | 21/09/2024 19:40:35 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -15,8281 | -55,4587 |
|  | 21/09/2024 19:35:36 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | | | Posição Normal | 48 | NÃO | -15,8155 | -55,4134 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59
Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018
Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 19:35:36 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - BR-070 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 48 | NÃO | -15,8155 | -55,4134 |
|  | 21/09/2024 19:35:35 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070 | A sirene está ligada | | Status | 48 | NÃO | -15,8154 | -55,4131 |
|  | 21/09/2024 19:35:35 | MT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - Próx. BR-070 | Ignição ligada | | Status | 48 | NÃO | -15,8154 | -55,4131 |
|  | 21/09/2024 19:30:35 | MT - CAMPO VERDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -15,8136 | -55,3607 |
|  | 21/09/2024 19:30:35 | MT - CAMPO VERDE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 80 | SIM | -15,8136 | -55,3607 |
|  | 21/09/2024 19:25:35 | MT - CAMPO VERDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 65 | NÃO | -15,8148 | -55,3141 |
|  | 21/09/2024 19:25:35 | MT - CAMPO VERDE - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 65 | NÃO | -15,8148 | -55,3141 |
|  | 21/09/2024 19:25:35 | MT - CAMPO VERDE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 65 | NÃO | -15,8148 | -55,3141 |
|  | 21/09/2024 19:20:35 | MT - CAMPO VERDE - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -15,8109 | -55,2649 |
|  | 21/09/2024 19:20:35 | MT - CAMPO VERDE - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -15,8109 | -55,2649 |
|  | 21/09/2024 19:15:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -15,8218 | -55,2067 |
|  | 21/09/2024 19:15:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -15,8218 | -55,2067 |
|  | 21/09/2024 19:15:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -15,8218 | -55,2067 |
|  | 21/09/2024 19:11:57 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 10-10 / 15 hora(s) | | Comando | - | - | - | - |
|  | 21/09/2024 19:10:35 | MT - JACIARA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 71 | NÃO | -15,8405 | -55,1551 |
|  | 21/09/2024 19:10:35 | MT - JACIARA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -15,8405 | -55,1551 |
|  | 21/09/2024 19:05:35 | MT - JACIARA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 68 | NÃO | -15,8769 | -55,1155 |
|  | 21/09/2024 19:05:35 | MT - JACIARA - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 68 | NÃO | -15,8769 | -55,1155 |
|  | 21/09/2024 19:05:35 | MT - JACIARA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 68 | NÃO | -15,8769 | -55,1155 |
|  | 21/09/2024 19:03:55 | MT - JACIARA - BR-163 | | | Posição Normal | 71 | NÃO | -15,8903 | -55,1050 |
|  | 21/09/2024 19:00:35 | MT - JACIARA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 62 | NÃO | -15,9050 | -55,0770 |
|  | 21/09/2024 19:00:35 | MT - JACIARA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 62 | NÃO | -15,9050 | -55,0770 |
|  | 21/09/2024 19:00:35 | MT - JACIARA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 62 | NÃO | -15,9050 | -55,0771 |
|  | 21/09/2024 19:00:35 | MT - JACIARA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 62 | NÃO | -15,9050 | -55,0771 |
|  | 21/09/2024 18:55:35 | MT - JACIARA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 67 | NÃO | -15,9131 | -55,0337 |
|  | 21/09/2024 18:55:35 | MT - JACIARA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 67 | NÃO | -15,9131 | -55,0337 |
|  | 21/09/2024 18:55:35 | MT - JACIARA - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 67 | NÃO | -15,9131 | -55,0337 |
|  | 21/09/2024 18:50:35 | MT - JACIARA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 49 | NÃO | -15,9450 | -55,0064 |
|  | 21/09/2024 18:50:35 | MT - JACIARA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 49 | NÃO | -15,9450 | -55,0064 |
|  | 21/09/2024 18:45:35 | MT - JACIARA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 17 | NÃO | -15,9570 | -54,9739 |
|  | 21/09/2024 18:45:35 | MT - JACIARA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 17 | NÃO | -15,9570 | -54,9739 |
|  | 21/09/2024 18:45:35 | MT - JACIARA - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 17 | NÃO | -15,9570 | -54,9739 |
|  | 21/09/2024 18:40:35 | MT - JACIARA - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 72 | NÃO | -15,9692 | -54,9508 |
|  | 21/09/2024 18:40:35 | MT - JACIARA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -15,9692 | -54,9508 |
|  | 21/09/2024 18:40:35 | MT - JACIARA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -15,9692 | -54,9508 |
|  | 21/09/2024 18:38:03 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | - | - | - | - |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 18:38:02 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 18:38:02 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 18:38:01 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 18:38:01 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 18:37:21 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:37:21 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:35:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:35:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:35:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:33:46 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:33:46 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:33:46 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:30:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:25:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:25:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:20:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:20:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:15:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:15:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:10:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:10:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:05:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:05:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:00:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 18:00:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 17:55:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 17:55:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 17:50:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 17:50:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 17:45:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 17:45:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 17:40:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 17:40:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
| | 21/09/2024 17:35:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
| | 21/09/2024 17:35:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|----------------------------------|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 17:34:07 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | 06 PARADA EM POSTO FISCAL 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 17:33:59 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 17:33:59 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -15,9717 | -54,9393 |
|  | 21/09/2024 17:30:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 11 | NÃO | -15,9729 | -54,9387 |
|  | 21/09/2024 17:30:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 11 | NÃO | -15,9729 | -54,9387 |
|  | 21/09/2024 17:30:35 | MT - JACIARA - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 11 | NÃO | -15,9729 | -54,9387 |
|  | 21/09/2024 17:25:35 | MT - SÃO PEDRO DA CIPA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -16,0136 | -54,9098 |
|  | 21/09/2024 17:25:35 | MT - SÃO PEDRO DA CIPA - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -16,0136 | -54,9098 |
|  | 21/09/2024 17:25:35 | MT - SÃO PEDRO DA CIPA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -16,0136 | -54,9098 |
|  | 21/09/2024 17:20:35 | MT - JUSCIMEIRA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 82 | NÃO | -16,0577 | -54,8729 |
|  | 21/09/2024 17:20:35 | MT - JUSCIMEIRA - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 82 | NÃO | -16,0577 | -54,8729 |
|  | 21/09/2024 17:20:35 | MT - JUSCIMEIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -16,0577 | -54,8729 |
|  | 21/09/2024 17:20:14 | MT - JUSCIMEIRA - BR-163 | | | Posição Normal | 76 | NÃO | -16,0617 | -54,8714 |
|  | 21/09/2024 17:17:33 | MT - JUSCIMEIRA - BR-163 | | | Posição Normal | 67 | NÃO | -16,0888 | -54,8694 |
|  | 21/09/2024 17:17:33 | MT - JUSCIMEIRA - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 67 | NÃO | -16,0888 | -54,8694 |
|  | 21/09/2024 17:15:35 | MT - JUSCIMEIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -16,1094 | -54,8610 |
|  | 21/09/2024 17:15:35 | MT - JUSCIMEIRA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -16,1094 | -54,8610 |
|  | 21/09/2024 17:10:35 | MT - JUSCIMEIRA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 62 | NÃO | -16,1399 | -54,8235 |
|  | 21/09/2024 17:10:35 | MT - JUSCIMEIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 62 | NÃO | -16,1399 | -54,8235 |
|  | 21/09/2024 17:10:35 | MT - JUSCIMEIRA - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 62 | NÃO | -16,1399 | -54,8235 |
|  | 21/09/2024 17:05:35 | MT - JUSCIMEIRA - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 82 | NÃO | -16,1747 | -54,7904 |
|  | 21/09/2024 17:05:35 | MT - JUSCIMEIRA - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -16,1747 | -54,7904 |
|  | 21/09/2024 17:05:35 | MT - JUSCIMEIRA - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 82 | NÃO | -16,1747 | -54,7904 |
|  | 21/09/2024 17:00:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 40 | NÃO | -16,2179 | -54,7781 |
|  | 21/09/2024 17:00:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 40 | NÃO | -16,2179 | -54,7781 |
|  | 21/09/2024 17:00:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 40 | NÃO | -16,2179 | -54,7781 |
|  | 21/09/2024 16:56:50 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -16,2558 | -54,7786 |
|  | 21/09/2024 16:56:50 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | | | Posição Normal | 74 | NÃO | -16,2558 | -54,7786 |
|  | 21/09/2024 16:55:35 | MT - RONDONÓPOLIS - Próx. BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 77 | NÃO | -16,2678 | -54,7733 |
|  | 21/09/2024 16:55:35 | MT - RONDONÓPOLIS - Próx. BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -16,2678 | -54,7733 |
|  | 21/09/2024 16:55:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -16,2679 | -54,7734 |
|  | 21/09/2024 16:55:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 77 | NÃO | -16,2679 | -54,7734 |
|  | 21/09/2024 16:50:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -16,3165 | -54,7537 |
|  | 21/09/2024 16:50:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -16,3165 | -54,7537 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 16:50:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 72 | SIM | -16,3166 | -54,7537 |
|  | 21/09/2024 16:50:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 72 | SIM | -16,3166 | -54,7537 |
|  | 21/09/2024 16:45:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -16,3661 | -54,7268 |
|  | 21/09/2024 16:45:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -16,3661 | -54,7268 |
|  | 21/09/2024 16:45:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -16,3661 | -54,7268 |
|  | 21/09/2024 16:40:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -16,4119 | -54,7111 |
|  | 21/09/2024 16:40:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 82 | NÃO | -16,4119 | -54,7111 |
|  | 21/09/2024 16:40:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-163 | A sirene está ligada | | Status | 82 | NÃO | -16,4119 | -54,7111 |
|  | 21/09/2024 16:35:35 | MT - RONDONÓPOLIS - Avenida Fernando Corrêa da Costa | A sirene está ligada | | Status | 66 | NÃO | -16,4424 | -54,6736 |
|  | 21/09/2024 16:35:35 | MT - RONDONÓPOLIS - Avenida Fernando Corrêa da Costa | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 66 | NÃO | -16,4424 | -54,6736 |
|  | 21/09/2024 16:35:35 | MT - RONDONÓPOLIS - Avenida Fernando Corrêa da Costa | Ignição ligada | | Status | 66 | NÃO | -16,4424 | -54,6736 |
|  | 21/09/2024 16:30:35 | MT - RONDONÓPOLIS - Avenida Itrio Corrêa da Costa | Ignição ligada | | Status | 48 | NÃO | -16,4702 | -54,6559 |
|  | 21/09/2024 16:30:35 | MT - RONDONÓPOLIS - Avenida Itrio Corrêa da Costa | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 48 | NÃO | -16,4702 | -54,6559 |
|  | 21/09/2024 16:30:35 | MT - RONDONÓPOLIS - Avenida Itrio Corrêa da Costa | A sirene está ligada | | Status | 48 | NÃO | -16,4702 | -54,6559 |
|  | 21/09/2024 16:27:25 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 50 | NÃO | -16,4928 | -54,6435 |
|  | 21/09/2024 16:27:25 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-364 | | | Posição Normal | 50 | NÃO | -16,4928 | -54,6435 |
|  | 21/09/2024 16:25:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 53 | NÃO | -16,5015 | -54,6298 |
|  | 21/09/2024 16:25:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 53 | NÃO | -16,5015 | -54,6298 |
|  | 21/09/2024 16:25:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 53 | NÃO | -16,5015 | -54,6300 |
|  | 21/09/2024 16:25:35 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 53 | NÃO | -16,5015 | -54,6300 |
|  | 21/09/2024 16:20:34 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 64 | NÃO | -16,5208 | -54,6004 |
|  | 21/09/2024 16:20:34 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 64 | NÃO | -16,5208 | -54,6004 |
|  | 21/09/2024 16:20:34 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 64 | NÃO | -16,5208 | -54,6004 |
|  | 21/09/2024 16:16:28 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 60 | NÃO | -16,5495 | -54,5747 |
|  | 21/09/2024 16:16:28 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-364 | | | Posição Normal | 60 | NÃO | -16,5495 | -54,5747 |
|  | 21/09/2024 16:15:34 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -16,5559 | -54,5691 |
|  | 21/09/2024 16:15:34 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -16,5559 | -54,5691 |
|  | 21/09/2024 16:14:39 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 73 | NÃO | -16,5589 | -54,5589 |
|  | 21/09/2024 16:14:39 | MT - RONDONÓPOLIS - BR-364 | | | Posição Normal | 73 | NÃO | -16,5589 | -54,5589 |
|  | 21/09/2024 16:10:34 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 77 | NÃO | -16,5848 | -54,5203 |
|  | 21/09/2024 16:10:34 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -16,5848 | -54,5203 |
|  | 21/09/2024 16:10:34 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 77 | NÃO | -16,5848 | -54,5203 |
|  | 21/09/2024 16:10:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 77 | SIM | -16,5849 | -54,5204 |
|  | 21/09/2024 16:10:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 77 | SIM | -16,5849 | -54,5204 |
|  | 21/09/2024 16:05:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 25 | NÃO | -16,6041 | -54,4749 |
|  | 21/09/2024 16:05:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 25 | NÃO | -16,6041 | -54,4749 |
|  | 21/09/2024 16:05:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 25 | NÃO | -16,6041 | -54,4749 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 16:00:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 53 | NÃO | -16,6198 | -54,4549 |
|  | 21/09/2024 16:00:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 53 | NÃO | -16,6198 | -54,4549 |
|  | 21/09/2024 16:00:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 53 | NÃO | -16,6198 | -54,4549 |
|  | 21/09/2024 15:55:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -16,6471 | -54,4093 |
|  | 21/09/2024 15:55:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -16,6471 | -54,4093 |
|  | 21/09/2024 15:55:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -16,6471 | -54,4093 |
|  | 21/09/2024 15:55:03 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | | | Posição Normal | 76 | NÃO | -16,6479 | -54,4029 |
|  | 21/09/2024 15:55:03 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -16,6479 | -54,4029 |
|  | 21/09/2024 15:50:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -16,6547 | -54,3502 |
|  | 21/09/2024 15:50:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 79 | NÃO | -16,6547 | -54,3502 |
|  | 21/09/2024 15:50:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 79 | NÃO | -16,6547 | -54,3502 |
|  | 21/09/2024 15:50:24 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | | | Posição Normal | 80 | NÃO | -16,6550 | -54,3481 |
|  | 21/09/2024 15:45:34 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -16,6737 | -54,3028 |
|  | 21/09/2024 15:45:34 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -16,6737 | -54,3028 |
|  | 21/09/2024 15:45:34 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -16,6737 | -54,3028 |
|  | 21/09/2024 15:45:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -16,6738 | -54,3029 |
|  | 21/09/2024 15:45:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -16,6738 | -54,3029 |
|  | 21/09/2024 15:40:34 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 79 | NÃO | -16,7163 | -54,2665 |
|  | 21/09/2024 15:40:34 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 79 | NÃO | -16,7163 | -54,2665 |
|  | 21/09/2024 15:40:34 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -16,7163 | -54,2665 |
|  | 21/09/2024 15:40:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 79 | SIM | -16,7164 | -54,2666 |
|  | 21/09/2024 15:40:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 79 | SIM | -16,7164 | -54,2666 |
|  | 21/09/2024 15:35:34 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 32 | NÃO | -16,7620 | -54,2600 |
|  | 21/09/2024 15:35:34 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 32 | NÃO | -16,7620 | -54,2600 |
|  | 21/09/2024 15:35:34 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 32 | NÃO | -16,7620 | -54,2600 |
|  | 21/09/2024 15:35:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 32 | SIM | -16,7621 | -54,2601 |
|  | 21/09/2024 15:35:34 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 32 | SIM | -16,7621 | -54,2601 |
|  | 21/09/2024 15:31:40 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 75 | NÃO | -16,7687 | -54,2496 |
|  | 21/09/2024 15:31:40 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | | | Posição Normal | 75 | NÃO | -16,7687 | -54,2496 |
|  | 21/09/2024 15:30:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 70 | NÃO | -16,7728 | -54,2362 |
|  | 21/09/2024 15:30:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -16,7728 | -54,2362 |
|  | 21/09/2024 15:25:33 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 11 | NÃO | -16,7925 | -54,1983 |
|  | 21/09/2024 15:25:33 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 11 | NÃO | -16,7925 | -54,1983 |
|  | 21/09/2024 15:25:33 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 11 | NÃO | -16,7925 | -54,1983 |
|  | 21/09/2024 15:25:33 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 11 | SIM | -16,7925 | -54,1984 |
|  | 21/09/2024 15:25:33 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 11 | SIM | -16,7925 | -54,1984 |
|  | 21/09/2024 15:20:33 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 64 | NÃO | -16,7998 | -54,1700 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 15:20:33 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 64 | NÃO | -16,7998 | -54,1700 |
|  | 21/09/2024 15:20:33 | MT - PEDRA PRETA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 64 | NÃO | -16,7998 | -54,1700 |
|  | 21/09/2024 15:20:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 64 | SIM | -16,8000 | -54,1701 |
|  | 21/09/2024 15:20:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 64 | SIM | -16,8000 | -54,1701 |
|  | 21/09/2024 15:15:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 79 | NÃO | -16,7871 | -54,1507 |
|  | 21/09/2024 15:15:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -16,7871 | -54,1507 |
|  | 21/09/2024 15:15:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 79 | NÃO | -16,7871 | -54,1507 |
|  | 21/09/2024 15:10:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 44 | NÃO | -16,8036 | -54,1005 |
|  | 21/09/2024 15:10:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 44 | NÃO | -16,8036 | -54,1005 |
|  | 21/09/2024 15:10:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 44 | NÃO | -16,8036 | -54,1005 |
|  | 21/09/2024 15:05:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 64 | NÃO | -16,8251 | -54,0612 |
|  | 21/09/2024 15:05:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 64 | NÃO | -16,8251 | -54,0612 |
|  | 21/09/2024 15:05:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 64 | NÃO | -16,8251 | -54,0612 |
|  | 21/09/2024 15:03:13 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | | | Posição Normal | 62 | NÃO | -16,8303 | -54,0350 |
|  | 21/09/2024 15:03:13 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 62 | NÃO | -16,8303 | -54,0350 |
|  | 21/09/2024 15:00:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 72 | NÃO | -16,8293 | -54,0092 |
|  | 21/09/2024 15:00:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -16,8293 | -54,0092 |
|  | 21/09/2024 15:00:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -16,8293 | -54,0092 |
|  | 21/09/2024 15:00:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -16,8293 | -54,0092 |
|  | 21/09/2024 15:00:33 | MT - PEDRA PRETA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -16,8293 | -54,0092 |
|  | 21/09/2024 14:55:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 82 | NÃO | -16,8436 | -53,9533 |
|  | 21/09/2024 14:55:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -16,8436 | -53,9533 |
|  | 21/09/2024 14:55:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 82 | NÃO | -16,8436 | -53,9533 |
|  | 21/09/2024 14:50:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 78 | NÃO | -16,8671 | -53,8972 |
|  | 21/09/2024 14:50:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -16,8671 | -53,8972 |
|  | 21/09/2024 14:50:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -16,8671 | -53,8972 |
|  | 21/09/2024 14:45:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -16,8461 | -53,8465 |
|  | 21/09/2024 14:45:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -16,8461 | -53,8465 |
|  | 21/09/2024 14:45:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 78 | NÃO | -16,8461 | -53,8465 |
|  | 21/09/2024 14:40:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -16,8373 | -53,7856 |
|  | 21/09/2024 14:40:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -16,8373 | -53,7856 |
|  | 21/09/2024 14:40:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -16,8373 | -53,7856 |
|  | 21/09/2024 14:35:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 67 | NÃO | -16,8616 | -53,7298 |
|  | 21/09/2024 14:35:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 67 | NÃO | -16,8616 | -53,7298 |
|  | 21/09/2024 14:35:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 67 | NÃO | -16,8616 | -53,7298 |
|  | 21/09/2024 14:32:13 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | | | Posição Normal | 45 | NÃO | -16,8712 | -53,6936 |
|  | 21/09/2024 14:32:13 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 45 | NÃO | -16,8712 | -53,6936 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 14:30:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -16,8763 | -53,6822 |
|  | 21/09/2024 14:30:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -16,8763 | -53,6822 |
|  | 21/09/2024 14:30:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -16,8764 | -53,6822 |
|  | 21/09/2024 14:30:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -16,8764 | -53,6822 |
|  | 21/09/2024 14:25:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 84 | NÃO | -16,9103 | -53,6368 |
|  | 21/09/2024 14:25:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 84 | NÃO | -16,9103 | -53,6368 |
|  | 21/09/2024 14:25:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 84 | NÃO | -16,9103 | -53,6368 |
|  | 21/09/2024 14:20:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -16,9389 | -53,5838 |
|  | 21/09/2024 14:20:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 82 | NÃO | -16,9389 | -53,5838 |
|  | 21/09/2024 14:20:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 82 | NÃO | -16,9389 | -53,5838 |
|  | 21/09/2024 14:15:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 41 | NÃO | -16,9335 | -53,5391 |
|  | 21/09/2024 14:15:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 41 | NÃO | -16,9335 | -53,5391 |
|  | 21/09/2024 14:15:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 41 | NÃO | -16,9335 | -53,5391 |
|  | 21/09/2024 14:10:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 20 | NÃO | -16,9490 | -53,5278 |
|  | 21/09/2024 14:10:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 20 | NÃO | -16,9490 | -53,5278 |
|  | 21/09/2024 14:10:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 20 | NÃO | -16,9490 | -53,5278 |
|  | 21/09/2024 14:05:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 84 | NÃO | -16,9875 | -53,5085 |
|  | 21/09/2024 14:05:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 84 | NÃO | -16,9875 | -53,5085 |
|  | 21/09/2024 14:05:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 84 | NÃO | -16,9875 | -53,5085 |
|  | 21/09/2024 14:00:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -17,0295 | -53,4867 |
|  | 21/09/2024 14:00:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 70 | NÃO | -17,0295 | -53,4867 |
|  | 21/09/2024 14:00:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 70 | NÃO | -17,0295 | -53,4867 |
|  | 21/09/2024 13:55:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 82 | NÃO | -17,0801 | -53,4663 |
|  | 21/09/2024 13:55:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 82 | NÃO | -17,0801 | -53,4663 |
|  | 21/09/2024 13:55:32 | MT - ALTO GARÇAS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -17,0801 | -53,4663 |
|  | 21/09/2024 13:50:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -17,1324 | -53,4405 |
|  | 21/09/2024 13:50:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -17,1324 | -53,4405 |
|  | 21/09/2024 13:50:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -17,1324 | -53,4405 |
|  | 21/09/2024 13:45:58 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | | | Posição Normal | 79 | NÃO | -17,1703 | -53,4050 |
|  | 21/09/2024 13:45:58 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 79 | NÃO | -17,1703 | -53,4050 |
|  | 21/09/2024 13:45:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -17,1723 | -53,4002 |
|  | 21/09/2024 13:45:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -17,1723 | -53,4002 |
|  | 21/09/2024 13:41:38 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | | | Posição Normal | 80 | NÃO | -17,1904 | -53,3643 |
|  | 21/09/2024 13:41:38 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -17,1904 | -53,3643 |
|  | 21/09/2024 13:40:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -17,2022 | -53,3588 |
|  | 21/09/2024 13:40:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -17,2022 | -53,3588 |
|  | 21/09/2024 13:40:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 75 | SIM | -17,2023 | -53,3589 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 13:40:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 75 | SIM | -17,2023 | -53,3589 |
|  | 21/09/2024 13:35:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 62 | NÃO | -17,2309 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:35:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 62 | NÃO | -17,2309 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:35:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 62 | NÃO | -17,2309 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:32:19 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | | | Posição Normal | 6 | NÃO | -17,2330 | -53,3232 |
|  | 21/09/2024 13:30:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 3 | NÃO | -17,2328 | -53,3228 |
|  | 21/09/2024 13:30:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 3 | NÃO | -17,2328 | -53,3228 |
|  | 21/09/2024 13:30:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 3 | NÃO | -17,2328 | -53,3228 |
|  | 21/09/2024 13:30:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 3 | NÃO | -17,2328 | -53,3228 |
|  | 21/09/2024 13:30:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 3 | NÃO | -17,2330 | -53,3229 |
|  | 21/09/2024 13:30:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 3 | NÃO | -17,2330 | -53,3229 |
|  | 21/09/2024 13:30:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 3 | NÃO | -17,2330 | -53,3229 |
|  | 21/09/2024 13:27:02 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 13:27:01 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 13:27:00 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 13:27:00 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 13:26:59 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 13:26:59 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 13:26:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -17,2334 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:26:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -17,2334 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:25:40 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | Porta do Motorista aberta | | Status | 0 | NÃO | -17,2334 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:25:40 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,2334 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:25:40 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2334 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:25:40 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2334 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:25:40 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -17,2334 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:25:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:25:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:25:32 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:22:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:22:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:22:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:17:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:17:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:17:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
|  | 21/09/2024 13:12:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
- Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 - Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 - Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|----------|---------------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
| | 21/09/2024 13:12:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 13:12:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 13:07:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 13:07:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 13:07:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 13:02:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 13:02:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 13:02:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:57:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:57:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:57:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:54:29 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | MENSAGEM IIVRE:VEICULO BLOQUEADO | | Macro | | - | | |
| | 21/09/2024 12:54:28 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
| | 21/09/2024 12:54:02 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:54:02 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:52:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:52:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:52:10 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:52:10 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:47:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | SIM | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:47:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:43:43 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | SIM | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:43:43 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | SIM | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:43:43 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | SIM | -17,2335 | -53,3227 |
| | | | 05 PARADA PARA ALIMENTACAO 05 PARADA PARA ALIMENTACAO: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -17,2333 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:43:03 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | | | | | | | |
| | 21/09/2024 12:43:03 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -17,2333 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:42:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2333 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:42:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,2333 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:42:13 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -17,2333 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:41:43 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | SIM | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:41:43 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | Ignição desligada | | Evento | 0 | SIM | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:41:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | SIM | -17,2335 | -53,3227 |
| | 21/09/2024 12:41:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 0 | SIM | -17,2335 | -53,3227 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 12:36:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 68 | NÃO | -17,2572 | -53,3102 |
|  | 21/09/2024 12:36:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 68 | NÃO | -17,2572 | -53,3102 |
|  | 21/09/2024 12:36:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 68 | NÃO | -17,2572 | -53,3102 |
|  | 21/09/2024 12:36:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 68 | SIM | -17,2573 | -53,3103 |
|  | 21/09/2024 12:36:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 68 | SIM | -17,2573 | -53,3103 |
|  | 21/09/2024 12:31:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 59 | NÃO | -17,2795 | -53,2575 |
|  | 21/09/2024 12:31:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 59 | NÃO | -17,2795 | -53,2575 |
|  | 21/09/2024 12:31:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 59 | NÃO | -17,2795 | -53,2575 |
|  | 21/09/2024 12:31:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 59 | SIM | -17,2796 | -53,2575 |
|  | 21/09/2024 12:31:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 59 | SIM | -17,2796 | -53,2575 |
|  | 21/09/2024 12:26:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 5 | NÃO | -17,2897 | -53,2435 |
|  | 21/09/2024 12:26:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 5 | NÃO | -17,2897 | -53,2435 |
|  | 21/09/2024 12:26:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 5 | NÃO | -17,2897 | -53,2435 |
|  | 21/09/2024 12:23:05 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 12:23:04 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 12:23:03 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 12:23:03 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 12:23:01 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 12:21:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 12:21:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 12:21:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 12:21:05 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 12:21:05 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 12:20:46 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 12:20:46 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 12:20:46 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 12:16:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 12:16:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 12:11:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 12:11:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 12:06:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 12:06:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 12:01:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 12:01:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 11:56:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--------------------------------------|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 11:56:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 11:54:49 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 11:54:49 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 11:54:49 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 11:54:01 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 11:54:01 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | 06 PARADA EM POSTO FISCAL. 06 PARADA EM POSTO FISCAL: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -17,2904 | -53,2429 |
|  | 21/09/2024 11:51:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 50 | NÃO | -17,2999 | -53,2366 |
|  | 21/09/2024 11:51:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 50 | NÃO | -17,2999 | -53,2366 |
|  | 21/09/2024 11:51:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 50 | NÃO | -17,2999 | -53,2366 |
|  | 21/09/2024 11:46:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 27 | NÃO | -17,3147 | -53,2156 |
|  | 21/09/2024 11:46:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 27 | NÃO | -17,3147 | -53,2156 |
|  | 21/09/2024 11:46:39 | MT - ALTO ARAGUAIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 27 | NÃO | -17,3147 | -53,2156 |
|  | 21/09/2024 11:41:39 | GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 28 | NÃO | -17,3306 | -53,2007 |
|  | 21/09/2024 11:41:39 | GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 28 | NÃO | -17,3306 | -53,2007 |
|  | 21/09/2024 11:41:39 | GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 28 | NÃO | -17,3306 | -53,2007 |
|  | 21/09/2024 11:36:39 | GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -17,3594 | -53,1543 |
|  | 21/09/2024 11:36:39 | GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -17,3594 | -53,1543 |
|  | 21/09/2024 11:36:39 | GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -17,3594 | -53,1543 |
|  | 21/09/2024 11:31:39 | GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 57 | NÃO | -17,3746 | -53,1071 |
|  | 21/09/2024 11:31:39 | GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 57 | NÃO | -17,3746 | -53,1071 |
|  | 21/09/2024 11:31:39 | GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 57 | NÃO | -17,3746 | -53,1071 |
|  | 21/09/2024 11:31:32 | GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364 | | | Posição Normal | 48 | NÃO | -17,3744 | -53,1062 |
|  | 21/09/2024 11:31:32 | GO - SANTA RITA DO ARAGUAIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 48 | NÃO | -17,3744 | -53,1062 |
|  | 21/09/2024 11:26:39 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -17,3858 | -53,0588 |
|  | 21/09/2024 11:26:39 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -17,3858 | -53,0588 |
|  | 21/09/2024 11:26:39 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -17,3858 | -53,0588 |
|  | 21/09/2024 11:26:39 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 81 | SIM | -17,3860 | -53,0588 |
|  | 21/09/2024 11:26:39 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -17,3860 | -53,0588 |
|  | 21/09/2024 11:21:39 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 77 | NÃO | -17,3968 | -53,0035 |
|  | 21/09/2024 11:21:39 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -17,3968 | -53,0035 |
|  | 21/09/2024 11:21:39 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 77 | NÃO | -17,3968 | -53,0035 |
|  | 21/09/2024 11:21:39 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 77 | SIM | -17,3970 | -53,0036 |
|  | 21/09/2024 11:21:39 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 77 | SIM | -17,3970 | -53,0036 |
|  | 21/09/2024 11:16:39 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -17,3785 | -52,9492 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 11:16:39 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -17,3785 | -52,9492 |
|  | 21/09/2024 11:16:39 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -17,3785 | -52,9492 |
|  | 21/09/2024 11:16:39 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 74 | SIM | -17,3787 | -52,9492 |
|  | 21/09/2024 11:16:39 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -17,3787 | -52,9492 |
|  | 21/09/2024 11:15:04 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -17,3786 | -52,9324 |
|  | 21/09/2024 11:15:04 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 78 | SIM | -17,3786 | -52,9324 |
|  | 21/09/2024 11:11:39 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -17,3842 | -52,8971 |
|  | 21/09/2024 11:11:39 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -17,3842 | -52,8971 |
|  | 21/09/2024 11:11:39 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -17,3842 | -52,8971 |
|  | 21/09/2024 11:08:22 | GO - MINEIROS - BR-364 | | | Posição Normal | 57 | NÃO | -17,3861 | -52,8629 |
|  | 21/09/2024 11:08:22 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 57 | NÃO | -17,3861 | -52,8629 |
|  | 21/09/2024 11:06:39 | GO - PORTELÂNDIA - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -17,3858 | -52,8457 |
|  | 21/09/2024 11:06:39 | GO - PORTELÂNDIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -17,3858 | -52,8457 |
|  | 21/09/2024 11:06:39 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -17,3859 | -52,8457 |
|  | 21/09/2024 11:06:39 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -17,3859 | -52,8457 |
|  | 21/09/2024 11:01:39 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 82 | NÃO | -17,3883 | -52,7873 |
|  | 21/09/2024 11:01:39 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -17,3883 | -52,7873 |
|  | 21/09/2024 11:01:39 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 82 | NÃO | -17,3883 | -52,7873 |
|  | 21/09/2024 11:00:39 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 83 | NÃO | -17,3903 | -52,7747 |
|  | 21/09/2024 11:00:39 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | | | Posição Normal | 83 | NÃO | -17,3903 | -52,7747 |
|  | 21/09/2024 10:56:39 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -17,3965 | -52,7264 |
|  | 21/09/2024 10:56:39 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -17,3965 | -52,7264 |
|  | 21/09/2024 10:51:39 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 49 | NÃO | -17,3998 | -52,6725 |
|  | 21/09/2024 10:51:39 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 49 | NÃO | -17,3998 | -52,6725 |
|  | 21/09/2024 10:51:39 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 49 | NÃO | -17,3998 | -52,6725 |
|  | 21/09/2024 10:51:39 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 49 | SIM | -17,3999 | -52,6726 |
|  | 21/09/2024 10:51:39 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 49 | SIM | -17,3999 | -52,6726 |
|  | 21/09/2024 10:49:59 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -17,3990 | -52,6597 |
|  | 21/09/2024 10:49:59 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | | | Posição Normal | 81 | NÃO | -17,3990 | -52,6597 |
|  | 21/09/2024 10:46:39 | GO - PORTELÂNDIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 69 | NÃO | -17,4187 | -52,6278 |
|  | 21/09/2024 10:46:39 | GO - PORTELÂNDIA - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 69 | NÃO | -17,4187 | -52,6278 |
|  | 21/09/2024 10:46:39 | GO - PORTELÂNDIA - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 69 | NÃO | -17,4187 | -52,6278 |
|  | 21/09/2024 10:46:39 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 69 | SIM | -17,4188 | -52,6280 |
|  | 21/09/2024 10:46:39 | GO - PORTELÂNDIA - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 69 | SIM | -17,4188 | -52,6280 |
|  | 21/09/2024 10:41:39 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 78 | NÃO | -17,4523 | -52,5917 |
|  | 21/09/2024 10:41:39 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -17,4523 | -52,5917 |
|  | 21/09/2024 10:41:39 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -17,4523 | -52,5917 |


RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59


Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236


































Legenda:

 Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

 Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

 Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 10:41:39 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 78 | SIM | -17,4525 | -52,5917 |
|  | 21/09/2024 10:41:39 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -17,4525 | -52,5917 |
|  | 21/09/2024 10:36:39 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 69 | NÃO | -17,4911 | -52,5493 |
|  | 21/09/2024 10:36:39 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 69 | NÃO | -17,4911 | -52,5493 |
|  | 21/09/2024 10:36:39 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 69 | NÃO | -17,4911 | -52,5493 |
|  | 21/09/2024 10:31:39 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 20 | NÃO | -17,5311 | -52,5329 |
|  | 21/09/2024 10:31:39 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 20 | NÃO | -17,5311 | -52,5329 |
|  | 21/09/2024 10:31:39 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 20 | NÃO | -17,5311 | -52,5329 |
|  | 21/09/2024 10:28:10 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 10:28:08 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 10:28:08 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 10:28:07 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 10:28:07 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 10:27:35 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -17,5323 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:27:35 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -17,5323 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:27:01 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:27:01 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:27:01 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:27:01 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:26:40 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,5322 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:26:40 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,5322 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:26:40 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -17,5322 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:23:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,5322 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:23:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,5322 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:23:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,5322 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:18:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,5322 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:18:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,5322 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:18:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,5322 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:13:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,5322 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:13:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,5322 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:13:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,5322 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:08:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:08:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:08:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 |
|  | 21/09/2024 10:03:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 |




| RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO | | | Legenda: | | | | | | | |
|--|---------------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------|-------------------|----------|-----------|--|
| Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59 | | | 📡 Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central) | | | | | | | |
| Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018 | | | 📡 Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente) | | | | | | | |
| Placa: QEE1236 | | | 📡 Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo) | | | | | | | |
| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude | |
| 📡 | 21/09/2024 10:03:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 | |
| 📡 | 21/09/2024 10:03:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:59:23 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | MENSAGEM IIVRE:VEICULO BLOQUEADO | | Macro | | - | | | |
| 📡 | 21/09/2024 09:59:16 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ligar Bloqueio | | Comando | | - | | | |
| 📡 | 21/09/2024 09:58:47 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:58:47 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:58:47 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:58:47 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:58:36 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:58:36 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:58:36 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:58:36 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:58:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:58:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:58:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:58:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:58:07 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,5323 | -52,5316 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:57:47 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | 05 PARADA PARA ALIMENTACAO 05 PARADA PARA ALIMENTACAO: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -17,5323 | -52,5316 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:55:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 41 | NÃO | -17,5329 | -52,5332 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:55:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 41 | NÃO | -17,5329 | -52,5332 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:55:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 41 | NÃO | -17,5329 | -52,5332 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:50:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 21 | NÃO | -17,5538 | -52,5280 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:50:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 21 | NÃO | -17,5538 | -52,5280 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:50:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 21 | NÃO | -17,5538 | -52,5280 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:45:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 38 | NÃO | -17,5777 | -52,5184 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:45:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 38 | NÃO | -17,5777 | -52,5184 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:45:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 38 | NÃO | -17,5777 | -52,5184 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:40:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -17,5849 | -52,5018 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:40:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -17,5849 | -52,5018 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:40:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 72 | NÃO | -17,5849 | -52,5018 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:39:34 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 69 | NÃO | -17,5861 | -52,4970 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:39:34 | GO - MINEIROS - BR-364 | | | Posição Normal | 69 | NÃO | -17,5861 | -52,4970 | |
| 📡 | 21/09/2024 09:35:00 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -17,5948 | -52,4485 | |
| [RelatAnalitico - LUIZHENRIQUE] | | | [08/10/2024 10:29:31] | | | | [Pag.: 73 de 145] | | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 09:35:00 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -17,5948 | -52,4485 |
|  | 21/09/2024 09:35:00 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 75 | NÃO | -17,5948 | -52,4485 |
|  | 21/09/2024 09:35:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -17,5950 | -52,4486 |
|  | 21/09/2024 09:35:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -17,5950 | -52,4486 |
|  | 21/09/2024 09:30:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 55 | NÃO | -17,6165 | -52,4025 |
|  | 21/09/2024 09:30:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 55 | NÃO | -17,6165 | -52,4025 |
|  | 21/09/2024 09:30:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 55 | NÃO | -17,6165 | -52,4025 |
|  | 21/09/2024 09:30:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 55 | SIM | -17,6165 | -52,4025 |
|  | 21/09/2024 09:30:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 55 | SIM | -17,6165 | -52,4025 |
|  | 21/09/2024 09:25:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 34 | NÃO | -17,6398 | -52,3706 |
|  | 21/09/2024 09:25:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 34 | NÃO | -17,6398 | -52,3706 |
|  | 21/09/2024 09:25:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 34 | NÃO | -17,6398 | -52,3706 |
|  | 21/09/2024 09:23:54 | GO - MINEIROS - BR-364 | | | Posição Normal | 59 | NÃO | -17,6468 | -52,3649 |
|  | 21/09/2024 09:23:54 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 59 | NÃO | -17,6468 | -52,3649 |
|  | 21/09/2024 09:20:00 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 62 | NÃO | -17,6705 | -52,3315 |
|  | 21/09/2024 09:20:00 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 62 | NÃO | -17,6705 | -52,3315 |
|  | 21/09/2024 09:20:00 | GO - MINEIROS - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 62 | NÃO | -17,6705 | -52,3315 |
|  | 21/09/2024 09:20:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 62 | NÃO | -17,6706 | -52,3316 |
|  | 21/09/2024 09:20:00 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 62 | NÃO | -17,6706 | -52,3316 |
|  | 21/09/2024 09:14:59 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 80 | NÃO | -17,6639 | -52,2737 |
|  | 21/09/2024 09:14:59 | GO - MINEIROS - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -17,6639 | -52,2737 |
|  | 21/09/2024 09:14:59 | GO - MINEIROS - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -17,6639 | -52,2737 |
|  | 21/09/2024 09:09:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -17,6725 | -52,2183 |
|  | 21/09/2024 09:09:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 77 | NÃO | -17,6725 | -52,2183 |
|  | 21/09/2024 09:09:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 77 | NÃO | -17,6725 | -52,2183 |
|  | 21/09/2024 09:04:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 79 | NÃO | -17,7125 | -52,1739 |
|  | 21/09/2024 09:04:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 79 | NÃO | -17,7125 | -52,1739 |
|  | 21/09/2024 09:04:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -17,7125 | -52,1739 |
|  | 21/09/2024 09:03:30 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -17,7239 | -52,1599 |
|  | 21/09/2024 09:03:30 | GO - JATAÍ - BR-364 | | | Posição Normal | 80 | NÃO | -17,7239 | -52,1599 |
|  | 21/09/2024 08:59:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -17,7478 | -52,1281 |
|  | 21/09/2024 08:59:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -17,7478 | -52,1281 |
|  | 21/09/2024 08:59:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -17,7478 | -52,1281 |
|  | 21/09/2024 08:54:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -17,7845 | -52,0813 |
|  | 21/09/2024 08:54:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -17,7845 | -52,0813 |
|  | 21/09/2024 08:54:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -17,7845 | -52,0813 |
|  | 21/09/2024 08:49:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 73 | NÃO | -17,8113 | -52,0341 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 08:49:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 73 | NÃO | -17,8113 | -52,0341 |
|  | 21/09/2024 08:49:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -17,8113 | -52,0341 |
|  | 21/09/2024 08:44:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -17,8156 | -51,9790 |
|  | 21/09/2024 08:44:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 79 | NÃO | -17,8156 | -51,9790 |
|  | 21/09/2024 08:44:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 79 | NÃO | -17,8156 | -51,9790 |
|  | 21/09/2024 08:41:42 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 83 | NÃO | -17,8360 | -51,9451 |
|  | 21/09/2024 08:41:42 | GO - JATAÍ - BR-364 | | | Posição Normal | 83 | NÃO | -17,8360 | -51,9451 |
|  | 21/09/2024 08:39:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -17,8437 | -51,9254 |
|  | 21/09/2024 08:39:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -17,8437 | -51,9254 |
|  | 21/09/2024 08:37:02 | GO - JATAÍ - BR-364 | | | Posição Normal | 81 | NÃO | -17,8613 | -51,8933 |
|  | 21/09/2024 08:37:02 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -17,8613 | -51,8933 |
|  | 21/09/2024 08:34:59 | GO - JATAÍ - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -17,8740 | -51,8745 |
|  | 21/09/2024 08:34:59 | GO - JATAÍ - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 72 | NÃO | -17,8740 | -51,8745 |
|  | 21/09/2024 08:34:59 | GO - JATAÍ - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -17,8740 | -51,8745 |
|  | 21/09/2024 08:34:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -17,8742 | -51,8746 |
|  | 21/09/2024 08:34:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -17,8742 | -51,8746 |
|  | 21/09/2024 08:29:59 | GO - JATAÍ - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 58 | NÃO | -17,9030 | -51,8328 |
|  | 21/09/2024 08:29:59 | GO - JATAÍ - Próx. BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 58 | NÃO | -17,9030 | -51,8328 |
|  | 21/09/2024 08:29:59 | GO - JATAÍ - Próx. BR-364 | Ignição ligada | | Status | 58 | NÃO | -17,9030 | -51,8328 |
|  | 21/09/2024 08:29:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 58 | SIM | -17,9032 | -51,8329 |
|  | 21/09/2024 08:29:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 58 | SIM | -17,9032 | -51,8329 |
|  | 21/09/2024 08:24:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | Ignição ligada | | Status | 63 | NÃO | -17,9091 | -51,7846 |
|  | 21/09/2024 08:24:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 63 | NÃO | -17,9091 | -51,7846 |
|  | 21/09/2024 08:24:59 | GO - JATAÍ - BR-364 | A sirene está ligada | | Status | 63 | NÃO | -17,9091 | -51,7846 |
|  | 21/09/2024 08:19:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 65 | NÃO | -17,9214 | -51,7470 |
|  | 21/09/2024 08:19:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 65 | NÃO | -17,9214 | -51,7470 |
|  | 21/09/2024 08:19:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 65 | NÃO | -17,9214 | -51,7470 |
|  | 21/09/2024 08:14:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -17,9186 | -51,6972 |
|  | 21/09/2024 08:14:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 82 | NÃO | -17,9186 | -51,6972 |
|  | 21/09/2024 08:14:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 82 | NÃO | -17,9186 | -51,6972 |
|  | 21/09/2024 08:09:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 65 | NÃO | -17,8848 | -51,6501 |
|  | 21/09/2024 08:09:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 65 | NÃO | -17,8848 | -51,6501 |
|  | 21/09/2024 08:09:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 65 | NÃO | -17,8848 | -51,6501 |
|  | 21/09/2024 08:04:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -17,8697 | -51,6032 |
|  | 21/09/2024 08:04:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 73 | NÃO | -17,8697 | -51,6032 |
|  | 21/09/2024 08:04:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 73 | NÃO | -17,8697 | -51,6032 |
|  | 21/09/2024 07:59:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -17,8556 | -51,5488 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 07:59:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -17,8556 | -51,5488 |
|  | 21/09/2024 07:59:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -17,8556 | -51,5488 |
|  | 21/09/2024 07:54:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -17,8470 | -51,4866 |
|  | 21/09/2024 07:54:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 75 | NÃO | -17,8470 | -51,4866 |
|  | 21/09/2024 07:54:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -17,8470 | -51,4866 |
|  | 21/09/2024 07:49:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 65 | NÃO | -17,8401 | -51,4362 |
|  | 21/09/2024 07:49:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 65 | NÃO | -17,8401 | -51,4362 |
|  | 21/09/2024 07:49:59 | GO - JATAÍ - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 65 | NÃO | -17,8401 | -51,4362 |
|  | 21/09/2024 07:44:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -17,8320 | -51,3774 |
|  | 21/09/2024 07:44:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -17,8320 | -51,3774 |
|  | 21/09/2024 07:44:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -17,8320 | -51,3774 |
|  | 21/09/2024 07:39:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 77 | NÃO | -17,8247 | -51,3233 |
|  | 21/09/2024 07:39:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 77 | NÃO | -17,8247 | -51,3233 |
|  | 21/09/2024 07:39:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -17,8247 | -51,3233 |
|  | 21/09/2024 07:34:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -17,8143 | -51,2654 |
|  | 21/09/2024 07:34:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 78 | NÃO | -17,8143 | -51,2654 |
|  | 21/09/2024 07:34:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -17,8143 | -51,2654 |
|  | 21/09/2024 07:29:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 82 | NÃO | -17,8195 | -51,2032 |
|  | 21/09/2024 07:29:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 82 | NÃO | -17,8195 | -51,2032 |
|  | 21/09/2024 07:29:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -17,8195 | -51,2032 |
|  | 21/09/2024 07:24:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 57 | NÃO | -17,8170 | -51,1453 |
|  | 21/09/2024 07:24:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 57 | NÃO | -17,8170 | -51,1453 |
|  | 21/09/2024 07:24:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 57 | NÃO | -17,8170 | -51,1453 |
|  | 21/09/2024 07:21:28 | GO - RIO VERDE - BR-060 | | | Posição Normal | 72 | NÃO | -17,8152 | -51,1042 |
|  | 21/09/2024 07:21:28 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 72 | NÃO | -17,8152 | -51,1042 |
|  | 21/09/2024 07:19:59 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | Ignição ligada | | Status | 53 | NÃO | -17,8145 | -51,0907 |
|  | 21/09/2024 07:19:59 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 53 | NÃO | -17,8145 | -51,0907 |
|  | 21/09/2024 07:19:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 53 | NÃO | -17,8146 | -51,0908 |
|  | 21/09/2024 07:19:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 53 | NÃO | -17,8146 | -51,0908 |
|  | 21/09/2024 07:14:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -17,8222 | -51,0435 |
|  | 21/09/2024 07:14:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -17,8222 | -51,0435 |
|  | 21/09/2024 07:14:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -17,8222 | -51,0435 |
|  | 21/09/2024 07:14:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -17,8223 | -51,0435 |
|  | 21/09/2024 07:14:59 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 74 | SIM | -17,8223 | -51,0435 |
|  | 21/09/2024 07:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 16 | NÃO | -17,8210 | -51,0024 |
|  | 21/09/2024 07:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | Ignição ligada | | Status | 16 | NÃO | -17,8210 | -51,0024 |
|  | 21/09/2024 07:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 16 | NÃO | -17,8210 | -51,0024 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 07:05:51 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 07:05:47 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 07:05:47 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 07:05:46 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 07:05:46 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 07:05:45 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 21/09/2024 07:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 07:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 07:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 07:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 07:04:49 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 07:01:18 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 07:01:18 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 07:01:18 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 07:01:18 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 06:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 06:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 06:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 05:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 05:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0034 |
|  | 21/09/2024 04:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0034 |
|  | 21/09/2024 04:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0034 |
|  | 21/09/2024 04:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 04:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 04:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 03:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 03:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 02:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 02:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 21/09/2024 01:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|----------|---------------------|---|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
| | 21/09/2024 01:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 01:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 01:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 01:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 01:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 01:11:31 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 10-10 / 18 hora(s) | | Comando | | - | | |
| | 21/09/2024 01:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 01:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 01:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 01:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 01:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 01:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 00:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 00:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 00:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 00:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 00:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 00:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 00:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 00:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 00:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 00:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 00:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 00:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 00:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 00:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 00:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
| | 21/09/2024 00:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
| | 21/09/2024 00:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
| | 21/09/2024 00:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
| | 21/09/2024 00:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
| | 21/09/2024 00:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
| | 21/09/2024 00:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
| | 21/09/2024 00:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
| | 21/09/2024 00:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
| | 21/09/2024 00:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
| | 21/09/2024 00:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 21/09/2024 00:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 21/09/2024 00:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 21/09/2024 00:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 21/09/2024 00:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 21/09/2024 00:14:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 21/09/2024 00:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 21/09/2024 00:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 21/09/2024 00:09:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 21/09/2024 00:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 21/09/2024 00:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 21/09/2024 00:04:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:59:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:54:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:49:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:44:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:39:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:37:22 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:37:22 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:37:22 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:34:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:29:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 23:24:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 23:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 23:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 23:19:58 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 23:14:57 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 23:14:57 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 23:14:57 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 23:09:57 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 23:09:57 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 23:09:57 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 23:04:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 23:04:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 23:04:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 22:59:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 22:59:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 22:59:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 22:54:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 22:54:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 22:54:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 22:49:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:49:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:49:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:44:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:44:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:44:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:39:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:39:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:39:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:34:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:34:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:34:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:29:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 22:29:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 22:29:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 22:24:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 22:24:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 22:24:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 22:19:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 22:19:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 22:19:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 22:14:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:14:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:14:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:09:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:09:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:09:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:04:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:04:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 22:04:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 21:59:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:59:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:59:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:54:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:54:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:54:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:49:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:49:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:49:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:44:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:44:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:44:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:39:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:39:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:39:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:34:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:34:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:34:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:29:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:29:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:29:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:24:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:24:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:24:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:19:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:19:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 21:19:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:14:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:14:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:14:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 21:09:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 21:09:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 21:09:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 21:04:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 21:04:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 21:04:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0032 |
|  | 20/09/2024 20:59:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:59:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:59:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:54:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:54:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:54:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:49:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:49:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:49:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:44:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:44:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:44:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:39:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:39:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:39:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:34:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:34:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:34:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:29:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:29:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:29:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:24:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:24:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:24:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:19:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:19:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:19:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8195 | -51,0033 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)





































| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 20:14:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0034 |
|  | 20/09/2024 20:14:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0034 |
|  | 20/09/2024 20:14:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0034 |
|  | 20/09/2024 20:09:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0034 |
|  | 20/09/2024 20:09:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0034 |
|  | 20/09/2024 20:09:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0034 |
|  | 20/09/2024 20:04:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:04:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 20:04:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:59:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:59:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:59:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:54:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:54:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:54:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:49:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:49:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:49:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:44:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:44:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:44:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:39:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:39:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:39:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:34:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:34:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:34:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:29:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:29:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:29:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:24:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:24:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:24:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:19:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:19:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:19:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:14:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59
Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018
Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 19:14:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:14:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:09:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:09:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:09:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:04:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:04:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 19:04:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:59:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:59:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:59:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:54:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:54:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:54:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:49:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:49:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:49:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8196 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:44:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:44:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:44:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:39:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:39:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:39:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:38:34 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 18:38:33 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 18:38:32 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | | | 10 PERNOITE 10 PERNOITE: LOCAL: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:37:55 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | | | | | | | |
|  | 20/09/2024 18:37:55 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:36:42 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:36:42 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:36:42 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -17,8197 | -51,0033 |
|  | 20/09/2024 18:34:56 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 12 | NÃO | -17,8204 | -51,0040 |
|  | 20/09/2024 18:34:56 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | Ignição ligada | | Status | 12 | NÃO | -17,8204 | -51,0040 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 18:34:56 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 12 | NÃO | -17,8204 | -51,0040 |
|  | 20/09/2024 18:29:56 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8206 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:29:56 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8206 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:29:56 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8206 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:24:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:24:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:24:56 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:24:40 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 18:24:35 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 18:24:21 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 18:24:15 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 18:24:14 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 18:24:14 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 18:22:22 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:22:22 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:20:14 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:20:14 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:20:14 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:20:14 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:19:57 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:19:57 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:19:57 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:19:57 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:18:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:18:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:18:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:13:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:13:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:13:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:08:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:08:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:08:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:03:06 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8206 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:03:06 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8206 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 18:03:06 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8206 | -51,0030 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 17:58:06 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8206 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:58:06 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8206 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:58:06 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8206 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:53:06 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8206 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:53:06 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8206 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:53:06 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8206 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:48:06 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8206 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:48:06 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8206 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:48:06 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-060 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8206 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:43:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:43:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:43:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:38:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:38:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:38:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:33:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:33:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:33:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:28:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:28:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:28:06 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:27:40 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:27:40 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:27:40 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:27:40 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:25:32 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:25:32 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:25:32 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:25:32 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:25:04 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 17:24:52 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | MENSAGEM IIVRE:VEICULO BLOQUEADO | | Macro | | - | | |
|  | 20/09/2024 17:23:15 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:23:15 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:23:15 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:23:15 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:23:05 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:23:05 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 17:23:05 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:23:05 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:23:05 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:20:05 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:20:05 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | 05 PARADA PARA ALIMENTACAO 05 PARADA PARA ALIMENTACAO: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:19:49 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:19:49 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:19:49 | GO - RIO VERDE - Próx. Via Secundaria 3 Q 6 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -17,8205 | -51,0030 |
|  | 20/09/2024 17:14:49 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 65 | NÃO | -17,8234 | -50,9951 |
|  | 20/09/2024 17:14:49 | GO - RIO VERDE - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 65 | NÃO | -17,8234 | -50,9951 |
|  | 20/09/2024 17:14:49 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 65 | NÃO | -17,8234 | -50,9951 |
|  | 20/09/2024 17:09:49 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 52 | NÃO | -17,8212 | -50,9476 |
|  | 20/09/2024 17:09:49 | GO - RIO VERDE - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 52 | NÃO | -17,8212 | -50,9476 |
|  | 20/09/2024 17:09:49 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 52 | NÃO | -17,8212 | -50,9476 |
|  | 20/09/2024 17:04:49 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -17,7939 | -50,9112 |
|  | 20/09/2024 17:04:49 | GO - RIO VERDE - BR-060 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -17,7939 | -50,9112 |
|  | 20/09/2024 17:04:49 | GO - RIO VERDE - BR-060 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -17,7939 | -50,9112 |
|  | 20/09/2024 16:59:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 70 | NÃO | -17,7955 | -50,8864 |
|  | 20/09/2024 16:59:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -17,7955 | -50,8864 |
|  | 20/09/2024 16:59:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 70 | NÃO | -17,7955 | -50,8864 |
|  | 20/09/2024 16:58:24 | GO - RIO VERDE - BR-452 | | | Posição Normal | 78 | NÃO | -17,8036 | -50,8723 |
|  | 20/09/2024 16:58:24 | GO - RIO VERDE - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 78 | NÃO | -17,8036 | -50,8723 |
|  | 20/09/2024 16:54:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 58 | NÃO | -17,8242 | -50,8370 |
|  | 20/09/2024 16:54:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 58 | NÃO | -17,8242 | -50,8370 |
|  | 20/09/2024 16:54:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 58 | NÃO | -17,8242 | -50,8370 |
|  | 20/09/2024 16:54:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | Ignição ligada | LORA | Status | 58 | NÃO | -17,8242 | -50,8368 |
|  | 20/09/2024 16:54:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | A sirene está ligada | LORA | Alerta de Software | 58 | NÃO | -17,8242 | -50,8368 |
|  | 20/09/2024 16:54:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | A sirene está ligada | LORA | Status | 58 | NÃO | -17,8242 | -50,8368 |
|  | 20/09/2024 16:54:46 | GO - RIO VERDE - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 55 | NÃO | -17,8244 | -50,8366 |
|  | 20/09/2024 16:54:46 | GO - RIO VERDE - BR-452 | | | Posição Normal | 55 | NÃO | -17,8244 | -50,8366 |
|  | 20/09/2024 16:51:16 | GO - RIO VERDE - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -17,8395 | -50,8004 |
|  | 20/09/2024 16:51:16 | GO - RIO VERDE - BR-452 | | | Posição Normal | 81 | NÃO | -17,8395 | -50,8004 |
|  | 20/09/2024 16:49:49 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 71 | NÃO | -17,8458 | -50,7838 |
|  | 20/09/2024 16:49:49 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-452 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -17,8458 | -50,7838 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 16:49:49 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 71 | NÃO | -17,8458 | -50,7838 |
|  | 20/09/2024 16:49:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 71 | NÃO | -17,8459 | -50,7839 |
|  | 20/09/2024 16:49:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -17,8459 | -50,7839 |
|  | 20/09/2024 16:49:03 | GO - RIO VERDE - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 79 | NÃO | -17,8491 | -50,7756 |
|  | 20/09/2024 16:49:03 | GO - RIO VERDE - BR-452 | | | Posição Normal | 79 | NÃO | -17,8491 | -50,7756 |
|  | 20/09/2024 16:44:49 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 56 | NÃO | -17,8643 | -50,7393 |
|  | 20/09/2024 16:44:49 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 56 | NÃO | -17,8643 | -50,7393 |
|  | 20/09/2024 16:44:49 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-452 | Ignição ligada | | Status | 56 | NÃO | -17,8643 | -50,7393 |
|  | 20/09/2024 16:44:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 56 | NÃO | -17,8644 | -50,7394 |
|  | 20/09/2024 16:44:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 56 | NÃO | -17,8644 | -50,7394 |
|  | 20/09/2024 16:39:49 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-452 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -17,8853 | -50,6842 |
|  | 20/09/2024 16:39:49 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -17,8853 | -50,6842 |
|  | 20/09/2024 16:39:49 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -17,8853 | -50,6842 |
|  | 20/09/2024 16:39:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 76 | SIM | -17,8854 | -50,6843 |
|  | 20/09/2024 16:39:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 76 | SIM | -17,8854 | -50,6843 |
|  | 20/09/2024 16:34:49 | GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 56 | NÃO | -17,9073 | -50,6293 |
|  | 20/09/2024 16:34:49 | GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 56 | NÃO | -17,9073 | -50,6293 |
|  | 20/09/2024 16:34:49 | GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 56 | NÃO | -17,9073 | -50,6293 |
|  | 20/09/2024 16:29:49 | GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -17,9205 | -50,5756 |
|  | 20/09/2024 16:29:49 | GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -17,9205 | -50,5756 |
|  | 20/09/2024 16:29:49 | GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -17,9205 | -50,5756 |
|  | 20/09/2024 16:27:21 | GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - BR-452 | | | Posição Normal | 71 | NÃO | -17,9321 | -50,5478 |
|  | 20/09/2024 16:27:21 | GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 71 | NÃO | -17,9321 | -50,5478 |
|  | 20/09/2024 16:24:49 | GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -17,9435 | -50,5208 |
|  | 20/09/2024 16:24:49 | GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - Próx. BR-452 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -17,9435 | -50,5208 |
|  | 20/09/2024 16:24:49 | GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 80 | NÃO | -17,9435 | -50,5208 |
|  | 20/09/2024 16:24:49 | GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 80 | NÃO | -17,9436 | -50,5209 |
|  | 20/09/2024 16:24:49 | GO - SANTA HELENA DE GOIÁS - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -17,9436 | -50,5209 |
|  | 20/09/2024 16:19:49 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 80 | NÃO | -17,9690 | -50,4702 |
|  | 20/09/2024 16:19:49 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-452 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -17,9690 | -50,4702 |
|  | 20/09/2024 16:19:49 | GO - RIO VERDE - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -17,9690 | -50,4702 |
|  | 20/09/2024 16:19:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -17,9691 | -50,4703 |
|  | 20/09/2024 16:19:49 | GO - RIO VERDE - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 80 | SIM | -17,9691 | -50,4703 |
|  | 20/09/2024 16:14:49 | GO - MAURILÂNDIA - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 82 | NÃO | -17,9933 | -50,4140 |
|  | 20/09/2024 16:14:49 | GO - MAURILÂNDIA - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -17,9933 | -50,4140 |
|  | 20/09/2024 16:14:49 | GO - MAURILÂNDIA - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 82 | NÃO | -17,9933 | -50,4140 |
|  | 20/09/2024 16:09:49 | GO - MAURILÂNDIA - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -18,0120 | -50,3559 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 16:09:49 | GO - MAURILÂNDIA - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -18,0120 | -50,3559 |
|  | 20/09/2024 16:09:49 | GO - MAURILÂNDIA - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -18,0120 | -50,3559 |
|  | 20/09/2024 16:04:49 | GO - MAURILÂNDIA - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -18,0323 | -50,3033 |
|  | 20/09/2024 16:04:49 | GO - MAURILÂNDIA - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -18,0323 | -50,3033 |
|  | 20/09/2024 16:04:49 | GO - MAURILÂNDIA - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -18,0323 | -50,3033 |
|  | 20/09/2024 15:59:49 | GO - MAURILÂNDIA - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -18,0494 | -50,2439 |
|  | 20/09/2024 15:59:49 | GO - MAURILÂNDIA - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -18,0494 | -50,2439 |
|  | 20/09/2024 15:59:49 | GO - MAURILÂNDIA - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -18,0494 | -50,2439 |
|  | 20/09/2024 15:54:49 | GO - PORTEIRÃO - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 63 | NÃO | -18,0522 | -50,1826 |
|  | 20/09/2024 15:54:49 | GO - PORTEIRÃO - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 63 | NÃO | -18,0522 | -50,1826 |
|  | 20/09/2024 15:54:49 | GO - PORTEIRÃO - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 63 | NÃO | -18,0522 | -50,1826 |
|  | 20/09/2024 15:49:49 | GO - PORTEIRÃO - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,0547 | -50,1778 |
|  | 20/09/2024 15:49:49 | GO - PORTEIRÃO - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,0547 | -50,1778 |
|  | 20/09/2024 15:49:49 | GO - PORTEIRÃO - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,0547 | -50,1778 |
|  | 20/09/2024 15:44:49 | GO - PORTEIRÃO - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,0547 | -50,1778 |
|  | 20/09/2024 15:44:49 | GO - PORTEIRÃO - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,0547 | -50,1778 |
|  | 20/09/2024 15:44:49 | GO - PORTEIRÃO - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,0547 | -50,1778 |
|  | 20/09/2024 15:39:49 | GO - PORTEIRÃO - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 82 | NÃO | -18,0616 | -50,1642 |
|  | 20/09/2024 15:39:49 | GO - PORTEIRÃO - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -18,0616 | -50,1642 |
|  | 20/09/2024 15:39:49 | GO - PORTEIRÃO - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 82 | NÃO | -18,0616 | -50,1642 |
|  | 20/09/2024 15:34:49 | GO - GOIATUBA - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 79 | NÃO | -18,0883 | -50,1065 |
|  | 20/09/2024 15:34:49 | GO - GOIATUBA - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -18,0883 | -50,1065 |
|  | 20/09/2024 15:34:49 | GO - GOIATUBA - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 79 | NÃO | -18,0883 | -50,1065 |
|  | 20/09/2024 15:29:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -18,1115 | -50,0470 |
|  | 20/09/2024 15:29:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -18,1115 | -50,0470 |
|  | 20/09/2024 15:29:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -18,1115 | -50,0470 |
|  | 20/09/2024 15:27:23 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 82 | NÃO | -18,1226 | -50,0176 |
|  | 20/09/2024 15:27:23 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | | | Posição Normal | 82 | NÃO | -18,1226 | -50,0176 |
|  | 20/09/2024 15:24:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -18,1338 | -49,9873 |
|  | 20/09/2024 15:24:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -18,1338 | -49,9873 |
|  | 20/09/2024 15:24:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -18,1338 | -49,9873 |
|  | 20/09/2024 15:24:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -18,1340 | -49,9874 |
|  | 20/09/2024 15:24:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -18,1340 | -49,9874 |
|  | 20/09/2024 15:19:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 83 | NÃO | -18,1598 | -49,9303 |
|  | 20/09/2024 15:19:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452 | Ignição ligada | | Status | 83 | NÃO | -18,1598 | -49,9303 |
|  | 20/09/2024 15:19:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 83 | NÃO | -18,1598 | -49,9303 |
|  | 20/09/2024 15:19:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 83 | SIM | -18,1599 | -49,9305 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 15:19:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 83 | SIM | -18,1599 | -49,9305 |
|  | 20/09/2024 15:18:46 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | | | Posição Normal | 82 | NÃO | -18,1663 | -49,9190 |
|  | 20/09/2024 15:18:46 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 82 | NÃO | -18,1663 | -49,9190 |
|  | 20/09/2024 15:14:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 78 | NÃO | -18,1913 | -49,8745 |
|  | 20/09/2024 15:14:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,1913 | -49,8745 |
|  | 20/09/2024 15:14:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,1913 | -49,8745 |
|  | 20/09/2024 15:14:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,1914 | -49,8745 |
|  | 20/09/2024 15:14:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,1914 | -49,8745 |
|  | 20/09/2024 15:13:24 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | | | Posição Normal | 79 | NÃO | -18,1985 | -49,8585 |
|  | 20/09/2024 15:13:24 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 79 | NÃO | -18,1985 | -49,8585 |
|  | 20/09/2024 15:09:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -18,1958 | -49,8132 |
|  | 20/09/2024 15:09:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -18,1958 | -49,8132 |
|  | 20/09/2024 15:09:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -18,1958 | -49,8132 |
|  | 20/09/2024 15:09:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 81 | SIM | -18,1960 | -49,8132 |
|  | 20/09/2024 15:09:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -18,1960 | -49,8132 |
|  | 20/09/2024 15:06:45 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 51 | NÃO | -18,1987 | -49,7772 |
|  | 20/09/2024 15:06:45 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | | | Posição Normal | 51 | NÃO | -18,1987 | -49,7772 |
|  | 20/09/2024 15:04:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 65 | NÃO | -18,2080 | -49,7612 |
|  | 20/09/2024 15:04:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452 | Ignição ligada | | Status | 65 | NÃO | -18,2080 | -49,7612 |
|  | 20/09/2024 15:04:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 65 | NÃO | -18,2080 | -49,7612 |
|  | 20/09/2024 15:04:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 65 | NÃO | -18,2081 | -49,7612 |
|  | 20/09/2024 15:04:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 65 | NÃO | -18,2081 | -49,7612 |
|  | 20/09/2024 15:01:45 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 39 | NÃO | -18,2225 | -49,7406 |
|  | 20/09/2024 15:01:45 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | | | Posição Normal | 39 | NÃO | -18,2225 | -49,7406 |
|  | 20/09/2024 14:59:49 | GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -18,2343 | -49,7228 |
|  | 20/09/2024 14:59:49 | GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -18,2343 | -49,7228 |
|  | 20/09/2024 14:59:49 | GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -18,2343 | -49,7228 |
|  | 20/09/2024 14:59:49 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -18,2345 | -49,7230 |
|  | 20/09/2024 14:59:49 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -18,2345 | -49,7230 |
|  | 20/09/2024 14:54:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 32 | NÃO | -18,2548 | -49,6787 |
|  | 20/09/2024 14:54:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 32 | NÃO | -18,2548 | -49,6787 |
|  | 20/09/2024 14:54:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 32 | NÃO | -18,2548 | -49,6787 |
|  | 20/09/2024 14:54:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 32 | SIM | -18,2548 | -49,6787 |
|  | 20/09/2024 14:54:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 32 | SIM | -18,2548 | -49,6787 |
|  | 20/09/2024 14:49:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -18,2725 | -49,6402 |
|  | 20/09/2024 14:49:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -18,2725 | -49,6402 |
|  | 20/09/2024 14:49:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -18,2725 | -49,6402 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 14:49:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 76 | SIM | -18,2725 | -49,6403 |
|  | 20/09/2024 14:49:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 76 | SIM | -18,2725 | -49,6403 |
|  | 20/09/2024 14:44:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -18,2997 | -49,5878 |
|  | 20/09/2024 14:44:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -18,2997 | -49,5878 |
|  | 20/09/2024 14:44:49 | GO - BOM JESUS DE GOIÁS - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -18,2997 | -49,5878 |
|  | 20/09/2024 14:44:49 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 76 | SIM | -18,2997 | -49,5879 |
|  | 20/09/2024 14:44:49 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 76 | SIM | -18,2997 | -49,5879 |
|  | 20/09/2024 14:39:49 | GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -18,3005 | -49,5265 |
|  | 20/09/2024 14:39:49 | GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -18,3005 | -49,5265 |
|  | 20/09/2024 14:39:49 | GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -18,3005 | -49,5265 |
|  | 20/09/2024 14:39:49 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 81 | SIM | -18,3006 | -49,5266 |
|  | 20/09/2024 14:39:49 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 81 | SIM | -18,3006 | -49,5266 |
|  | 20/09/2024 14:34:49 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 65 | NÃO | -18,3227 | -49,4745 |
|  | 20/09/2024 14:34:49 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 65 | NÃO | -18,3227 | -49,4745 |
|  | 20/09/2024 14:34:49 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 65 | NÃO | -18,3227 | -49,4745 |
|  | 20/09/2024 14:34:49 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 65 | SIM | -18,3227 | -49,4747 |
|  | 20/09/2024 14:34:49 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 65 | SIM | -18,3227 | -49,4747 |
|  | 20/09/2024 14:29:49 | GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 69 | NÃO | -18,3423 | -49,4250 |
|  | 20/09/2024 14:29:49 | GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 69 | NÃO | -18,3423 | -49,4250 |
|  | 20/09/2024 14:29:49 | GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452 | Ignição ligada | | Status | 69 | NÃO | -18,3423 | -49,4250 |
|  | 20/09/2024 14:29:49 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 69 | SIM | -18,3424 | -49,4251 |
|  | 20/09/2024 14:29:49 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 69 | SIM | -18,3424 | -49,4251 |
|  | 20/09/2024 14:24:49 | GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -18,3632 | -49,3702 |
|  | 20/09/2024 14:24:49 | GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -18,3632 | -49,3702 |
|  | 20/09/2024 14:24:49 | GO - ITUMBIARA - Próx. BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 80 | NÃO | -18,3632 | -49,3702 |
|  | 20/09/2024 14:24:49 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | A sirene está ligada | | Status | 80 | SIM | -18,3633 | -49,3703 |
|  | 20/09/2024 14:24:49 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -18,3633 | -49,3703 |
|  | 20/09/2024 14:23:10 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 78 | NÃO | -18,3754 | -49,3539 |
|  | 20/09/2024 14:23:10 | GO - ITUMBIARA - BR-452 | | | Posição Normal | 78 | NÃO | -18,3754 | -49,3539 |
|  | 20/09/2024 14:19:49 | GO - ITUMBIARA - Próx. BR-154 | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -18,3977 | -49,3237 |
|  | 20/09/2024 14:19:49 | GO - ITUMBIARA - Próx. BR-154 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -18,3977 | -49,3237 |
|  | 20/09/2024 14:19:49 | GO - ITUMBIARA - Próx. BR-154 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 72 | NÃO | -18,3977 | -49,3237 |
|  | 20/09/2024 14:19:49 | GO - ITUMBIARA - BR-154 | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -18,3978 | -49,3238 |
|  | 20/09/2024 14:19:49 | GO - ITUMBIARA - BR-154 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -18,3978 | -49,3238 |
|  | 20/09/2024 14:14:48 | GO - ITUMBIARA - BR-154 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 65 | NÃO | -18,3884 | -49,2853 |
|  | 20/09/2024 14:14:48 | GO - ITUMBIARA - BR-154 | Ignição ligada | | Status | 65 | NÃO | -18,3884 | -49,2853 |
|  | 20/09/2024 14:14:48 | GO - ITUMBIARA - BR-154 | A sirene está ligada | | Status | 65 | NÃO | -18,3884 | -49,2853 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 14:09:48 | GO - ITUMBIARA - BR-154 | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -18,3647 | -49,2383 |
|  | 20/09/2024 14:09:48 | GO - ITUMBIARA - BR-154 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -18,3647 | -49,2383 |
|  | 20/09/2024 14:09:48 | GO - ITUMBIARA - BR-154 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 72 | NÃO | -18,3647 | -49,2383 |
|  | 20/09/2024 14:04:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 11 | NÃO | -18,3666 | -49,2142 |
|  | 20/09/2024 14:04:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | Ignição ligada | | Status | 11 | NÃO | -18,3666 | -49,2142 |
|  | 20/09/2024 14:04:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Status | 11 | NÃO | -18,3666 | -49,2142 |
|  | 20/09/2024 14:04:17 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 14:04:11 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 14:04:07 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 14:04:04 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 14:04:04 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 14:03:04 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 14:01:40 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 14:01:40 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:59:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:59:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:59:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:59:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:58:18 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:58:18 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:58:18 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:58:18 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:54:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:54:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:54:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:49:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:49:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:49:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:44:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:44:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:44:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:39:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:39:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:39:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:34:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO



































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 13:34:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:34:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:29:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:29:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:29:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:24:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:24:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:24:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:20:54 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:20:54 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:20:54 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:20:54 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:19:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:19:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:19:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:19:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:14:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:14:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:14:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:14:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:09:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:09:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:09:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:09:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:08:45 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:08:45 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Marcio de Souza Rezende | 09 PARADA PARA MANUTENCAO 09 PARADA PARA MANUTENCAO: LOCAL: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -18,3657 | -49,2146 |
|  | 20/09/2024 13:04:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Júlio Borges de Souza | Ignição ligada | | Status | 40 | NÃO | -18,3610 | -49,2155 |
|  | 20/09/2024 13:04:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Júlio Borges de Souza | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 40 | NÃO | -18,3610 | -49,2155 |
|  | 20/09/2024 13:04:48 | GO - ITUMBIARA - Via Expressa Júlio Borges de Souza | A sirene está ligada | | Status | 40 | NÃO | -18,3610 | -49,2155 |
|  | 20/09/2024 12:59:48 | GO - ITUMBIARA - BR-153 | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -18,4059 | -49,1999 |
|  | 20/09/2024 12:59:48 | GO - ITUMBIARA - BR-153 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 75 | NÃO | -18,4059 | -49,1999 |
|  | 20/09/2024 12:59:48 | GO - ITUMBIARA - BR-153 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -18,4059 | -49,1999 |
|  | 20/09/2024 12:54:48 | MG - ARAPORÃ - BR-153 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -18,4536 | -49,1878 |
|  | 20/09/2024 12:54:48 | MG - ARAPORÃ - BR-153 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 82 | NÃO | -18,4536 | -49,1878 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 12:54:48 | MG - ARAPORÃ - BR-153 | A sirene está ligada | | Status | 82 | NÃO | -18,4536 | -49,1878 |
|  | 20/09/2024 12:53:52 | MG - ARAPORÃ - BR-153 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -18,4647 | -49,1881 |
|  | 20/09/2024 12:53:52 | MG - ARAPORÃ - BR-153 | | | Posição Normal | 80 | NÃO | -18,4647 | -49,1881 |
|  | 20/09/2024 12:49:48 | MG - ARAPORÃ - BR-153 | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,5137 | -49,1892 |
|  | 20/09/2024 12:49:48 | MG - ARAPORÃ - BR-153 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 78 | NÃO | -18,5137 | -49,1892 |
|  | 20/09/2024 12:49:48 | MG - ARAPORÃ - BR-153 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,5137 | -49,1892 |
|  | 20/09/2024 12:49:48 | MG - ARAPORÃ - BR-153 | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,5138 | -49,1892 |
|  | 20/09/2024 12:49:48 | MG - ARAPORÃ - BR-153 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,5138 | -49,1892 |
|  | 20/09/2024 12:44:48 | MG - CENTRALINA - BR-153 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,5711 | -49,1937 |
|  | 20/09/2024 12:44:48 | MG - CENTRALINA - BR-153 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 78 | NÃO | -18,5711 | -49,1937 |
|  | 20/09/2024 12:44:48 | MG - CENTRALINA - BR-153 | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,5711 | -49,1937 |
|  | 20/09/2024 12:40:46 | MG - CENTRALINA - BR-153 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -18,6184 | -49,1911 |
|  | 20/09/2024 12:40:46 | MG - CENTRALINA - BR-153 | | | Posição Normal | 76 | NÃO | -18,6184 | -49,1911 |
|  | 20/09/2024 12:39:48 | MG - CENTRALINA - BR-153 | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,6270 | -49,1852 |
|  | 20/09/2024 12:39:48 | MG - CENTRALINA - BR-153 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,6270 | -49,1852 |
|  | 20/09/2024 12:39:48 | MG - CENTRALINA - BR-153 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 78 | NÃO | -18,6270 | -49,1852 |
|  | 20/09/2024 12:39:48 | MG - CENTRALINA - BR-153 | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,6270 | -49,1852 |
|  | 20/09/2024 12:39:48 | MG - CENTRALINA - BR-153 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,6270 | -49,1852 |
|  | 20/09/2024 12:34:48 | MG - CANÁPOLIS - BR-153 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -18,6805 | -49,1552 |
|  | 20/09/2024 12:34:48 | MG - CANÁPOLIS - BR-153 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -18,6805 | -49,1552 |
|  | 20/09/2024 12:34:48 | MG - CANÁPOLIS - BR-153 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -18,6805 | -49,1552 |
|  | 20/09/2024 12:34:45 | MG - CANÁPOLIS - BR-153 | | | Posição Normal | 80 | NÃO | -18,6811 | -49,1550 |
|  | 20/09/2024 12:29:48 | MG - CANÁPOLIS - BR-153 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -18,7268 | -49,1155 |
|  | 20/09/2024 12:29:48 | MG - CANÁPOLIS - BR-153 | A sirene está ligada | | Status | 80 | NÃO | -18,7268 | -49,1155 |
|  | 20/09/2024 12:24:49 | MG - CANÁPOLIS - Próx. BR-153 | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -18,7662 | -49,0738 |
|  | 20/09/2024 12:24:49 | MG - CANÁPOLIS - Próx. BR-153 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -18,7662 | -49,0738 |
|  | 20/09/2024 12:24:49 | MG - CANÁPOLIS - Próx. BR-153 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 75 | NÃO | -18,7662 | -49,0738 |
|  | 20/09/2024 12:24:49 | MG - CANÁPOLIS - BR-153 | A sirene está ligada | | Status | 75 | SIM | -18,7663 | -49,0740 |
|  | 20/09/2024 12:24:49 | MG - CANÁPOLIS - BR-153 | Ignição ligada | | Status | 75 | SIM | -18,7663 | -49,0740 |
|  | 20/09/2024 12:19:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-153 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 67 | NÃO | -18,8057 | -49,0833 |
|  | 20/09/2024 12:19:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-153 | Ignição ligada | | Status | 67 | NÃO | -18,8057 | -49,0833 |
|  | 20/09/2024 12:19:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-153 | A sirene está ligada | | Status | 67 | NÃO | -18,8057 | -49,0833 |
|  | 20/09/2024 12:19:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-153 | Ignição ligada | | Status | 67 | SIM | -18,8058 | -49,0834 |
|  | 20/09/2024 12:19:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-153 | A sirene está ligada | | Status | 67 | SIM | -18,8058 | -49,0834 |
|  | 20/09/2024 12:14:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-153 | A sirene está ligada | | Status | 59 | NÃO | -18,8522 | -49,0835 |
|  | 20/09/2024 12:14:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-153 | Ignição ligada | | Status | 59 | NÃO | -18,8522 | -49,0835 |
|  | 20/09/2024 12:14:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-153 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 59 | NÃO | -18,8522 | -49,0835 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






































| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 12:14:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-153 | Ignição ligada | | Status | 59 | SIM | -18,8522 | -49,0836 |
|  | 20/09/2024 12:14:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-153 | A sirene está ligada | | Status | 59 | SIM | -18,8522 | -49,0836 |
|  | 20/09/2024 12:09:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 65 | NÃO | -18,8788 | -49,0542 |
|  | 20/09/2024 12:09:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS | Ignição ligada | | Status | 65 | NÃO | -18,8788 | -49,0542 |
|  | 20/09/2024 12:09:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS | A sirene está ligada | | Status | 65 | NÃO | -18,8788 | -49,0542 |
|  | 20/09/2024 12:09:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-153 | A sirene está ligada | | Status | 65 | SIM | -18,8790 | -49,0543 |
|  | 20/09/2024 12:09:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-153 | Ignição ligada | | Status | 65 | SIM | -18,8790 | -49,0543 |
|  | 20/09/2024 12:04:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 64 | NÃO | -18,8800 | -49,0008 |
|  | 20/09/2024 12:04:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | Ignição ligada | | Status | 64 | NÃO | -18,8800 | -49,0008 |
|  | 20/09/2024 12:04:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 64 | NÃO | -18,8800 | -49,0008 |
|  | 20/09/2024 12:03:17 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | | | Posição Normal | 78 | NÃO | -18,8793 | -48,9818 |
|  | 20/09/2024 12:03:17 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 78 | NÃO | -18,8793 | -48,9818 |
|  | 20/09/2024 11:59:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 73 | NÃO | -18,8777 | -48,9397 |
|  | 20/09/2024 11:59:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-365 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -18,8777 | -48,9397 |
|  | 20/09/2024 11:59:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 73 | NÃO | -18,8777 | -48,9397 |
|  | 20/09/2024 11:59:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -18,8778 | -48,9397 |
|  | 20/09/2024 11:59:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 73 | NÃO | -18,8778 | -48,9397 |
|  | 20/09/2024 11:54:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 70 | NÃO | -18,8764 | -48,8788 |
|  | 20/09/2024 11:54:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -18,8764 | -48,8788 |
|  | 20/09/2024 11:54:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 70 | NÃO | -18,8764 | -48,8788 |
|  | 20/09/2024 11:50:06 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | | | Posição Normal | 73 | NÃO | -18,8500 | -48,8328 |
|  | 20/09/2024 11:50:06 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 73 | NÃO | -18,8500 | -48,8328 |
|  | 20/09/2024 11:49:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,8497 | -48,8294 |
|  | 20/09/2024 11:49:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,8497 | -48,8294 |
|  | 20/09/2024 11:48:16 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | | | Posição Normal | 74 | NÃO | -18,8498 | -48,8103 |
|  | 20/09/2024 11:48:16 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -18,8498 | -48,8103 |
|  | 20/09/2024 11:44:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-365 | Ignição ligada | | Status | 67 | NÃO | -18,8567 | -48,7747 |
|  | 20/09/2024 11:44:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 67 | NÃO | -18,8567 | -48,7747 |
|  | 20/09/2024 11:44:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 67 | NÃO | -18,8567 | -48,7747 |
|  | 20/09/2024 11:44:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | Ignição ligada | | Status | 67 | NÃO | -18,8568 | -48,7748 |
|  | 20/09/2024 11:44:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 67 | NÃO | -18,8568 | -48,7748 |
|  | 20/09/2024 11:42:11 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 71 | NÃO | -18,8750 | -48,7492 |
|  | 20/09/2024 11:42:11 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | | | Posição Normal | 71 | NÃO | -18,8750 | -48,7492 |
|  | 20/09/2024 11:39:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -18,8857 | -48,7257 |
|  | 20/09/2024 11:39:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-365 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -18,8857 | -48,7257 |
|  | 20/09/2024 11:39:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 75 | NÃO | -18,8857 | -48,7257 |
|  | 20/09/2024 11:39:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -18,8858 | -48,7257 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59
Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018
Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 11:39:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -18,8858 | -48,7257 |
|  | 20/09/2024 11:35:56 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | | | Posição Normal | 58 | NÃO | -18,8919 | -48,6804 |
|  | 20/09/2024 11:35:56 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 58 | NÃO | -18,8919 | -48,6804 |
|  | 20/09/2024 11:34:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -18,8912 | -48,6680 |
|  | 20/09/2024 11:34:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -18,8912 | -48,6680 |
|  | 20/09/2024 11:29:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 78 | NÃO | -18,8828 | -48,6088 |
|  | 20/09/2024 11:29:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-365 | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,8828 | -48,6088 |
|  | 20/09/2024 11:29:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -18,8828 | -48,6088 |
|  | 20/09/2024 11:29:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 78 | SIM | -18,8829 | -48,6088 |
|  | 20/09/2024 11:29:49 | MG - MONTE ALEGRE DE MINAS - BR-365 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -18,8829 | -48,6088 |
|  | 20/09/2024 11:24:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 63 | NÃO | -18,8683 | -48,5617 |
|  | 20/09/2024 11:24:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | Ignição ligada | | Status | 63 | NÃO | -18,8683 | -48,5617 |
|  | 20/09/2024 11:24:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 63 | NÃO | -18,8683 | -48,5617 |
|  | 20/09/2024 11:24:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | Ignição ligada | | Status | 63 | SIM | -18,8684 | -48,5617 |
|  | 20/09/2024 11:24:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 63 | SIM | -18,8684 | -48,5617 |
|  | 20/09/2024 11:19:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 60 | NÃO | -18,8775 | -48,5128 |
|  | 20/09/2024 11:19:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | Ignição ligada | | Status | 60 | NÃO | -18,8775 | -48,5128 |
|  | 20/09/2024 11:19:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 60 | NÃO | -18,8775 | -48,5128 |
|  | 20/09/2024 11:14:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 59 | NÃO | -18,8853 | -48,4655 |
|  | 20/09/2024 11:14:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | Ignição ligada | | Status | 59 | NÃO | -18,8853 | -48,4655 |
|  | 20/09/2024 11:14:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 59 | NÃO | -18,8853 | -48,4655 |
|  | 20/09/2024 11:11:34 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Bloqueio | | Comando | - | - | - | - |
|  | 20/09/2024 11:09:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 11:09:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 11:09:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 11:09:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 11:06:23 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | - | - | - | - |
|  | 20/09/2024 11:06:23 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | - | - | - | - |
|  | 20/09/2024 11:06:23 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | - | - | - | - |
|  | 20/09/2024 11:06:20 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | - | - | - | - |
|  | 20/09/2024 11:05:31 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 11:05:31 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 11:05:00 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 11:05:00 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 11:05:00 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--------------------------------|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 11:05:00 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 11:04:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 11:04:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 11:04:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 11:04:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 11:02:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 11:02:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 11:02:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 11:02:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:57:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:57:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:57:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:57:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:52:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:52:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:52:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:52:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:47:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:47:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:47:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:47:29 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:47:29 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:47:29 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:47:29 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | Tempo de veículo parado excedido | | Evento | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:42:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:42:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:42:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:37:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:37:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:37:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:37:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:32:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:32:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:32:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:27:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:27:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:27:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--------------------------------|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 10:22:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:22:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:22:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:17:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:17:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:17:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:12:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:12:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:12:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:07:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:07:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:07:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:02:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:02:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 10:02:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:57:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:57:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:57:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:57:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:52:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:52:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:52:47 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:48:00 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:48:00 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:48:00 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:48:00 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:47:48 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:47:48 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:47:48 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:47:48 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:47:48 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:47:28 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | | | 05 PARADA PARA ALIMENTACAO 05 PARADA PARA ALIMENTACAO: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:47:28 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | 20/09/2024 09:46:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 09:46:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:46:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8859 | -48,4598 |
|  | 20/09/2024 09:41:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 73 | NÃO | -18,8902 | -48,4342 |
|  | 20/09/2024 09:41:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 73 | NÃO | -18,8902 | -48,4342 |
|  | 20/09/2024 09:41:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -18,8902 | -48,4342 |
|  | 20/09/2024 09:36:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | Ignição ligada | | Status | 25 | NÃO | -18,8975 | -48,3827 |
|  | 20/09/2024 09:36:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 25 | NÃO | -18,8975 | -48,3827 |
|  | 20/09/2024 09:36:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 25 | NÃO | -18,8975 | -48,3827 |
|  | 20/09/2024 09:31:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | A sirene está ligada | | Status | 46 | NÃO | -18,9050 | -48,3389 |
|  | 20/09/2024 09:31:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 46 | NÃO | -18,9050 | -48,3389 |
|  | 20/09/2024 09:31:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 46 | NÃO | -18,9050 | -48,3389 |
|  | 20/09/2024 09:31:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-365 | Ignição ligada | | Status | 46 | NÃO | -18,9050 | -48,3389 |
|  | 20/09/2024 09:26:49 | MG - UBERLÂNDIA - Rodoanel Ayrton Senna | Ignição ligada | | Status | 41 | NÃO | -18,8836 | -48,3161 |
|  | 20/09/2024 09:26:49 | MG - UBERLÂNDIA - Rodoanel Ayrton Senna | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 41 | NÃO | -18,8836 | -48,3161 |
|  | 20/09/2024 09:26:49 | MG - UBERLÂNDIA - Rodoanel Ayrton Senna | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 41 | NÃO | -18,8836 | -48,3161 |
|  | 20/09/2024 09:26:49 | MG - UBERLÂNDIA - Rodoanel Ayrton Senna | A sirene está ligada | | Status | 41 | NÃO | -18,8836 | -48,3161 |
|  | 20/09/2024 09:21:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. Avenida José Andraus Gassani | A sirene está ligada | | Status | 44 | NÃO | -18,8723 | -48,2983 |
|  | 20/09/2024 09:21:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. Avenida José Andraus Gassani | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 44 | NÃO | -18,8723 | -48,2983 |
|  | 20/09/2024 09:21:49 | MG - UBERLÂNDIA - Próx. Avenida José Andraus Gassani | Ignição ligada | | Status | 44 | NÃO | -18,8723 | -48,2983 |
|  | 20/09/2024 09:16:49 | MG - UBERLÂNDIA - Avenida Antônio Thomaz Ferreira Rezende | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8750 | -48,2801 |
|  | 20/09/2024 09:16:49 | MG - UBERLÂNDIA - Avenida Antônio Thomaz Ferreira Rezende | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -18,8750 | -48,2801 |
|  | 20/09/2024 09:16:49 | MG - UBERLÂNDIA - Avenida Antônio Thomaz Ferreira Rezende | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -18,8750 | -48,2801 |
|  | 20/09/2024 09:11:49 | MG - UBERLÂNDIA - Avenida Comendador Alexandrino Garcia | A sirene está ligada | | Status | 20 | NÃO | -18,8825 | -48,2687 |
|  | 20/09/2024 09:11:49 | MG - UBERLÂNDIA - Avenida Comendador Alexandrino Garcia | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 20 | NÃO | -18,8825 | -48,2687 |
|  | 20/09/2024 09:11:49 | MG - UBERLÂNDIA - Avenida Comendador Alexandrino Garcia | Ignição ligada | | Status | 20 | NÃO | -18,8825 | -48,2687 |
|  | 20/09/2024 09:06:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 34 | NÃO | -18,8921 | -48,2536 |
|  | 20/09/2024 09:06:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 34 | NÃO | -18,8921 | -48,2536 |
|  | 20/09/2024 09:06:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 34 | NÃO | -18,8921 | -48,2536 |
|  | 20/09/2024 09:01:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -18,9159 | -48,2229 |
|  | 20/09/2024 09:01:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 72 | NÃO | -18,9159 | -48,2229 |
|  | 20/09/2024 09:01:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -18,9159 | -48,2229 |
|  | 20/09/2024 08:56:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 65 | NÃO | -18,9652 | -48,2153 |
|  | 20/09/2024 08:56:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 65 | NÃO | -18,9652 | -48,2153 |
|  | 20/09/2024 08:56:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 65 | NÃO | -18,9652 | -48,2153 |
|  | 20/09/2024 08:56:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 65 | NÃO | -18,9652 | -48,2153 |
|  | 20/09/2024 08:51:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 80 | NÃO | -19,0143 | -48,2071 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|----------|---------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
| | 20/09/2024 08:51:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -19,0143 | -48,2071 |
| | 20/09/2024 08:51:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -19,0143 | -48,2071 |
| | 20/09/2024 08:46:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -19,0702 | -48,1904 |
| | 20/09/2024 08:46:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 70 | NÃO | -19,0702 | -48,1904 |
| | 20/09/2024 08:46:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 70 | NÃO | -19,0702 | -48,1904 |
| | 20/09/2024 08:46:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 70 | NÃO | -19,0702 | -48,1904 |
| | 20/09/2024 08:41:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 61 | NÃO | -19,1158 | -48,1767 |
| | 20/09/2024 08:41:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 61 | NÃO | -19,1158 | -48,1767 |
| | 20/09/2024 08:41:49 | MG - UBERLÂNDIA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 61 | NÃO | -19,1158 | -48,1767 |
| | 20/09/2024 08:36:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -19,1635 | -48,1626 |
| | 20/09/2024 08:36:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 70 | NÃO | -19,1635 | -48,1626 |
| | 20/09/2024 08:36:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 70 | NÃO | -19,1635 | -48,1626 |
| | 20/09/2024 08:36:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 70 | NÃO | -19,1635 | -48,1626 |
| | 20/09/2024 08:31:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 73 | NÃO | -19,2088 | -48,1491 |
| | 20/09/2024 08:31:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 73 | NÃO | -19,2088 | -48,1491 |
| | 20/09/2024 08:31:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 73 | NÃO | -19,2088 | -48,1491 |
| | 20/09/2024 08:31:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -19,2088 | -48,1491 |
| | 20/09/2024 08:26:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -19,2646 | -48,1289 |
| | 20/09/2024 08:26:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 79 | NÃO | -19,2646 | -48,1289 |
| | 20/09/2024 08:26:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 79 | NÃO | -19,2646 | -48,1289 |
| | 20/09/2024 08:26:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 79 | NÃO | -19,2646 | -48,1289 |
| | 20/09/2024 08:21:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -19,3204 | -48,1047 |
| | 20/09/2024 08:21:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -19,3204 | -48,1047 |
| | 20/09/2024 08:21:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -19,3204 | -48,1047 |
| | 20/09/2024 08:21:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -19,3204 | -48,1047 |
| | 20/09/2024 08:16:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 52 | NÃO | -19,3678 | -48,0789 |
| | 20/09/2024 08:16:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 52 | NÃO | -19,3678 | -48,0789 |
| | 20/09/2024 08:16:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 52 | NÃO | -19,3678 | -48,0789 |
| | 20/09/2024 08:16:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 52 | NÃO | -19,3678 | -48,0789 |
| | 20/09/2024 08:13:37 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 69 | NÃO | -19,3963 | -48,0772 |
| | 20/09/2024 08:13:37 | MG - UBERABA - BR-050 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 69 | NÃO | -19,3963 | -48,0772 |
| | 20/09/2024 08:13:37 | MG - UBERABA - BR-050 | | | Posição Normal | 69 | NÃO | -19,3963 | -48,0772 |
| | 20/09/2024 08:11:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 55 | NÃO | -19,4092 | -48,0751 |
| | 20/09/2024 08:11:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 55 | NÃO | -19,4092 | -48,0751 |
| | 20/09/2024 08:08:44 | MG - UBERABA - BR-050 | | | Posição Normal | 80 | NÃO | -19,4408 | -48,0645 |
| | 20/09/2024 08:08:44 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -19,4408 | -48,0645 |
| | 20/09/2024 08:08:44 | MG - UBERABA - BR-050 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -19,4408 | -48,0645 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)








































| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|-----------------------------|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 08:06:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -19,4630 | -48,0575 |
|  | 20/09/2024 08:06:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -19,4630 | -48,0575 |
|  | 20/09/2024 08:06:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -19,4630 | -48,0575 |
|  | 20/09/2024 08:06:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -19,4630 | -48,0576 |
|  | 20/09/2024 08:06:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -19,4630 | -48,0576 |
|  | 20/09/2024 08:01:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 78 | SIM | -19,5192 | -48,0402 |
|  | 20/09/2024 08:01:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 78 | SIM | -19,5192 | -48,0402 |
|  | 20/09/2024 07:56:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 82 | NÃO | -19,5705 | -48,0328 |
|  | 20/09/2024 07:56:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -19,5705 | -48,0328 |
|  | 20/09/2024 07:56:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 82 | NÃO | -19,5705 | -48,0328 |
|  | 20/09/2024 07:56:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 82 | NÃO | -19,5705 | -48,0328 |
|  | 20/09/2024 07:51:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 71 | NÃO | -19,6162 | -48,0190 |
|  | 20/09/2024 07:51:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -19,6162 | -48,0190 |
|  | 20/09/2024 07:51:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 71 | NÃO | -19,6162 | -48,0190 |
|  | 20/09/2024 07:46:49 | MG - UBERABA - Próx. BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 38 | NÃO | -19,6661 | -47,9998 |
|  | 20/09/2024 07:46:49 | MG - UBERABA - Próx. BR-050 | Ignição ligada | | Status | 38 | NÃO | -19,6661 | -47,9998 |
|  | 20/09/2024 07:46:49 | MG - UBERABA - Próx. BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 38 | NÃO | -19,6661 | -47,9998 |
|  | 20/09/2024 07:41:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 10 | NÃO | -19,7046 | -47,9852 |
|  | 20/09/2024 07:41:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 10 | NÃO | -19,7046 | -47,9852 |
|  | 20/09/2024 07:41:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 10 | NÃO | -19,7046 | -47,9852 |
|  | 20/09/2024 07:41:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 10 | NÃO | -19,7046 | -47,9852 |
|  | 20/09/2024 07:36:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 52 | NÃO | -19,7439 | -47,9840 |
|  | 20/09/2024 07:36:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 52 | NÃO | -19,7439 | -47,9840 |
|  | 20/09/2024 07:36:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 52 | NÃO | -19,7439 | -47,9840 |
|  | 20/09/2024 07:36:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 52 | NÃO | -19,7439 | -47,9840 |
|  | 20/09/2024 07:31:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 71 | NÃO | -19,7791 | -47,9558 |
|  | 20/09/2024 07:31:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -19,7791 | -47,9558 |
|  | 20/09/2024 07:31:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 71 | NÃO | -19,7791 | -47,9558 |
|  | 20/09/2024 07:26:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 49 | NÃO | -19,7923 | -47,9122 |
|  | 20/09/2024 07:26:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 49 | NÃO | -19,7923 | -47,9122 |
|  | 20/09/2024 07:26:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 49 | NÃO | -19,7923 | -47,9122 |
|  | 20/09/2024 07:21:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 75 | NÃO | -19,8331 | -47,8851 |
|  | 20/09/2024 07:21:49 | MG - UBERABA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -19,8331 | -47,8851 |
|  | 20/09/2024 07:21:49 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -19,8331 | -47,8851 |
|  | 20/09/2024 07:21:02 | MG - UBERABA - BR-050 | | | Posição Normal | 58 | NÃO | -19,8401 | -47,8804 |
|  | 20/09/2024 07:21:02 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 58 | NÃO | -19,8401 | -47,8804 |
|  | 20/09/2024 07:21:02 | MG - UBERABA - BR-050 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 58 | NÃO | -19,8401 | -47,8804 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59
Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018
Placa: QEE1236




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






































| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--|---------------------------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 07:18:24 | MG - UBERABA - BR-050 | | | Posição Normal | 52 | NÃO | -19,8587 | -47,8678 |
|  | 20/09/2024 07:18:24 | MG - UBERABA - BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 52 | NÃO | -19,8587 | -47,8678 |
|  | 20/09/2024 07:16:49 | MG - DELTA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 82 | NÃO | -19,8716 | -47,8591 |
|  | 20/09/2024 07:16:49 | MG - DELTA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 82 | NÃO | -19,8716 | -47,8591 |
|  | 20/09/2024 07:11:49 | MG - DELTA - Próx. BR-050 | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -19,9117 | -47,8318 |
|  | 20/09/2024 07:11:49 | MG - DELTA - Próx. BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -19,9117 | -47,8318 |
|  | 20/09/2024 07:11:49 | MG - DELTA - Próx. BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -19,9117 | -47,8318 |
|  | 20/09/2024 07:11:49 | MG - DELTA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 74 | SIM | -19,9118 | -47,8319 |
|  | 20/09/2024 07:11:49 | MG - DELTA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 74 | SIM | -19,9118 | -47,8319 |
|  | 20/09/2024 07:10:41 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | | Temporizador 10-10 / 18 hora(s) | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 07:06:49 | MG - DELTA - Próx. BR-050 | Ignição ligada | LORA | Status | 52 | NÃO | -19,9528 | -47,8035 |
|  | 20/09/2024 07:06:49 | MG - DELTA - Próx. BR-050 | A sirene está ligada | LORA | Alerta de Software | 52 | NÃO | -19,9528 | -47,8035 |
|  | 20/09/2024 07:06:49 | MG - DELTA - Próx. BR-050 | A sirene está ligada | LORA | Status | 52 | NÃO | -19,9528 | -47,8035 |
|  | 20/09/2024 07:06:49 | MG - DELTA - Próx. BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 52 | NÃO | -19,9528 | -47,8035 |
|  | 20/09/2024 07:06:49 | MG - DELTA - Próx. BR-050 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 52 | NÃO | -19,9528 | -47,8035 |
|  | 20/09/2024 07:06:49 | MG - DELTA - Próx. BR-050 | Ignição ligada | | Status | 52 | NÃO | -19,9528 | -47,8035 |
|  | 20/09/2024 07:06:49 | MG - DELTA - BR-050 | Ignição ligada | | Status | 52 | SIM | -19,9529 | -47,8036 |
|  | 20/09/2024 07:06:49 | MG - DELTA - BR-050 | A sirene está ligada | | Status | 52 | SIM | -19,9529 | -47,8036 |
|  | 20/09/2024 07:01:49 | SP - IGARAPAVA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 77 | NÃO | -19,9922 | -47,7870 |
|  | 20/09/2024 07:01:49 | SP - IGARAPAVA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 77 | NÃO | -19,9922 | -47,7870 |
|  | 20/09/2024 07:01:49 | SP - IGARAPAVA - Rodovia Anhanguera | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 77 | NÃO | -19,9922 | -47,7870 |
|  | 20/09/2024 07:01:49 | SP - IGARAPAVA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -19,9922 | -47,7870 |
|  | 20/09/2024 06:56:49 | SP - IGARAPAVA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 64 | NÃO | -20,0487 | -47,7823 |
|  | 20/09/2024 06:56:49 | SP - IGARAPAVA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 64 | NÃO | -20,0487 | -47,7823 |
|  | 20/09/2024 06:56:49 | SP - IGARAPAVA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 64 | NÃO | -20,0487 | -47,7823 |
|  | 20/09/2024 06:51:49 | SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -20,0880 | -47,7891 |
|  | 20/09/2024 06:51:49 | SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 72 | NÃO | -20,0880 | -47,7891 |
|  | 20/09/2024 06:51:49 | SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 72 | NÃO | -20,0880 | -47,7891 |
|  | 20/09/2024 06:51:49 | SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -20,0880 | -47,7891 |
|  | 20/09/2024 06:46:49 | SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 64 | NÃO | -20,1412 | -47,7899 |
|  | 20/09/2024 06:46:49 | SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 64 | NÃO | -20,1412 | -47,7899 |
|  | 20/09/2024 06:46:49 | SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 64 | NÃO | -20,1412 | -47,7899 |
|  | 20/09/2024 06:43:05 | SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera | | | Posição Normal | 75 | NÃO | -20,1837 | -47,7862 |
|  | 20/09/2024 06:43:05 | SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 75 | NÃO | -20,1837 | -47,7862 |
|  | 20/09/2024 06:41:49 | SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | LORA | Alerta de Software | 70 | NÃO | -20,1977 | -47,7855 |
|  | 20/09/2024 06:41:49 | SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | LORA | Status | 70 | NÃO | -20,1977 | -47,7855 |
|  | 20/09/2024 06:41:49 | SP - ARAMINA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | LORA | Status | 70 | NÃO | -20,1977 | -47,7855 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59
Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018
Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 06:41:49 | SP - ARAMINA - 426B | A sirene está ligada | | Status | 70 | NÃO | -20,1978 | -47,7855 |
|  | 20/09/2024 06:41:49 | SP - ARAMINA - 426B | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -20,1978 | -47,7855 |
|  | 20/09/2024 06:36:49 | SP - BURITIZAL - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 45 | NÃO | -20,2470 | -47,7983 |
|  | 20/09/2024 06:36:49 | SP - BURITIZAL - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 45 | NÃO | -20,2470 | -47,7983 |
|  | 20/09/2024 06:36:49 | SP - BURITIZAL - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 45 | NÃO | -20,2470 | -47,7983 |
|  | 20/09/2024 06:36:49 | SP - BURITIZAL - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 45 | SIM | -20,2470 | -47,7984 |
|  | 20/09/2024 06:36:49 | SP - BURITIZAL - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 45 | SIM | -20,2470 | -47,7984 |
|  | 20/09/2024 06:31:49 | SP - ITUVERAVA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -20,2943 | -47,7985 |
|  | 20/09/2024 06:31:49 | SP - ITUVERAVA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -20,2943 | -47,7985 |
|  | 20/09/2024 06:31:49 | SP - ITUVERAVA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -20,2943 | -47,7985 |
|  | 20/09/2024 06:26:49 | SP - ITUVERAVA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -20,3490 | -47,8125 |
|  | 20/09/2024 06:26:49 | SP - ITUVERAVA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -20,3490 | -47,8125 |
|  | 20/09/2024 06:26:49 | SP - ITUVERAVA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -20,3490 | -47,8125 |
|  | 20/09/2024 06:21:49 | SP - GUARÁ - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 79 | NÃO | -20,3945 | -47,8186 |
|  | 20/09/2024 06:21:49 | SP - GUARÁ - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 79 | NÃO | -20,3945 | -47,8186 |
|  | 20/09/2024 06:21:49 | SP - GUARÁ - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 79 | NÃO | -20,3945 | -47,8186 |
|  | 20/09/2024 06:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Avenida Voluntários de Guará | A sirene está ligada | | Status | 23 | NÃO | -20,4266 | -47,8315 |
|  | 20/09/2024 06:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Avenida Voluntários de Guará | Ignição ligada | | Status | 23 | NÃO | -20,4266 | -47,8315 |
|  | 20/09/2024 06:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Avenida Voluntários de Guará | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 23 | NÃO | -20,4266 | -47,8315 |
|  | 20/09/2024 06:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 10 | NÃO | -20,4294 | -47,8342 |
|  | 20/09/2024 06:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 10 | NÃO | -20,4294 | -47,8342 |
|  | 20/09/2024 06:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 10 | NÃO | -20,4294 | -47,8342 |
|  | 20/09/2024 06:10:19 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 06:08:18 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 06:08:17 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 06:08:16 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 06:08:15 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 06:08:14 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 20/09/2024 06:08:00 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 06:08:00 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 06:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 06:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 06:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 06:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 06:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 06:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 06:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 06:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 06:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 05:58:09 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 05:58:09 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 05:58:09 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 05:58:09 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 05:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 05:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 05:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8341 |
|  | 20/09/2024 05:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 05:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 05:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 04:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 04:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 03:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 03:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 02:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 02:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4284 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 01:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 20/09/2024 01:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 20/09/2024 01:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 01:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 20/09/2024 01:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 20/09/2024 01:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 20/09/2024 00:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 20/09/2024 00:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 20/09/2024 00:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 20/09/2024 00:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 20/09/2024 00:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 20/09/2024 00:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 20/09/2024 00:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 20/09/2024 00:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 20/09/2024 00:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 20/09/2024 00:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 23:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 23:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 23:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 23:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 23:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 23:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 23:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 23:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 23:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 22:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 22:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 22:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 22:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 22:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 22:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 22:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 22:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 22:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 22:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 22:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 22:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 22:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 22:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 21:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 21:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 21:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 21:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 21:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 21:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 21:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 21:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 21:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 21:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 21:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 21:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 21:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 21:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 21:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 21:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 20:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 20:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:06:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 20:01:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4286 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4286 | -47,8340 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 19:56:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4286 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4286 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4286 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:51:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4286 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4286 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4286 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:46:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4286 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4286 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4286 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:41:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4286 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4286 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4286 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:36:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4286 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:31:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:26:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:21:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8340 |
|  | 19/09/2024 19:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 19:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 19:16:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 19:12:24 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | 19/09/2024 19:12:23 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 19/09/2024 19:12:22 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 19/09/2024 19:12:00 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 19:12:00 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 19:12:00 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 19:12:00 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | Porta do Motorista aberta | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 19:12:00 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 19:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 19:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
|  | 19/09/2024 19:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|----------|---------------------|--|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
| | 19/09/2024 19:11:49 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
| | 19/09/2024 19:11:07 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
| | 19/09/2024 19:11:07 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | 10 PERNOITE 10 PERNOITE: LOCAL: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
| | 19/09/2024 19:10:38 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
| | 19/09/2024 19:10:38 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4285 | -47,8339 |
| | 19/09/2024 19:05:38 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4298 | -47,8345 |
| | 19/09/2024 19:05:38 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4298 | -47,8345 |
| | 19/09/2024 19:05:38 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4298 | -47,8345 |
| | 19/09/2024 19:00:38 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -20,4299 | -47,8345 |
| | 19/09/2024 19:00:38 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4299 | -47,8345 |
| | 19/09/2024 19:00:38 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -20,4299 | -47,8345 |
| | 19/09/2024 18:58:28 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -20,4298 | -47,8344 |
| | 19/09/2024 18:58:28 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO 04 PARADA PARA ABASTECIMENTO: POSTO: PREVISAO DE REINICIO HORA: ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -20,4298 | -47,8344 |
| | 19/09/2024 18:55:38 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 19 | NÃO | -20,4322 | -47,8349 |
| | 19/09/2024 18:55:38 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 19 | NÃO | -20,4322 | -47,8349 |
| | 19/09/2024 18:55:38 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 19 | NÃO | -20,4322 | -47,8349 |
| | 19/09/2024 18:50:38 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -20,4645 | -47,8380 |
| | 19/09/2024 18:50:38 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 73 | NÃO | -20,4645 | -47,8380 |
| | 19/09/2024 18:50:38 | SP - GUARÁ - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 73 | NÃO | -20,4645 | -47,8380 |
| | 19/09/2024 18:45:38 | SP - GUARÁ - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -20,5168 | -47,8369 |
| | 19/09/2024 18:45:38 | SP - GUARÁ - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -20,5168 | -47,8369 |
| | 19/09/2024 18:45:38 | SP - GUARÁ - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -20,5168 | -47,8369 |
| | 19/09/2024 18:40:38 | SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Próx. Via Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -20,5663 | -47,8680 |
| | 19/09/2024 18:40:38 | SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Próx. Via Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 70 | NÃO | -20,5663 | -47,8680 |
| | 19/09/2024 18:40:38 | SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Próx. Via Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 70 | NÃO | -20,5663 | -47,8680 |
| | 19/09/2024 18:35:38 | SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -20,6182 | -47,8833 |
| | 19/09/2024 18:35:38 | SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -20,6182 | -47,8833 |
| | 19/09/2024 18:35:38 | SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Rodovia Anhanguera | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -20,6182 | -47,8833 |
| | 19/09/2024 18:35:38 | SP - SÃO JOAQUIM DA BARRA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -20,6182 | -47,8833 |
| | 19/09/2024 18:30:38 | SP - ORLÂNDIA - Próx. Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 60 | NÃO | -20,6737 | -47,8846 |
| | 19/09/2024 18:30:38 | SP - ORLÂNDIA - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 60 | NÃO | -20,6737 | -47,8846 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 18:30:38 | SP - ORLÂNDIA - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 60 | NÃO | -20,6737 | -47,8846 |
|  | 19/09/2024 18:25:38 | SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 38 | NÃO | -20,7172 | -47,8929 |
|  | 19/09/2024 18:25:38 | SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 38 | NÃO | -20,7172 | -47,8929 |
|  | 19/09/2024 18:25:38 | SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 38 | NÃO | -20,7172 | -47,8929 |
|  | 19/09/2024 18:25:38 | SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 38 | NÃO | -20,7172 | -47,8929 |
|  | 19/09/2024 18:20:38 | SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 67 | NÃO | -20,7706 | -47,8915 |
|  | 19/09/2024 18:20:38 | SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 67 | NÃO | -20,7706 | -47,8915 |
|  | 19/09/2024 18:20:38 | SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 67 | NÃO | -20,7706 | -47,8915 |
|  | 19/09/2024 18:20:38 | SP - ORLÂNDIA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 67 | NÃO | -20,7706 | -47,8915 |
|  | 19/09/2024 18:15:38 | SP - SALES OLIVEIRA - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 70 | NÃO | -20,8204 | -47,8928 |
|  | 19/09/2024 18:15:38 | SP - SALES OLIVEIRA - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 70 | NÃO | -20,8204 | -47,8928 |
|  | 19/09/2024 18:15:38 | SP - SALES OLIVEIRA - Próx. Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 70 | NÃO | -20,8204 | -47,8928 |
|  | 19/09/2024 18:10:38 | SP - SALES OLIVEIRA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -20,8701 | -47,8969 |
|  | 19/09/2024 18:10:38 | SP - SALES OLIVEIRA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 71 | NÃO | -20,8701 | -47,8969 |
|  | 19/09/2024 18:10:38 | SP - SALES OLIVEIRA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 71 | NÃO | -20,8701 | -47,8969 |
|  | 19/09/2024 18:06:55 | SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera | | | Posição Normal | 65 | NÃO | -20,9106 | -47,8892 |
|  | 19/09/2024 18:06:55 | SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 65 | NÃO | -20,9106 | -47,8892 |
|  | 19/09/2024 18:06:55 | SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 65 | NÃO | -20,9106 | -47,8892 |
|  | 19/09/2024 18:05:38 | SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 66 | NÃO | -20,9218 | -47,8857 |
|  | 19/09/2024 18:05:38 | SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 66 | NÃO | -20,9218 | -47,8857 |
|  | 19/09/2024 18:00:38 | SP - JARDINÓPOLIS - Próx. Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -20,9725 | -47,8640 |
|  | 19/09/2024 18:00:38 | SP - JARDINÓPOLIS - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -20,9725 | -47,8640 |
|  | 19/09/2024 18:00:38 | SP - JARDINÓPOLIS - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 80 | NÃO | -20,9725 | -47,8640 |
|  | 19/09/2024 18:00:38 | SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 80 | SIM | -20,9726 | -47,8642 |
|  | 19/09/2024 18:00:38 | SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 80 | SIM | -20,9726 | -47,8642 |
|  | 19/09/2024 17:55:37 | SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 71 | NÃO | -21,0177 | -47,8415 |
|  | 19/09/2024 17:55:37 | SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 71 | NÃO | -21,0177 | -47,8415 |
|  | 19/09/2024 17:55:37 | SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 71 | NÃO | -21,0177 | -47,8415 |
|  | 19/09/2024 17:55:37 | SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -21,0177 | -47,8415 |
|  | 19/09/2024 17:50:37 | SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 57 | NÃO | -21,0618 | -47,8185 |
|  | 19/09/2024 17:50:37 | SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 57 | NÃO | -21,0618 | -47,8185 |
|  | 19/09/2024 17:50:37 | SP - JARDINÓPOLIS - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 57 | NÃO | -21,0618 | -47,8185 |
|  | 19/09/2024 17:45:37 | SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 66 | NÃO | -21,1080 | -47,7835 |
|  | 19/09/2024 17:45:37 | SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 66 | NÃO | -21,1080 | -47,7835 |
|  | 19/09/2024 17:45:37 | SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 66 | NÃO | -21,1080 | -47,7835 |
|  | 19/09/2024 17:40:37 | SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 64 | NÃO | -21,1526 | -47,7572 |
|  | 19/09/2024 17:40:37 | SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 64 | NÃO | -21,1526 | -47,7572 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 17:40:37 | SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 64 | NÃO | -21,1526 | -47,7572 |
|  | 19/09/2024 17:35:37 | SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -21,2084 | -47,7583 |
|  | 19/09/2024 17:35:37 | SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -21,2084 | -47,7583 |
|  | 19/09/2024 17:35:37 | SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -21,2084 | -47,7583 |
|  | 19/09/2024 17:30:37 | SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -21,2647 | -47,7553 |
|  | 19/09/2024 17:30:37 | SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -21,2647 | -47,7553 |
|  | 19/09/2024 17:30:37 | SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -21,2647 | -47,7553 |
|  | 19/09/2024 17:30:37 | SP - RIBEIRÃO PRETO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 80 | NÃO | -21,2647 | -47,7553 |
|  | 19/09/2024 17:25:37 | SP - CRAVINHOS - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 76 | NÃO | -21,3202 | -47,7329 |
|  | 19/09/2024 17:25:37 | SP - CRAVINHOS - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -21,3202 | -47,7329 |
|  | 19/09/2024 17:25:37 | SP - CRAVINHOS - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 76 | NÃO | -21,3202 | -47,7329 |
|  | 19/09/2024 17:20:37 | SP - CRAVINHOS - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -21,3666 | -47,7162 |
|  | 19/09/2024 17:20:37 | SP - CRAVINHOS - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -21,3666 | -47,7162 |
|  | 19/09/2024 17:20:37 | SP - CRAVINHOS - Rodovia Anhanguera | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -21,3666 | -47,7162 |
|  | 19/09/2024 17:20:37 | SP - CRAVINHOS - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -21,3666 | -47,7162 |
|  | 19/09/2024 17:16:11 | SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -21,3975 | -47,6815 |
|  | 19/09/2024 17:16:11 | SP - SÃO SIMÃO - Próx. Rodovia Anhanguera | | | Posição Normal | 76 | NÃO | -21,3975 | -47,6815 |
|  | 19/09/2024 17:15:37 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 55 | NÃO | -21,4002 | -47,6763 |
|  | 19/09/2024 17:15:37 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 55 | NÃO | -21,4002 | -47,6763 |
|  | 19/09/2024 17:15:37 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 55 | NÃO | -21,4002 | -47,6763 |
|  | 19/09/2024 17:15:37 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 55 | NÃO | -21,4002 | -47,6764 |
|  | 19/09/2024 17:15:37 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 55 | NÃO | -21,4002 | -47,6764 |
|  | 19/09/2024 17:11:49 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 49 | NÃO | -21,4288 | -47,6540 |
|  | 19/09/2024 17:11:49 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | | | Posição Normal | 49 | NÃO | -21,4288 | -47,6540 |
|  | 19/09/2024 17:10:37 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -21,4404 | -47,6499 |
|  | 19/09/2024 17:10:37 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 80 | NÃO | -21,4404 | -47,6499 |
|  | 19/09/2024 17:05:37 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -21,4933 | -47,6412 |
|  | 19/09/2024 17:05:37 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 75 | NÃO | -21,4933 | -47,6412 |
|  | 19/09/2024 17:05:37 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -21,4933 | -47,6412 |
|  | 19/09/2024 17:05:37 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 75 | SIM | -21,4935 | -47,6413 |
|  | 19/09/2024 17:05:37 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 75 | SIM | -21,4935 | -47,6413 |
|  | 19/09/2024 17:00:37 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 73 | NÃO | -21,5508 | -47,6382 |
|  | 19/09/2024 17:00:37 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 73 | NÃO | -21,5508 | -47,6382 |
|  | 19/09/2024 17:00:37 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 73 | NÃO | -21,5508 | -47,6382 |
|  | 19/09/2024 16:58:55 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 57 | NÃO | -21,5672 | -47,6325 |
|  | 19/09/2024 16:58:55 | SP - SÃO SIMÃO - Rodovia Anhanguera | | | Posição Normal | 57 | NÃO | -21,5672 | -47,6325 |
|  | 19/09/2024 16:55:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -21,6007 | -47,6207 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




























Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 16:55:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -21,6007 | -47,6207 |
|  | 19/09/2024 16:55:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -21,6007 | -47,6207 |
|  | 19/09/2024 16:55:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -21,6007 | -47,6207 |
|  | 19/09/2024 16:55:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -21,6007 | -47,6208 |
|  | 19/09/2024 16:55:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -21,6007 | -47,6208 |
|  | 19/09/2024 16:50:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 58 | NÃO | -21,6566 | -47,6092 |
|  | 19/09/2024 16:50:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 58 | NÃO | -21,6566 | -47,6092 |
|  | 19/09/2024 16:50:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 58 | NÃO | -21,6566 | -47,6092 |
|  | 19/09/2024 16:45:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 39 | NÃO | -21,7029 | -47,5949 |
|  | 19/09/2024 16:45:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 39 | NÃO | -21,7029 | -47,5949 |
|  | 19/09/2024 16:45:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 39 | NÃO | -21,7029 | -47,5949 |
|  | 19/09/2024 16:41:21 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 76 | NÃO | -21,7317 | -47,5845 |
|  | 19/09/2024 16:41:21 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | | | Posição Normal | 76 | NÃO | -21,7317 | -47,5845 |
|  | 19/09/2024 16:40:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -21,7392 | -47,5811 |
|  | 19/09/2024 16:40:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -21,7392 | -47,5811 |
|  | 19/09/2024 16:35:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 66 | NÃO | -21,7773 | -47,5363 |
|  | 19/09/2024 16:35:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Próx. Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 66 | NÃO | -21,7773 | -47,5363 |
|  | 19/09/2024 16:35:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Próx. Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 66 | NÃO | -21,7773 | -47,5363 |
|  | 19/09/2024 16:35:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 66 | SIM | -21,7774 | -47,5364 |
|  | 19/09/2024 16:35:37 | SP - SANTA RITA DO PASSA QUATRO - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 66 | SIM | -21,7774 | -47,5364 |
|  | 19/09/2024 16:30:37 | SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 66 | NÃO | -21,8088 | -47,5006 |
|  | 19/09/2024 16:30:37 | SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 66 | NÃO | -21,8088 | -47,5006 |
|  | 19/09/2024 16:30:37 | SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 66 | NÃO | -21,8088 | -47,5006 |
|  | 19/09/2024 16:25:37 | SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -21,8640 | -47,4914 |
|  | 19/09/2024 16:25:37 | SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -21,8640 | -47,4914 |
|  | 19/09/2024 16:25:37 | SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -21,8640 | -47,4914 |
|  | 19/09/2024 16:25:37 | SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -21,8640 | -47,4914 |
|  | 19/09/2024 16:20:37 | SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 81 | NÃO | -21,9158 | -47,4738 |
|  | 19/09/2024 16:20:37 | SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 81 | NÃO | -21,9158 | -47,4738 |
|  | 19/09/2024 16:20:37 | SP - PORTO FERREIRA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 81 | NÃO | -21,9158 | -47,4738 |
|  | 19/09/2024 16:18:13 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 73 | NÃO | -21,9422 | -47,4648 |
|  | 19/09/2024 16:18:13 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera | | | Posição Normal | 73 | NÃO | -21,9422 | -47,4648 |
|  | 19/09/2024 16:15:37 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 80 | NÃO | -21,9658 | -47,4567 |
|  | 19/09/2024 16:15:37 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -21,9658 | -47,4567 |
|  | 19/09/2024 16:15:37 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -21,9658 | -47,4567 |
|  | 19/09/2024 16:15:37 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 80 | NÃO | -21,9660 | -47,4567 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO
































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 16:15:37 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -21,9660 | -47,4567 |
|  | 19/09/2024 16:10:37 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -22,0179 | -47,4389 |
|  | 19/09/2024 16:10:37 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 72 | NÃO | -22,0179 | -47,4389 |
|  | 19/09/2024 16:10:37 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Anhanguera | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -22,0179 | -47,4389 |
|  | 19/09/2024 16:05:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Rogê Ferreira | A sirene está ligada | | Status | 49 | NÃO | -22,0401 | -47,4358 |
|  | 19/09/2024 16:05:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Rogê Ferreira | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 49 | NÃO | -22,0401 | -47,4358 |
|  | 19/09/2024 16:05:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Rogê Ferreira | Ignição ligada | | Status | 49 | NÃO | -22,0401 | -47,4358 |
|  | 19/09/2024 16:00:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -22,0104 | -47,3949 |
|  | 19/09/2024 16:00:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -22,0104 | -47,3949 |
|  | 19/09/2024 16:00:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -22,0104 | -47,3949 |
|  | 19/09/2024 15:56:37 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | | | Posição Normal | 79 | NÃO | -22,0088 | -47,3457 |
|  | 19/09/2024 15:56:37 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 79 | NÃO | -22,0088 | -47,3457 |
|  | 19/09/2024 15:56:37 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 79 | NÃO | -22,0088 | -47,3457 |
|  | 19/09/2024 15:56:37 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | | | Posição Normal | 79 | NÃO | -22,0088 | -47,3457 |
|  | 19/09/2024 15:56:37 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | | | Posição Normal | 79 | NÃO | -22,0088 | -47,3457 |
|  | 19/09/2024 15:56:37 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 79 | NÃO | -22,0088 | -47,3457 |
|  | 19/09/2024 15:55:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -22,0083 | -47,3325 |
|  | 19/09/2024 15:55:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -22,0083 | -47,3325 |
|  | 19/09/2024 15:55:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | A sirene está ligada | | Status | 78 | NÃO | -22,0084 | -47,3326 |
|  | 19/09/2024 15:55:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | Ignição ligada | | Status | 78 | NÃO | -22,0084 | -47,3326 |
|  | 19/09/2024 15:50:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | Ignição ligada | | Status | 80 | NÃO | -22,0081 | -47,2705 |
|  | 19/09/2024 15:50:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 80 | NÃO | -22,0081 | -47,2705 |
|  | 19/09/2024 15:50:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | A sirene está ligada | | Status | 80 | NÃO | -22,0081 | -47,2705 |
|  | 19/09/2024 15:47:26 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 62 | NÃO | -22,0091 | -47,2306 |
|  | 19/09/2024 15:47:26 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | | | Posição Normal | 62 | NÃO | -22,0091 | -47,2306 |
|  | 19/09/2024 15:45:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Próx. Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | A sirene está ligada | | Status | 46 | NÃO | -22,0093 | -47,2173 |
|  | 19/09/2024 15:45:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Próx. Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | Ignição ligada | | Status | 46 | NÃO | -22,0093 | -47,2173 |
|  | 19/09/2024 15:45:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | A sirene está ligada | | Status | 46 | NÃO | -22,0094 | -47,2174 |
|  | 19/09/2024 15:45:36 | SP - PIRASSUNUNGA - Rodovia Deputado Ciro Albuquerque | Ignição ligada | | Status | 46 | NÃO | -22,0094 | -47,2174 |
|  | 19/09/2024 15:42:13 | SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 57 | NÃO | -22,0104 | -47,1784 |
|  | 19/09/2024 15:42:13 | SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | | | Posição Normal | 57 | NÃO | -22,0104 | -47,1784 |
|  | 19/09/2024 15:40:36 | SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -22,0109 | -47,1616 |
|  | 19/09/2024 15:40:36 | SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -22,0109 | -47,1616 |
|  | 19/09/2024 15:40:36 | SP - AGUAÍ - Próx. Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -22,0108 | -47,1615 |
|  | 19/09/2024 15:40:36 | SP - AGUAÍ - Próx. Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -22,0108 | -47,1615 |
|  | 19/09/2024 15:35:35 | SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | A sirene está ligada | | Status | 66 | NÃO | -22,0200 | -47,1043 |
|  | 19/09/2024 15:35:35 | SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | Ignição ligada | | Status | 66 | NÃO | -22,0200 | -47,1043 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO




































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 15:35:35 | SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 66 | NÃO | -22,0200 | -47,1043 |
|  | 19/09/2024 15:32:29 | SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | | | Posição Normal | 65 | NÃO | -22,0366 | -47,0737 |
|  | 19/09/2024 15:32:29 | SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 65 | NÃO | -22,0366 | -47,0737 |
|  | 19/09/2024 15:30:35 | SP - AGUAÍ - Próx. Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -22,0410 | -47,0513 |
|  | 19/09/2024 15:30:35 | SP - AGUAÍ - Próx. Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 75 | NÃO | -22,0410 | -47,0513 |
|  | 19/09/2024 15:30:35 | SP - AGUAÍ - Próx. Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -22,0410 | -47,0513 |
|  | 19/09/2024 15:30:35 | SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | Ignição ligada | | Status | 75 | NÃO | -22,0411 | -47,0514 |
|  | 19/09/2024 15:30:35 | SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | A sirene está ligada | | Status | 75 | NÃO | -22,0411 | -47,0514 |
|  | 19/09/2024 15:25:35 | SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | A sirene está ligada | | Status | 41 | NÃO | -22,0552 | -47,0000 |
|  | 19/09/2024 15:25:35 | SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 41 | NÃO | -22,0552 | -47,0000 |
|  | 19/09/2024 15:25:35 | SP - AGUAÍ - Rodovia Deputado Cyro Albuquerque | Ignição ligada | | Status | 41 | NÃO | -22,0552 | -47,0000 |
|  | 19/09/2024 15:20:35 | SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino | Ignição ligada | | Status | 74 | NÃO | -22,0603 | -46,9581 |
|  | 19/09/2024 15:20:35 | SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 74 | NÃO | -22,0603 | -46,9581 |
|  | 19/09/2024 15:20:35 | SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino | A sirene está ligada | | Status | 74 | NÃO | -22,0603 | -46,9581 |
|  | 19/09/2024 15:15:35 | SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino | A sirene está ligada | | Status | 77 | NÃO | -22,0340 | -46,9089 |
|  | 19/09/2024 15:15:35 | SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 77 | NÃO | -22,0340 | -46,9089 |
|  | 19/09/2024 15:15:35 | SP - AGUAÍ - Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino | Ignição ligada | | Status | 77 | NÃO | -22,0340 | -46,9089 |
|  | 19/09/2024 15:10:35 | SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Rodovia Dom Tomás Vaquero | Ignição ligada | | Status | 72 | NÃO | -22,0168 | -46,8587 |
|  | 19/09/2024 15:10:35 | SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Rodovia Dom Tomás Vaquero | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 72 | NÃO | -22,0168 | -46,8587 |
|  | 19/09/2024 15:10:35 | SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Rodovia Dom Tomás Vaquero | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 72 | NÃO | -22,0168 | -46,8587 |
|  | 19/09/2024 15:10:35 | SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Rodovia Dom Tomás Vaquero | A sirene está ligada | | Status | 72 | NÃO | -22,0168 | -46,8587 |
|  | 19/09/2024 15:05:35 | SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Avenida Marginal I | A sirene está ligada | | Status | 57 | NÃO | -21,9958 | -46,8097 |
|  | 19/09/2024 15:05:35 | SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Avenida Marginal I | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 57 | NÃO | -21,9958 | -46,8097 |
|  | 19/09/2024 15:05:35 | SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Avenida Marginal I | Ignição ligada | | Status | 57 | NÃO | -21,9958 | -46,8097 |
|  | 19/09/2024 15:00:35 | SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Próx. Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | Ignição ligada | | Status | 71 | NÃO | -21,9772 | -46,7630 |
|  | 19/09/2024 15:00:35 | SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Próx. Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 71 | NÃO | -21,9772 | -46,7630 |
|  | 19/09/2024 15:00:35 | SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Próx. Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | A sirene está ligada | | Status | 71 | NÃO | -21,9772 | -46,7630 |
|  | 19/09/2024 14:55:35 | SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | A sirene está ligada | | Status | 38 | NÃO | -21,9523 | -46,7250 |
|  | 19/09/2024 14:55:35 | SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 38 | NÃO | -21,9523 | -46,7250 |
|  | 19/09/2024 14:55:35 | SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 38 | NÃO | -21,9523 | -46,7250 |
|  | 19/09/2024 14:55:35 | SP - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | Ignição ligada | | Status | 38 | NÃO | -21,9523 | -46,7250 |
|  | 19/09/2024 14:50:35 | SP - ÁGUAS DA PRATA - Praça Alfredo C. de Souza Aranha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 15 | NÃO | -21,9375 | -46,7159 |
|  | 19/09/2024 14:50:35 | SP - ÁGUAS DA PRATA - Praça Alfredo C. de Souza Aranha | A sirene está ligada | | Status | 15 | NÃO | -21,9375 | -46,7159 |
|  | 19/09/2024 14:50:35 | SP - ÁGUAS DA PRATA - Praça Alfredo C. de Souza Aranha | Ignição ligada | | Status | 15 | NÃO | -21,9375 | -46,7159 |
|  | 19/09/2024 14:48:26 | SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | | | Posição Normal | 32 | NÃO | -21,9328 | -46,7136 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236




- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)




































| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 14:48:26 | SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 32 | NÃO | -21,9328 | -46,7136 |
|  | 19/09/2024 14:45:35 | SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | A sirene está ligada | | Status | 42 | NÃO | -21,9339 | -46,6961 |
|  | 19/09/2024 14:45:35 | SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | Ignição ligada | | Status | 42 | NÃO | -21,9339 | -46,6961 |
|  | 19/09/2024 14:45:35 | SP - ÁGUAS DA PRATA - Avenida João Batista Furlanetto | A sirene está ligada | | Status | 42 | NÃO | -21,9338 | -46,6960 |
|  | 19/09/2024 14:45:35 | SP - ÁGUAS DA PRATA - Avenida João Batista Furlanetto | Ignição ligada | | Status | 42 | NÃO | -21,9338 | -46,6960 |
|  | 19/09/2024 14:40:35 | SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 66 | NÃO | -21,8940 | -46,6967 |
|  | 19/09/2024 14:40:35 | SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 66 | NÃO | -21,8940 | -46,6967 |
|  | 19/09/2024 14:40:35 | SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | A sirene está ligada | | Status | 66 | NÃO | -21,8940 | -46,6967 |
|  | 19/09/2024 14:40:35 | SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | Ignição ligada | | Status | 66 | NÃO | -21,8940 | -46,6967 |
|  | 19/09/2024 14:35:35 | SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | Ignição ligada | | Status | 60 | NÃO | -21,8589 | -46,6896 |
|  | 19/09/2024 14:35:35 | SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | A sirene está ligada | | Status | 60 | NÃO | -21,8589 | -46,6896 |
|  | 19/09/2024 14:35:35 | SP - ÁGUAS DA PRATA - Rodovia Governador Dr. Adhemar P. de Barros | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 60 | NÃO | -21,8589 | -46,6896 |
|  | 19/09/2024 14:32:43 | MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267 | | | Posição Normal | 18 | NÃO | -21,8437 | -46,6790 |
|  | 19/09/2024 14:32:43 | MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 18 | NÃO | -21,8437 | -46,6790 |
|  | 19/09/2024 14:30:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 50 | NÃO | -21,8397 | -46,6760 |
|  | 19/09/2024 14:30:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267 | Ignição ligada | | Status | 50 | NÃO | -21,8397 | -46,6760 |
|  | 19/09/2024 14:30:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267 | A sirene está ligada | | Status | 50 | NÃO | -21,8397 | -46,6760 |
|  | 19/09/2024 14:30:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267 | A sirene está ligada | | Status | 50 | NÃO | -21,8398 | -46,6761 |
|  | 19/09/2024 14:30:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267 | Ignição ligada | | Status | 50 | NÃO | -21,8398 | -46,6761 |
|  | 19/09/2024 14:25:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267 | A sirene está ligada | | Status | 59 | NÃO | -21,8051 | -46,6528 |
|  | 19/09/2024 14:25:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267 | Ignição ligada | | Status | 59 | NÃO | -21,8051 | -46,6528 |
|  | 19/09/2024 14:25:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267 | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 59 | NÃO | -21,8051 | -46,6528 |
|  | 19/09/2024 14:25:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - BR-267 | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 59 | NÃO | -21,8051 | -46,6528 |
|  | 19/09/2024 14:20:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida João Pinheiro | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 55 | NÃO | -21,7783 | -46,6277 |
|  | 19/09/2024 14:20:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida João Pinheiro | Ignição ligada | | Status | 55 | NÃO | -21,7783 | -46,6277 |
|  | 19/09/2024 14:20:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida João Pinheiro | A sirene está ligada | | Status | 55 | NÃO | -21,7783 | -46,6277 |
|  | 19/09/2024 14:15:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 14 | NÃO | -21,7788 | -46,6052 |
|  | 19/09/2024 14:15:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida Chafik Frahya | Ignição ligada | | Status | 14 | NÃO | -21,7788 | -46,6052 |
|  | 19/09/2024 14:15:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 14 | NÃO | -21,7788 | -46,6052 |
|  | 19/09/2024 14:15:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida Chafik Frahya | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 14 | NÃO | -21,7788 | -46,6052 |
|  | 19/09/2024 14:11:30 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de violação de painel | | Comando | | - | | |
|  | 19/09/2024 14:11:29 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desabilitar Botão de Abertura de Trava de Baú | | Comando | | - | | |
|  | 19/09/2024 14:11:29 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de desengate | | Comando | | - | | |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59
Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018
Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 14:11:28 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do carona | | Comando | | - | | |
|  | 19/09/2024 14:11:24 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
|  | 19/09/2024 14:11:24 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar sensor de porta do motorista | | Comando | | - | | |
|  | 19/09/2024 14:10:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7775 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 14:10:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7775 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 14:10:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7775 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 14:10:35 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7775 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 14:09:58 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | 11 REINICIO DE VIAGEM 11 REINICIO DE VIAGEM ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -21,7775 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:09:58 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -21,7775 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:05:36 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:05:36 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:05:36 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:05:36 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:05:36 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | Porta do Carona aberta | | Evento | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:04:19 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | Porta do Motorista aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:04:19 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:04:19 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:04:19 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:04:19 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:02:51 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:02:51 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:02:51 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:02:51 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:01:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:01:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 14:01:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 13:56:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 13:56:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 13:56:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6067 |
|  | 19/09/2024 13:51:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7777 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:51:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida Chafik Frahya | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7777 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:51:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7777 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:46:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7777 | -46,6068 |
| | 19/09/2024 13:46:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida Chafik Frahya | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7777 | -46,6068 |
| | 19/09/2024 13:46:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7777 | -46,6068 |
| | 19/09/2024 13:41:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7777 | -46,6068 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO


































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 13:41:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida Chafik Frahya | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7777 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:41:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7777 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:36:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:36:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:36:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:31:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:31:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:31:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:31:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:30:30 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: LUIZHENRIQUE | Habilitar sensor de porta de Baú | | Comando | - | - | - | - |
|  | 19/09/2024 13:26:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:26:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:26:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:26:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:21:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:21:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:21:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:19:48 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Ligar Bloqueio | | Comando | - | - | - | - |
|  | 19/09/2024 13:19:46 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | MENSAGEM IIVRE:VEICULO BLOQUEADO | | Macro | - | - | - | - |
|  | 19/09/2024 13:17:26 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:17:26 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:17:26 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:17:26 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:17:01 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:17:01 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:17:01 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:17:01 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:16:50 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | Porta do Motorista aberta | | Evento | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:16:50 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:16:50 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:16:50 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:16:50 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
|  | 19/09/2024 13:16:17 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | A sirene está ligada | | Alerta de Software | - | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|----------|---------------------|---|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
| | 19/09/2024 13:16:17 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Chafik Frahya | 05 PARADA PARA ALIMENTACAO 05 PARADA PARA ALIMENTACAO: LOCAL: KM: PREVISAO DE REINICIO DATA: HORA: | | Macro | | NÃO | -21,7776 | -46,6068 |
| | 19/09/2024 13:14:01 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 56 | NÃO | -21,7746 | -46,6141 |
| | 19/09/2024 13:14:01 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 56 | NÃO | -21,7746 | -46,6141 |
| | 19/09/2024 13:14:01 | MG - POÇOS DE CALDAS - Avenida Mansur Frayha | Ignição ligada | | Status | 56 | NÃO | -21,7746 | -46,6141 |
| | 19/09/2024 13:11:54 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro | A sirene está ligada | | Status | 26 | NÃO | -21,7791 | -46,6309 |
| | 19/09/2024 13:11:54 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 26 | NÃO | -21,7791 | -46,6309 |
| | 19/09/2024 13:11:54 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro | Ignição ligada | | Status | 26 | NÃO | -21,7791 | -46,6309 |
| | 19/09/2024 13:11:54 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro | Auto Travamentos da(s) Trava(s) de Baú | | Evento | 26 | NÃO | -21,7791 | -46,6309 |
| | 19/09/2024 13:09:48 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
| | 19/09/2024 13:09:29 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | MENSAGEM IIVRE:FAVOR ENVIAR MACRO DE INICIO AO INICIAR VIAGEM | | Macro | | - | | |
| | 19/09/2024 13:09:20 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Temporizador 10-10 / 18 hora(s) | | Comando | | - | | |
| | 19/09/2024 13:09:01 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6309 |
| | 19/09/2024 13:09:01 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6309 |
| | 19/09/2024 13:09:01 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6309 |
| | 19/09/2024 13:09:01 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6309 |
| | 19/09/2024 13:08:05 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | 02 INICIO DE VIAGEM CARREGADO BR RISK 02 INICIO DE VIAGEM CARREGADO BR RISK: CONDUTOR: DDD: TELEFONE: ID MOTORISTA:3702 | | Macro | | NÃO | -21,7799 | -46,6306 |
| | 19/09/2024 13:08:05 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | | NÃO | -21,7799 | -46,6306 |
| | 19/09/2024 13:04:01 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 13:04:01 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 13:04:01 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 13:04:01 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 13:04:01 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Fechada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 13:01:47 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 13:01:47 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 13:01:47 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 13:01:47 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 13:01:47 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 13:01:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 13:01:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 13:01:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6304 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO

Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

Legenda:

Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)

Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)

Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|----------|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
| | 19/09/2024 13:01:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 12:56:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 12:56:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 12:56:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 12:56:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 12:51:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 12:51:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 12:51:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 12:51:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6304 |
| | 19/09/2024 12:46:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:46:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:46:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:46:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:41:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:41:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:41:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:41:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:36:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:36:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:36:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:36:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:34:43 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Habilitar Botão de Abertura de Trava de Baú 1 | | Comando | | - | | |
| | 19/09/2024 12:34:27 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Sirene | | Comando | | - | | |
| | 19/09/2024 12:34:26 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Bloqueio | | Comando | | - | | |
| | 19/09/2024 12:34:26 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | Desligar Aviso de Cabine | | Comando | | - | | |
| | 19/09/2024 12:31:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:31:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:31:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:31:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:26:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:26:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:26:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:26:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:21:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:21:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
| | 19/09/2024 12:21:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO
































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 12:21:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 12:19:36 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro | Posição Periódica Lora | LORA | Status | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6303 |
|  | 19/09/2024 12:19:36 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro | Porta do Baú 1 Aberta | LORA | Status | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6303 |
|  | 19/09/2024 12:19:36 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro | O veículo está bloqueado | LORA | Status | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6303 |
|  | 19/09/2024 12:19:36 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro | A sirene está ligada | LORA | Status | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6303 |
|  | 19/09/2024 12:19:36 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida João Pinheiro | A sirene está ligada | LORA | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6303 |
|  | 19/09/2024 12:16:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 12:16:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 12:16:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 12:16:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 12:11:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 12:11:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 12:11:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 12:11:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 12:06:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 12:06:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 12:06:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 12:06:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 12:03:13 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | MENSAGEM IIIVRE:Contatos da BRK 01130281600 WhatsApp 0119978611609! | | Macro | | - | | |
|  | 19/09/2024 12:01:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 12:01:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 12:01:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 12:01:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:59:06 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:59:06 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:59:06 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:59:06 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:59:06 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:58:09 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:58:09 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:58:09 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:58:09 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:58:09 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:56:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:56:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:56:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:56:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO





























Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|---|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 11:55:20 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:55:20 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:55:20 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:55:20 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:55:20 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:51:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:51:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:51:16 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Porta do Baú 1 Aberta | | Evento | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:50:13 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:50:13 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Botão de trava de baú pressionado | | Evento | 0 | NÃO | -21,7798 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:49:52 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição ligada | | Status | 2 | NÃO | -21,7799 | -46,6305 |
|  | 19/09/2024 11:47:44 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: FERNADO.HAUGG | Habilitar Botão de Abertura de Trava de Baú 1. | | Comando | - | - | - | - |
|  | 19/09/2024 11:46:12 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6307 |
|  | 19/09/2024 11:30:27 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6307 |
|  | 19/09/2024 11:29:52 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6307 |
|  | 19/09/2024 11:29:11 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: FERNADO.HAUGG | Desligar Sirene | | Comando | - | - | - | - |
|  | 19/09/2024 11:24:52 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6307 |
|  | 19/09/2024 11:24:52 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6307 |
|  | 19/09/2024 11:24:52 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6307 |
|  | 19/09/2024 11:24:52 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Botão de trava de baú pressionado | | Evento | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6307 |
|  | 19/09/2024 11:24:36 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6307 |
|  | 19/09/2024 11:24:36 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6307 |
|  | 19/09/2024 11:24:36 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6307 |
|  | 19/09/2024 11:24:33 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: FERNADO.HAUGG | Desligar Bloqueio | | Comando | - | - | - | - |
|  | 19/09/2024 11:24:26 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: FERNADO.HAUGG | Habilitar Botão de Abertura de Trava de Baú 1. | | Comando | - | - | - | - |
|  | 19/09/2024 11:21:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6307 |
|  | 19/09/2024 11:21:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6307 |
|  | 19/09/2024 11:21:49 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6307 |
|  | 19/09/2024 11:20:55 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | - | NÃO | -21,7800 | -46,6307 |
|  | 19/09/2024 11:20:55 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | 13 CHEGADA NO CLIENTE 13 CHEGADA NO CLIENTE LOCAL: PREVISAO DE DESCARGA DATA: HORA: ID MOTORISTA:3702 | | Macro | - | NÃO | -21,7800 | -46,6307 |
|  | 19/09/2024 11:20:22 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7801 | -46,6308 |
|  | 19/09/2024 11:20:22 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7801 | -46,6308 |
|  | 19/09/2024 11:20:22 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7801 | -46,6308 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






























Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 11:19:31 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Ignição ligada | LORA | Status | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6310 |
|  | 19/09/2024 11:19:31 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | LORA | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6310 |
|  | 19/09/2024 11:19:31 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | A sirene está ligada | LORA | Status | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6310 |
|  | 19/09/2024 11:19:31 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Rua Antônio Bertolan | Posição Periódica Lora | LORA | Status | 0 | NÃO | -21,7800 | -46,6310 |
|  | 19/09/2024 11:15:22 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 4 | NÃO | -21,7759 | -46,6057 |
|  | 19/09/2024 11:15:22 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 4 | NÃO | -21,7759 | -46,6057 |
|  | 19/09/2024 11:15:22 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Ignição ligada | | Status | 4 | NÃO | -21,7759 | -46,6057 |
|  | 19/09/2024 11:15:22 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Saída do Raio de Manobra | | Evento | 4 | NÃO | -21,7759 | -46,6057 |
|  | 19/09/2024 11:13:02 | MENSAGEM ENVIADA PELA CENTRAL Enviada por: integração | | Desligar Bloqueio | Comando | | - | | |
|  | 19/09/2024 11:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Porta do Motorista aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:05:33 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Porta do Motorista aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:05:33 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:05:33 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:05:33 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:05:33 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Abertura de Porta de Motorista não Autorizada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:05:33 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:04:10 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:04:10 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Abertura de Porta de Motorista não Autorizada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:04:10 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:04:10 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:04:10 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:04:10 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Porta do Motorista aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:01:28 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Porta do Motorista aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:01:28 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:01:28 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 11:01:28 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:01:28 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:00:41 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:00:41 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:00:41 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:00:41 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Abertura de Porta de Motorista não Autorizada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 11:00:41 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Porta do Motorista aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 10:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 10:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 10:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 10:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 10:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 09:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 09:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 09:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 09:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 09:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 09:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 09:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 09:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 09:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 09:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 09:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 09:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 09:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 09:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 09:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 09:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:00:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Porta do Motorista aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:00:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Ignição desligada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:00:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:00:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 09:00:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:59:51 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Ignição ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:59:51 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:59:51 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:59:51 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Abertura de Porta de Motorista não Autorizada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:59:51 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Porta do Motorista aberta | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:59:22 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:59:22 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:59:22 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:59:22 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Ignição ligada | | Evento | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 08:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 08:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 07:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 07:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 07:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 07:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 07:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 07:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 07:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 07:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 07:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 07:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 07:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 07:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 07:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 07:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 07:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 07:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 07:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 06:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 06:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 06:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 06:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 06:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 06:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 06:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 06:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 06:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 06:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 06:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 06:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 06:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 06:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 06:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 06:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 06:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | Entrada em Área de Controle 'SP+MG+Rio - Raio 400Km' | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 05:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6083 |
|  | 19/09/2024 05:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 05:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 05:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 05:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 05:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 05:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 05:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 05:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 05:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 05:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 05:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 05:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 04:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 04:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 03:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6081 |
|  | 19/09/2024 03:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6081 |
|  | 19/09/2024 03:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6081 |
|  | 19/09/2024 03:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 03:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)






| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 02:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 02:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:58:50 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:58:50 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | | | Posição Normal | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO






































Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 01:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 01:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:57:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:52:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |

RELATÓRIO ANALÍTICO POR VEÍCULO
























Período: 19/09/2024 00:00:00 à 24/09/2024 23:59:59

Identificador: QEE1236 LUIZ FH 2018

Placa: QEE1236

- Legenda:**
-  Mensagens enviadas do Veículo (Veículo -> Central)
 -  Mensagens enviadas do Veículo (Controle de Jornada Cliente)
 -  Mensagens enviadas da Central (Central -> Veículo)



| Sentido: | Data e Hora: | Localização: | Mensagem: | Modo Emergência | Tipo Mensagem: | Vel. (Km/h) | Log ? | Latitude | Longitude |
|---|---------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-------|----------|-----------|
|  | 19/09/2024 00:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:47:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:42:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:37:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:32:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:27:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:22:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:17:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7769 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7769 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:12:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7769 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7769 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7769 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:07:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7769 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | O veículo está bloqueado | | Status | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |
|  | 19/09/2024 00:02:02 | MG - POÇOS DE CALDAS - Próx. Avenida Mansur Frayha | A sirene está ligada | | Alerta de Software | 0 | NÃO | -21,7768 | -46,6082 |